

# BOLETIM TÉCNICO - FREIO (v1.1) - Procedimento de Atualização

## Sumário

Atualização técnica com o procedimento de reprogramação do módulo de frenagem e checagens pós-atualização.

## Procedimento Passo-a-Passo

- 1) Conectar ferramenta de diagnóstico;
- 2) Registrar versão atual do SW;
- 3) Aplicar patch SW v2.1.0;
- 4) Executar sequência de testes de freio e ABS;
- 5) Registrar logs e confirmar passagem em checklist.

## Requisitos

Ferramenta DTC-Plus v3.0, cabo OBD compatível, banco de testes disponível.

## Tempo Estimado

60-90 minutos por veículo.

## Observações

Em caso de falha na atualização, não retornar veículo ao cliente e escalar para Engenharia.