| Row number | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $f$ |
|------------|-------|-------|-------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |

**Figure 2.48**    The function $f(x_1, x_2, x_3) = \sum m(0, 2, 4, 5, 6)$.