| Rodzaj niepewności | Sposób wyznaczenia |
|--|---|
| Niepewności graniczne mierników | |
| Niepewność graniczna bezwzględna | I sposób: $\Delta I = (a\% rdg + b\% FSR)$ |
| | np.: $\pm (1\% \cdot I_x + 0.5\% \cdot 200mA)$ |
| - często podawana przez producentów | |
| (wyniki mają jednostkę) | II sposób: $\Delta I = (a\% rdg + dig)$ |
| Althous and the second states | $np.: \pm (1\% \cdot I_x + 1 mA)$ |
| Niepewność graniczna względna | np.: $\pm (1\% \cdot I_x + 1 mA)$ $\delta I = \frac{\Delta I}{I_x} \cdot 100\%$ |
| Niepewności pomiarów bezpośrednich | |
| Niepewność standardowe typu A | Dla serii n pomiarów |
| -niepewności statystyczne (pomiary powtórzone n-krotnie) (ćw 6A) | $u_A(x)\equiv s(\bar x)=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n(x_i-\bar x)^2}{n(n-1)}}$ gdzie $\bar x=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nx_i$ |
| Niepewność standardowe typu B | Uwzględnia |
| | - niepewność wzorcowania (np. niepewność |
| - niepewność szacowana | przyrządu pomiarowego $\Delta_p x$) |
| (wykonany jeden pomiar lub wyniki nie wykazują | - niepewność eksperymentatora $\Delta_e x$ |
| rozrzutu) | -inne niepewności |
| | $u_B(x) = \sqrt{\frac{(\Delta_p x)^2}{3} + \frac{(\Delta_e x)^2}{3} + \cdots}$ |
| Niepewność standardowa całkowita | |
| (gdy obydwa typy niepewności A i B występują równocześnie) | $u(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)}$ |
| Niepewności pomiarów pośrednich (użyte wzory do przeliczeń, np. prawo Ohma) | |
| Niepewność złożona | Dla wielkości y = $(x_1, x_2, \dots x_k)$ |
| -którą wyliczamy korzystając z wyznaczonych niepewności standardowych pomiarów pośrednich | $u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^k \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u^2(x_i)}$ |
| Niepewność rozszerzona | $U(x) = k \cdot u(x)$ |
| | Na laboratorium przyjmujemy k = 2 |

Szczegółowe objaśnienia można znaleźć w wykładach i materiałach z eportlu

Zanim zaczniesz obliczenia i uznasz, że sprawozdanie jest gotowe odpowiedz sobie na pytania, np.

- Czy dwa pomiary to seria pomiarowa?
- Czy dwa lub więcej pomiarów odczytanych w różnych układach pomiarowych i na różnych przyrządach można uśredniać? Jak można przeanalizować kompleksowo takie wyniki?
- Do czego służy skala przyrządu? Jak z niej korzystać i jak określać jej wpływ na dokładność pomiaru?
- Jakie znasz wielkości mierzone? Czy wszystkie mają jednostki?
- Czy rezystancja wewnętrzna przyrządów albo innych elementów może zmieniać się wraz z pomiarem?
- Zrobiłem(am) obliczenia, otrzymuje wartość czy powinienem (nam) zastanowić się, czy wynik jest poprawny?
- Czy, jeżeli pomiary tego samego obiektu zostały wykonane różnymi metodami różnymi przyrządami, to przeanalizowałem(łam) kompleksowo uzyskane wyniki i ich niepewności? Czy mogę ocenić poprawność wszystkich pomiarów? Jakie kryterium do tego mogę przyjąć? Jak "wygodnie" porównać wyniki?
- Czy moje sprawozdanie jest czytelne dla kolegi? (czy wie co robiłem, dlaczego i jaki sens mają wyniki)
- Czy sformułowania "proste krzywe", "w większości liniowe", "prosta rosnąco-malejąca" mają sen?