

Numer publikacji

EA-4/02 M: 2013

Wyznaczanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu

Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration

CEL

Niniejszy dokument opracowano w celu harmonizacji wyznaczania niepewności pomiaru w EA, ustanowienia szczególnych wymagań, w dodatku do ogólnych wymagań EA, dotyczących przedstawiania niepewności pomiaru w świadectwach wzorcowania wydawanych przez akredytowane laboratoria oraz wspierania jednostek akredytujących w jednolitym określaniu zdolności pomiarowej CMC akredytowanych przez nie laboratoriów wzorcujących. Zasady przedstawione w niniejszym dokumencie są zgodne z polityką ILAC dotyczącą niepewności pomiaru przy wzorcowaniu oraz zaleceniami określonymi w *Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*, a wdrożenie dokumentu EA-4/02 także wspomoże na całym świecie akceptację wyników pomiarów uzyskanych w Europie.

Autorstwo

Publikacja została przygotowana przez grupę roboczą Komitetu EA ds. Laboratoriów.

Język oficjalny

Niniejsza publikacja może być przetłumaczona na inne języki, w razie takiej potrzeby. Angielska wersja językowa jest wersją rozstrzygającą.

Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do niniejszego tekstu jest EA. Tekst ten nie może być kopiowany w celu sprzedaży.

Dalsze informacje

Dalsze informacje o niniejszej publikacji można uzyskać od krajowej jednostki akredytującej – członka EA. Lista członków EA jest opublikowana na stronach internetowych:

http://www.european-accreditation.org/

Kategoria: Dokumenty aplikacyjne oraz dokumenty doradztwa technicznego

dla jednostek oceniających zgodność

EA-4/02 jest dokumentem obowiązkowym

Data zatwierdzenia: 18 października 2013 r.

Data wdrożenia: Bezzwłocznie

Okres przejściowy Brak

Uzupełnienie Polskiego Centrum Akredytacji

Oryginał dokumentu:

EA-4/02 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration; September 2013 rev01

Tłumaczenie wykonano w Polskim Centrum Akredytacji, 2014 r. www.pca.gov.pl

Tekst tłumaczenia nie może być kopiowany w celu sprzedaży.

SPIS TREŚCI

1	WPROWADZENIE	4
2	OPIS I DEFINICJE	4
3	WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU ESTYMAT WIELKOŚCI WEJŚCIOWYCH	6
4	OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI STANDARDOWEJ ESTYMATY WIELKOŚCI WYJŚCIOWEJ	9
5	NIEPEWNOŚĆ POMIARU ROZSZERZONA	12
6	SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA OBLICZANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU	13
7	DOKUMENTY ODNIESIENIA	14
ZAŁA	CZNIK A	15
ZAŁA	\CZNIK B	16
ZAŁA	CZNIK C	18
ZAŁA	CZNIK D	19
ZAŁA	\CZNIK E	22
SUPI	LEMENT 1	24
SUPI	FMFNT 2	48

1 WPROWADZENIE

- Niniejszy dokument przedstawia zasady i wymagania dotyczące wyznaczania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu oraz sposób podawania tej niepewności w świadectwach wzorcowania zgodnie z polityką ILAC dotyczącą niepewności przy wzorcowaniu jak określono w dokumencie ILAC-P14 (dokument [5]). Dokumenty ILAC-P14 i EA-4/02 są obowiązujące dla jednostek akredytujących członków EA. Niniejszy dokument został sformułowany na poziomie ogólnym, aby umożliwić jego zastosowanie we wszystkich dziedzinach wzorcowania. Opisaną metodę można w razie potrzeby uzupełnić szczegółowymi zaleceniami dla różnych dziedzin pomiarowych. Opracowując takie uzupełniające wytyczne należy przestrzegać podstawowych zasad podanych w niniejszym dokumencie w celu zapewnienia harmonizacji pomiędzy różnymi dziedzinami.
- Koncepcja niniejszego dokumentu jest zgodna z publikacją JCGM 100:2008 Evaluation of measurement data Guide to the Expression of uncertainty in measurement (GUM 1995 with minor corrections)¹. Niniejszy dokument został przygotowany przez Wspólny Komitet ds. Przewodników w Metrologii², w którym uczestniczą BIPM, IEC, IFCC, ILAC, ISO, IUPAC, IUPAP oraz OIML (dokument [1]). O ile dokument [1] ustanawia ogólne zasady wyznaczania i wyrażania niepewności pomiaru, które mogą być stosowane dla większości pomiarów fizycznych, niniejszy dokument koncentruje się na metodach najbardziej odpowiednich dla pomiarów wykonywanych w laboratoriach wzorcujących oraz opisuje jednoznaczny i zharmonizowany sposób wyznaczania i dokumentowania niepewności pomiaru. Jednakże akceptowalne są inne rozwiązania zaproponowane w Przewodniku GUM (jak na przykład metoda Monte Carlo). Niniejszy dokument obejmuje następujące tematy:
 - definicie istotne dla dokumentu,
 - metody wyznaczania niepewności pomiaru wielkości wejściowych,
 - związek pomiędzy niepewnością pomiaru wielkości wyjściowej oraz wyznaczonej niepewności pomiaru wielkości wejściowych,
 - niepewność pomiaru rozszerzona wielkości wyjściowej,
 - wyrażanie niepewności pomiaru,
 - szczegółowa procedura obliczania niepewności pomiaru.

Wyznaczanie niepewności przy wzorcowaniu jest także przedstawione w opracowanych przez EURAMET dokumentach zawierających wytyczne dotyczące wzorcowania, które są dostępne na stronach <u>www.euramet.org</u>.

2 OPIS I DEFINICJE

Uwaga: Terminy mające istotne znaczenie dla głównego tekstu, a występujące w niniejszym dokumencie po raz pierwszy, są wytłuszczone. Załącznik B zawiera słownik terminów wraz z dokumentami odniesienia.

¹ Przypis PCA: Wydanie polskie: "Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik", Główny Urząd Miar, 1999, które w niniejszym dokumencie jest przywoływane jako 'Przewodnik GUM';

² Przypis PCA: Joint Committee for Guide in Metrology (JCGM);

- 2.1 Podany wynik pomiaru tylko wtedy jest kompletny, gdy zawiera zarówno wartość mezurandu³, jak i niepewność pomiaru, związaną z tą wartością. W niniejszym dokumencie wszystkie wielkości, których wartości nie są dokładnie znane, będą traktowane jako **zmienne losowe**; dotyczy to również wszystkich wielkości wpływających, które mogą oddziaływać na wartość mierzoną.
- **2.2 Niepewność pomiaru** jest nieujemnym parametrem związanym z wynikiem pomiaru, charakteryzującym rozrzut wartości, które można w sposób uzasadniony przypisać mezurandowi (dokument [4]). W niniejszym dokumencie zamiast terminu **niepewność pomiaru** używany będzie skrót **niepewność**, o ile nie będzie wiązało się z nim ryzyko nieporozumienia. Typowe źródła niepewności w pomiarach przedstawiono w wykazie znajdującym się w Załączniku C.
- **2.3 Mezurandy** są tymi szczególnymi wielkościami, które mają być zmierzone. Przy wzorcowaniu mamy zwykle do czynienia tylko z jednym mezurandem, nazywanym również **wielkością wyjściową** Y, który zależy od pewnej liczby **wielkości wejściowych** X_i (i = 1, 2, ..., N) zgodnie z zależnością funkcyjną

$$Y = f(X_1, X_2, ..., X_N)$$
 (2.1)

Funkcja pomiaru f opisuje zarówno procedurę pomiarową jak i metodę obliczeniową. Podaje ona, jak z wartości wielkości wejściowych X_i otrzymuje się wartość wielkości wyjściowej Y. W większości przypadków będzie ona pojedynczym wyrażeniem analitycznym, może być jednak również zbiorem takich wyrażeń, zawierających poprawki i współczynniki poprawkowe oddziaływań systematycznych, prowadząc w ten sposób do bardziej złożonej zależności, której nie można wyrazić za pomocą pojedynczej funkcji. Funkcję f można określić również eksperymentalnie lub może być podana tylko w formie algorytmu komputerowego, który musi być wyznaczony numerycznie albo może być kombinacją wszystkich wyżej wymienionych form.

- Zbiór wielkości wejściowych X_i może być podzielony na dwie kategorie, zależnie od sposobu, w jaki zostały określone wartości tych wielkości i związane z nimi niepewności:
 - (a) wielkości, których estymaty oraz związane z nimi niepewności wyznaczone są bezpośrednio z pomiaru. Wartości te można uzyskać np. z pojedynczej obserwacji, powtarzanych obserwacji albo na podstawie oceny opartej na doświadczeniu. Mogą one obejmować wyznaczanie poprawek wskazań przyrządu, jak również poprawek wynikających z wielkości wpływających, jak: temperatura otoczenia, ciśnienie atmosferyczne lub wilgotność;
 - (b) wielkości, których estymaty oraz związane z nimi niepewności są wprowadzane do funkcji pomiaru ze źródeł zewnętrznych, jak np.: wielkości związane z wywzorcowanymi wzorcami pomiarowymi, certyfikowanymi materiałami odniesienia lub danymi odniesienia otrzymanymi z literatury specjalistycznej.
- 2.5 Estymatę mezurandu Y, oznaczoną y, nazwaną **estymatą wielkości wyjściowej**, otrzymuje się z równania (2.1) poprzez podstawienie **estymat wielkości wejściowych** x_i w miejsce wartości wielkości wejściowych X_i

³ Przypis PCA: Tłumaczenie terminu 'measurand' na język polski zgodnie z poprzednim wydaniem słownika VIM (tłum. 1999 r.); w tłumaczeniu tym stosowano także termin 'wielkość mierzona' (w obecnym tłumaczeniu - Przewodnik PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 - wprowadzono w języku polskim nowe pojęcie 'menzurand').

$$y = f(x_1, x_2, ..., x_N)$$
 (2.2)

Przyjmuje się, że wartości wejściowe są najlepszymi estymatami wielkości wejściowych, które zostały odpowiednio skorygowane z uwzględnieniem wszystkich istotnych oddziaływań dla danego modelu pomiaru. W przeciwnym przypadku do modelu matematycznego pomiaru należy wprowadzić odpowiednie poprawki jako osobne wielkości wejściowe.

Miarą rozrzutu wartości przypisanych wielkości mierzonej, traktowanych jako zmienna losowa, jest wariancja ich rozkładu lub jej dodatni pierwiastek kwadratowy, nazywany odchyleniem standardowym. Standardowa niepewność pomiaru związana z estymatą wielkości wyjściowej lub wynikiem pomiaru, oznaczona u(y), jest odchyleniem standardowym mezurandu Y. Określa się ją na podstawie estymat x_i wielkości wejściowych X_i oraz na podstawie związanych z nimi niepewności standardowych $u(x_i)$. Niepewność standardowa związana z estymatą ma wymiar identyczny z wymiarem tej estymaty. W niektórych przypadkach uzasadnione jest stosowanie względnej standardowej niepewności pomiaru; jest to, związana z estymatą, niepewność standardowa pomiaru podzielona przez wartość tej estymaty, a więc wielkość bezwymiarowa. Nie można jej stosować, gdy wartość estymaty jest równa zeru.

3 WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU ESTYMAT WIELKOŚCI WEJŚCIOWYCH

3.1 Rozważania ogólne

3.1.1 Niepewność pomiaru związana z estymatami wielkości wejściowych jest wyznaczana metodą typu A lub metodą typu B. **Metoda typu A wyznaczania** niepewności standardowej jest metodą wyznaczania niepewności za pomocą analizy statystycznej serii obserwacji. Niepewność standardowa jest w tym przypadku odchyleniem standardowym eksperymentalnym średniej otrzymanej metodą uśredniania lub odpowiednią analizą regresji. **Metoda typu B wyznaczania** niepewności standardowej jest metodą wyznaczania niepewności w inny sposób niż za pomocą analizy statystycznej serii obserwacji. W takim przypadku obliczanie niepewności standardowej oparte jest na innego rodzaju przesłankach naukowych.

Uwaga: Istnieją przypadki – rzadko odnoszące się do wzorcowania – gdy wszystkie możliwe wartości wielkości lokują się po jednej stronie pojedynczej wartości ograniczającej. Znanym tego rodzaju przypadkiem jest tzw. błąd cosinusa. Sposób postępowania w tym szczególnym przypadku jest przedstawiony w dokumencie odniesienia [1].

3.2 Metoda typu A wyznaczania niepewności standardowej

- 3.2.1 Metodę typu A wyznaczania niepewności standardowej stosuje się wtedy, gdy istnieje możliwość przeprowadzenia w takich samych warunkach pomiarowych wielu niezależnych obserwacji jednej z wielkości wejściowych. Jeżeli rozdzielczość procesu pomiarowego jest wystarczająca, otrzymane wyniki charakteryzuje zauważalny rozrzut.
- 3.2.2 Zakładamy, że mierzoną w warunkach powtarzalności wielkością wejściową X_i jest wielkość Q. Dla n niezależnych statystycznie obserwacji (n > 1), estymata wielkości

wejściowej Q oznaczona \overline{q} jest **średnią arytmetyczną** lub **wartością przeciętną** pojedynczych obserwowanych wartości q_j (j=1,2,...,n)

$$\overline{q} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} q_j \tag{3.1}$$

Niepewność standardowa związana z estymatą \overline{q} jest wyznaczana za pomocą jednej z następujących metod:

(a) estymata wariancji określonego rozkładu prawdopodobieństwa jest **wariancją eksperymentalną** $s^2(q)$ wartości q_i wyrażoną równaniem

$$s^{2}(q) = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^{n} (q_{j} - \overline{q})^{2}$$
(3.2)

Jej (dodatni) pierwiastek kwadratowy jest nazywany **odchyleniem standardowym eksperymentalnym**. Najlepszą estymatą wariancji średniej arytmetycznej \overline{q} jest **wariancja eksperymentalna średniej**

$$s^2(\overline{q}) = \frac{s^2(q)}{n} \tag{3.3}$$

Jej (dodatni) pierwiastek kwadratowy jest nazywany **odchyleniem standardowym eksperymentalnym średniej**. Niepewność standardowa $u(\overline{q})$ związana z estymatą wejściową \overline{q} jest odchyleniem standardowym eksperymentalnym średniej

$$u(\overline{q}) = s(\overline{q}) \tag{3.4}$$

Uwaga: Jeżeli liczba n powtórzonych pomiarów jest mała (n < 10), niezbędne jest rozważenie wiarygodności metody typu A wyznaczania niepewności standardowej zgodnie z równaniem (3.4). Jeżeli nie można zwiększyć liczby obserwacji, to należy rozważyć możliwość zastosowania innych, niżej przedstawionych metod wyznaczania niepewności standardowej.

(b) Dla pomiaru dobrze zdefiniowanego, przeprowadzonego pod kontrolą statystyczną, możliwe jest określenie złożonej lub **połączonej estymaty wariancji** $s_{\rm p}^2$, która lepiej charakteryzuje rozproszenie wyników niż oszacowane odchylenie standardowe, wyznaczone z ograniczonej liczby obserwacji. Jeżeli w takim przypadku wartość wielkości wejściowej Q jest określona jako średnia arytmetyczna \overline{q} małej liczby n niezależnych obserwacji, to wariancję średniej można oszacować z równania

$$s^2(\overline{q}) = \frac{s_p^2}{n} \tag{3.5}$$

Stosując równanie (3.4) wyprowadza się z tej wartości niepewność standardową.

3.3 Metoda typu B wyznaczania niepewności standardowej

- 3.3.1 Wyznaczanie niepewności standardowej metodą typu B jest wyznaczaniem niepewności związanej z estymatą x_i wielkości wejściowej X_i w inny sposób niż za pomocą analizy statystycznej serii obserwacji. Niepewność standardowa $u(x_i)$ jest wyznaczana za pomocą analizy naukowej opartej na wszystkich dostępnych informacjach nt. możliwej zmienności X_i . W tej kategorii informacji mogą znajdować się:
 - dane uzyskane z wcześniej przeprowadzonych pomiarów,
 - posiadane doświadczenie lub ogólna znajomość zachowania się i właściwości odpowiednich materiałów i przyrządów pomiarowych,
 - specyfikacje producenta,
 - dane uzyskane ze świadectw wzorcowania i z innych certyfikatów,
 - niepewności związane z danymi odniesienia, uzyskane z podręczników.
- 3.3.2 Właściwe zastosowanie dostępnych informacji służących do wyznaczania niepewności standardowej metodą typu B wymaga wnikliwości opartej o doświadczenie oraz wiedzę ogólną. Jest to umiejętność zdobywana podczas praktyki pomiarowej. Dobrze uzasadnione wyznaczanie niepewności standardowej metodą typu B jest równie wiarygodne jak wyznaczanie jej metodą typu A, zwłaszcza w sytuacjach pomiarowych, gdzie wyznaczanie niepewności standardowej metodą typu A opiera się na stosunkowo małej liczbie statystycznie niezależnych obserwacji. Należy rozróżniać następujące przypadki:
 - (a) Jeżeli znana jest tylko **pojedyncza wartość** wielkości X_i , np. jedyna wartość zmierzona, wartość otrzymana z wcześniejszego pomiaru, wartość odniesienia z literatury lub poprawka, to taką wartość należy przyjąć dla x_i . Jeżeli podana jest niepewność standardowa $u(x_i)$ związana z wartością x_i , to należy ją zastosować. W przeciwnym razie niepewność standardową należy obliczać z jednoznacznych danych. Jeżeli nie można zwiększyć liczby obserwacji, należy uwzględnić inne podejście do szacowania niepewności standardowej podane w punkcie b).
 - (b) Jeżeli dla wielkości X_i można w oparciu o dane teoretyczne lub eksperymentalne założyć określony **rozkład prawdopodobieństwa**, to jako estymatę x_i tej wielkości należy przyjąć odpowiednią wartość oczekiwaną, a pierwiastek kwadratowy wariancji takiego rozkładu jako związaną z nią niepewność standardową $u(x_i)$.
 - (c) Jeżeli dla wartości wielkości X_i można oszacować jedynie jej **górną granicę** a_+ i **dolną granicę** a_- (np. podana przez producenta specyfikacja przyrządu pomiarowego, zakres zmienności temperatury, błąd wynikający z zaokrąglania lub odcinania miejsc dziesiętnych na skutek automatycznej obróbki danych), to dla zmienności wielkości wejściowej X_i w przedziale pomiędzy obu wartościami granicznymi należy przyjąć stały rozkład prawdopodobieństwa (rozkład prostokątny). Dla podanego powyżej przypadku (b) estymatę wielkości wejściowej X_i można wyrazić równaniem

$$x_i = \frac{1}{2} (a_+ + a_-) \tag{3.6}$$

a jej wariancję równaniem

Wrzesień 2013 wyd.01

$$u^{2}(x_{i}) = \frac{1}{12}(a_{+} - a_{-})^{2}$$
(3.7)

jako kwadrat niepewności standardowej. Jeżeli różnica pomiędzy wartościami granicznymi wynosi 2a, równanie (3.7) przybiera postać

$$u^2(x_i) = \frac{1}{3}a^2 \tag{3.8}$$

Przyjęcie prostokątnego rozkładu prawdopodobieństwa wielkości wejściowej X_i jest uzasadnione, jeżeli znamy tylko granice jej zmienności. Jeżeli natomiast wiadomo, że wartości danej wielkości znajdujące się w pobliżu środka przedziału zmienności są bardziej prawdopodobne niż wartości znajdujące się w pobliżu jej granic, to lepszym modelem będzie rozkład trójkątny lub rozkład normalny. Natomiast gdy bardziej prawdopodobne są wartości znajdujące się w pobliżu granic niż wartości ze środka przedziału zmienności, bardziej odpowiedni może być rozkład o kształcie litery U. Wyznaczanie niepewności w tych przypadkach jest przedstawione w dokumencie odniesienia [1].

4 OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI STANDARDOWEJ ESTYMATY WIELKOŚCI WYJŚCIOWEJ

4.1 Dla nieskorelowanych wielkości wejściowych kwadrat niepewności standardowej związanej z estymatą wielkości wyjściowej *y* jest określony wyrażeniem

$$u^{2}(y) = \sum_{i=1}^{N} u_{i}^{2}(y)$$
 (4.1)

Uwaga: W praktyce pomiarowej można spotkać przypadki, rzadko odnoszące się do wzorcowania, w których funkcja pomiaru jest silnie nieliniowa lub gdy "znikają" niektóre współczynniki wrażliwości [patrz równania (4.2) i (4.3)] i do równania (4.1) trzeba wprowadzić człony wyższego rzędu. Takie szczególne przypadki są rozpatrywane w dokumencie odniesienia [1].

Wielkość $u_i(y)$ (i=1,2,...,N) jest składnikiem niepewności standardowej związanej z estymatą y wielkości wyjściowej wynikającą z niepewności standardowej związanej z estymatą x_i wielkości wejściowej

$$u_i(y) = c_i u(x_i) \tag{4.2}$$

gdzie c_i jest **współczynnikiem wrażliwości** związanym z estymatą x_i wielkości wejściowej, tzn. jest pochodną cząstkową funkcji pomiaru f względem X_i , wyznaczoną dla estymaty x_i wielkości wejściowej

$$c_{i} = \frac{\partial f}{\partial x_{i}} = \frac{\partial f}{\partial X_{i}}\Big|_{X_{i} = \mathbf{x}, \quad X_{i} = \mathbf{x}_{i}}$$

$$(4.3)$$

4.2 Współczynnik wrażliwości c_i opisuje, w jakim stopniu zmiany estymaty x_i wielkości wejściowej X_i wpływają na estymate wielkości wyjściowej v. Można go wyznaczyć

z funkcji pomiaru f za pomocą równania (4.3) lub metodami numerycznymi, tzn. poprzez obliczenie zmiany estymaty y wielkości wyjściowej spowodowanej zmianą estymaty x_i wielkości wejściowej o $+u(x_i)$ i $-u(x_i)$, a następnie dla otrzymania wartości c_i podzielenie otrzymanej różnicy wartości y przez $2u(x_i)$. Czasami stosowniejsze może być eksperymentalne określenie zmiany estymaty y wielkości wyjściowej poprzez powtarzanie pomiaru dla np. $x_i \pm u(x_i)$.

- **4.3** Podczas gdy wartość $u(x_i)$ jest zawsze dodatnia, wartość $u_i(y)$ może być, w zależności od znaku współczynnika wrażliwości c_i (zgodnie z równaniem (4.2)), albo dodatnia albo ujemna. W przypadku skorelowanych wielkości wejściowych należy uwzględniać znak $u_i(y)$ (patrz równanie (D.4) w Załączniku D).
- **4.4** Jeżeli funkcja pomiaru f jest sumą lub różnicą wielkości wejściowych X_i

$$f(X_1, X_2, ..., X_N) = \sum_{i=1}^{N} p_i X_i$$
 (4.4)

to, zgodnie z równaniem (2.2), estymata wielkości wyjściowej jest odpowiednią sumą lub różnicą estymat wielkości wejściowych

$$y = \sum_{i=1}^{N} p_i x_i$$
 (4.5)

Współczynniki wrażliwości są wtedy równe p_i i równanie (4.1) przyjmuje postać

$$u^{2}(y) = \sum_{i=1}^{N} p_{i}^{2} u^{2}(x_{i})$$
 (4.6)

4.5 Jeżeli funkcja pomiaru f jest iloczynem lub ilorazem wielkości wejściowych X_i

$$f(X_1, X_2, ..., X_N) = c \prod_{i=1}^{N} X_i^{p_i}$$
(4.7)

to również estymata wielkości wyjściowej jest odpowiednim iloczynem lub ilorazem estymat wielkości wejściowych

$$y = c \prod_{i=1}^{N} X_{i}^{p_{i}}$$
 (4.8)

W tym przypadku współczynniki wrażliwości są równe $p_i y/x_i$ i przy zastosowaniu względnych niepewności standardowych w(y) = u(y)/|y| oraz $w(x_i) = u(x_i)/|x_{i,j}|$, z równania (4.1) otrzymuje się wyrażenie analogiczne do równania (4.6)

$$w^{2}(y) = \sum_{i=1}^{N} p_{i}^{2} w^{2}(x_{i})$$
(4.9)

- 4.6 Jeżeli dwie wielkości wejściowe X_i i X_k są w pewnym stopniu **skorelowane**, tzn. są w jakiś sposób wzajemnie zależne, to również ich **kowariancję** należy rozpatrywać jako składową niepewności. W Załączniku D przedstawiono sposób, jak należy to zrobić. Możliwość uwzględnienia wpływu korelacji zależy od znajomości procesu pomiarowego oraz od oceny wzajemnej zależności wielkości wejściowych. Należy pamiętać, że nieuwzględnienie istniejącej korelacji pomiędzy wielkościami wejściowymi może prowadzić do błędnego wyznaczania niepewności standardowej mezurandu.
- **4.7** Kowariancję związaną z estymatami dwóch wielkości wejściowych X_i i X_k można uznać za równą zeru lub za nieistotną, jeżeli:
 - a) obie wielkości wejściowe X_i i X_k są wzajemnie niezależne np. były kilkakrotnie, ale nie jednocześnie, obserwowane podczas różnych, wzajemnie niezależnych eksperymentów, lub są wielkościami wynikowymi różnych oszacowań, które zostały wykonane niezależnie, lub jeśli
 - b) każdą z wielkości wejściowych X_i i X_k można rozpatrywać jako stałą, lub jeśli
 - c) badania nie dają żadnych informacji wskazujących na istnienie korelacji pomiędzy wielkościami wejściowymi X_i i X_k .

Czasami korelacje można wyeliminować poprzez wybór odpowiedniej funkcji matematycznego modelu pomiaru.

- 4.8 Analiza niepewności pomiaru często nazywana również budżetem niepewności pomiaru powinna zawierać listę wszystkich źródeł niepewności występujących podczas pomiaru wraz z przypisanymi im niepewnościami standardowymi, jak również metodami ich wyznaczania. W przypadku pomiarów powtarzanych należy podać również liczbę n tych obserwacji. W celu zapewnienia przejrzystości zalecane jest przedstawienie danych istotnych dla tej analizy w formie tabeli. Wszystkie wielkości w tabeli należy przedstawić w formie symboli fizycznych X_i lub skrótowego znaku identyfikacyjnego. Dla każdej wielkości w tabeli powinny być wyspecyfikowane co najmniej: estymata x_i , związana z nią niepewności standardowa $u(x_i)$, współczynnik wrażliwości c_i oraz różne składniki niepewności $u_i(y)$. Wartości liczbowe każdej wielkości powinny być podane w tabeli wraz z odpowiednimi jednostkami miary.
- Przykład takiego układu dla nieskorelowanych wielkości wejściowych przedstawiono w Tabeli 4.1. Znajdująca się w dolnym prawym rogu tabeli niepewność standardowa u(y), związana z wynikiem pomiaru, jest pierwiastkiem sumy kwadratów wszystkich składników niepewności znajdujących się w prawej, skrajnej kolumnie tabeli. Szare pola w tabeli pozostają puste.

Tabela 4.1: Schemat uporządkowanego układu zawierającego: symbole wielkości, estymaty wielkości, niepewności standardowe, współczynniki wrażliwości oraz udziały składowych niepewności zastosowane w analizie niepewności pomiaru.

Symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdo- podobie-	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
X_i	x_i	$u(x_i)$	ństwa	c_i	$u_i(y)$
X_{I}	x_I	$u(x_I)$		c_{I}	$u_l(y)$
X_2	x_2	$u(x_2)$		c_2	$u_2(y)$
:	:	:		:	:
X_N	\mathcal{X}_N	$u(x_N)$		\mathcal{C}_N	$u_N(y)$
Y	у				u(y)

5 NIEPEWNOŚĆ POMIARU ROZSZERZONA

5.1 W EA postanowiono, że laboratoria wzorcujące akredytowane przez członków EA będą podawać **niepewność pomiaru rozszerzoną** U, uzyskaną z pomnożenia niepewności standardowej u(y) estymaty wielkości wyjściowej y przez **współczynnik rozszerzenia** k:

$$U = k \cdot u(y) \tag{5.1}$$

W przypadkach, gdy rozkład mezurandu można scharakteryzować rozkładem normalnym (Gausa), a niepewność standardowa związana z estymatą wielkości wyjściowej jest wystarczająco wiarygodna, należy standardowo stosować współczynnik rozszerzenia k=2. Taka przypisana rozszerzona niepewność pomiaru odpowiada **prawdopodobieństwu rozszerzenia**⁴ wynoszącemu około 95 %. Warunki te są spełnione w większości przypadków występujących przy wzorcowaniu.

Nie zawsze łatwo jest eksperymentalnie potwierdzić słuszność przyjęcia rozkładu normalnego. Jednakże w przypadkach, w których kilka (tzn. $N \geq 3$) składowych niepewności, otrzymanych przy założeniu określonych rozkładów prawdopodobieństwa wielkości niezależnych (np. rozkładów normalnych lub prostokątnych), ma porównywalny co do wartości udział w niepewności standardowej związanej z estymatą wielkości wyjściowej, to spełnione są warunki centralnego twierdzenia granicznego, tak że z bardzo dobrym przybliżeniem można przyjąć, iż rozkład wielkości wyjściowej jest rozkładem normalnym.

-

⁴ Przypis PCA. Zgodnie z poprzednią wersją słownika VIM, dla angielskiego terminu "coverage probability" stosowane było pojęcie "przedział ufności". Aktualnie zastosowano termin "prawdopodobieństwo rozszerzenia", jak proponuje obecna polska wersja słownika VIM.

- Wiarygodność niepewności standardowej związanej z estymatą wielkości wyjściowej jest określana za pomocą jej efektywnych stopni swobody (patrz Załącznik E). Jednakże kryterium wiarygodności jest zawsze spełnione, jeżeli wszystkie składowe niepewności otrzymane metodą wyznaczania typu A zostały obliczone na podstawie co najmniej dziesięciu powtórzonych obserwacji.
- Jeżeli jeden z ww. warunków nie został spełniony (o rozkładzie normalnym lub wystarczającej wiarygodności), może okazać się, że niepewność rozszerzona, otrzymana przy standardowym współczynniku rozszerzenia k=2, odpowiada prawdopodobieństwu rozszerzenia mniejszemu niż 95 %. W takich przypadkach, aby zapewnić podobne prawdopodobieństwo rozszerzenia, jak dla rozkładu normalnego, do wyznaczenia wartości niepewności rozszerzonej należy zastosować inną procedurę. Stosowanie w przybliżeniu identycznego prawdopodobieństwa rozszerzenia ma znaczenie, gdy porównywane są wyniki pomiarów takiej samej wielkości, np. przy ocenie wyników porównań międzylaboratoryjnych lub podczas oceny zgodności ze specyfikacją.
- Nawet gdy przyjęcie rozkładu normalnego jest uzasadnione, może okazać się, że niepewność standardowa związana z estymatą wielkości wyjściowej nie jest wystarczająco wiarygodna. Jeżeli w takim przypadku nie można zwiększyć liczby *n* powtórzonych pomiarów ani zastąpić metody wyznaczania typu A (która jest w danym przypadku mniej wiarygodna) metodą typu B, należy zastosować metodę przedstawioną w Załączniku E.
- 5.6 W pozostałych przypadkach, dla których nie można przyjąć założenia o rozkładzie normalnym, konieczne jest zdobycie informacji nt. rzeczywistego rozkładu prawdopodobieństwa estymaty wielkości wyjściowej, w celu określenia wartości współczynnika rozszerzenia k, który odpowiada prawdopodobieństwu rozszerzenia około 95 %.

6 SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA OBLICZANIA NIEPEWNOŚCI POMIARU

- Poniżej podano wskazówki dotyczące zastosowania tego dokumentu w praktyce (patrz opracowane przykłady zamieszczone w suplementach), zgodnie z którymi należy:
 - (a) Podać matematyczną zależność pomiędzy mezurandem (wielkość wyjściowa) Y i wielkościami wejściowymi X_l zgodnie z równaniem (2.1). W przypadku bezpośredniego porównania dwóch wzorców równanie może być bardzo proste, np. $Y = X_l + X_2$.
 - (b) Zidentyfikować i zastosować wszystkie istotne poprawki.
 - (c) W analizie niepewności wymienić wszystkie źródła niepewności zgodnie z punktem 4.
 - (d) Obliczyć niepewność standardową $u(\overline{q})$ dla wielokrotnie mierzonych wielkości, zgodnie z punktem 3.2.
 - (e) W przypadku pojedynczych wartości, np. wartości uzyskanych podczas wcześniejszych pomiarów, wartości poprawek lub wartości przyjętych z literatury, przyjąć odpowiednią niepewność standardową jeżeli jest podana lub można ją obliczyć zgodnie z punktem 3.3.2 (a). Należy przy tym uważać, w jakiej postaci podana jest niepewność pomiaru. Jeżeli brak jakichkolwiek danych, z których można obliczyć niepewność standardową, wartość $u(x_i)$ należy określić na podstawie nabytego doświadczenia naukowego.

Wrzesień 2013 wyd.01

- (f) Dla wielkości wejściowych, których rozkład prawdopodobieństwa jest znany lub można go przyjąć na podstawie istniejących informacji, wartość oczekiwaną x_i oraz niepewność standardową $u(x_i)$ obliczyć zgodnie ze sposobem przedstawionym w punkcie 3.3.2 (b). Jeżeli znane są granice górna i dolna przedziału zmienności wielkości wejściowej lub można je oszacować, niepewność standardową $u(x_i)$ należy obliczyć zgodnie z punktem 3.3.2 (c).
- (g) Dla każdej wielkości wejściowej X_i obliczyć składnik $u_i(y)$ niepewności związanej z estymatą wielkości wyjściowej y wynikający z estymaty wielkości wejściowej x_i , zgodnie z równaniami (4.2) i (4.3) oraz zsumować ich kwadraty zgodnie z równaniem (4.1), aby otrzymać kwadrat niepewności standardowej u(y) mezurandu. Jeżeli wiadomo, że wielkości wejściowe są skorelowane, należy zastosować metodę przedstawioną w Załączniku D.
- (h) Obliczyć niepewność rozszerzoną U poprzez pomnożenie niepewności standardowej u(y) związanej z estymatą wielkości wyjściowej przez współczynnik rozszerzenia k, wybrany zgodnie z punktem 5.
- (i) W świadectwach wzorcowania podać wynik pomiaru zawierający estymatę mezurandu y, związaną z nią niepewność rozszerzoną U oraz współczynnik rozszerzenia k, zgodnie z Rozdziałem 6, dokumentu ILAC-P14 (dokument [5]).

7 Bibliografia

- [1] JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections), *Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement* (dostępny na stronach www.bipm.org).
- [2] ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
- [3] JCGM 200:2008 International vocabulary of metrology Basic and general concepts and associated terms (dostępny na stronach www.bipm.org)
- [4] Norma międzynarodowa ISO 3534-1 Statistics-Vocabulary and symbols Part 1:General statistical terms and terms used in probability (ISO 3534-1:2006)
- [5] ILAC-P14:12/2010 ILAC Policy for Uncertainty in Calibration
- [6] JCGM 104:2009 Evaluation of measurement data An introduction to the "Guide to the expression of uncertainty in measurement" and related documents (dostępny na stronach www.bipm.org)

Wrzesień 2013 wyd.01

ZAŁĄCZNIK A

Zdolność pomiarowa CMC

Pojęcie zdolność pomiarowa CMC⁵ zostało dokładnie rozpatrzone w dokumencie dotyczącym CMC wydanym 7 września 2007 r. przez grupę roboczą BIPM/ILAC. Dokument ten jest załącznikiem do polityki ILAC dotyczącej niepewności pomiaru przy wzorcowaniu, która jest podstawą zharmonizowanego podejścia do CMC przez akredytowane laboratoria na całym świecie (dokument [5]).

Metody wyznaczania niepewności pomiaru, które są opisane w niniejszym dokumencie, powinny być stosowane przez akredytowane laboratoria przy ustalaniu zdolności pomiarowej CMC.

_

⁵ Przypis PCA: Calibration and Measurement Capability;

ZAŁĄCZNIK B

Słownik niektórych związanych terminów

B1 średnia arytmetyczna (dokument [1], punkt C.2.19)

Średnia; suma wartości podzielona przez ich liczbę.

B2 zdolność pomiarowa CMC

Zdolność pomiarowa CMC jest wyrażona poprzez:

- 1. mezurand lub materiał odniesienia;
- 2. metodę/procedurę wzorcowania/pomiaru i/lub rodzaj przyrządu/materiału podlegającego wzorcowaniu/pomiarowi;
- 3. zakres pomiarowy i dodatkowe parametry, jeżeli ma to zastosowanie, np. częstotliwość zastosowanego napięcia;
- 4. niepewność pomiaru.

Pełne wyjaśnienie jest podane w dokumencie [5].

B3 współczynnik korelacji (dokument [1], punkt C.3.6)

Miara względnej wzajemnej zależności dwóch zmiennych losowych, która jest równa stosunkowi kowariancji tych zmiennych losowych do dodatniego pierwiastka kwadratowego iloczynu ich wariancji. Pełny opis jest podany w dokumencie [1].

B4 kowariancja (dokument [1], punkt C.3.4)

Miara wzajemnej zależności dwóch zmiennych losowych, która jest równa wartości oczekiwanej iloczynu odchyleń obu zmiennych losowych od ich wartości oczekiwanych. Cała definicja jest podana w dokumencie [1].

B5 współczynnik rozszerzenia (dokument [3], definicja 2.38)

Liczba większa od jedności, przez którą mnoży się standardową niepewność pomiaru złożoną w celu uzyskania niepewności pomiaru rozszerzonej.

B6 prawdopodobieństwo rozszerzenia (dokument [3], definicja 2.37)

Prawdopodobieństwo, że zbiór prawdziwych wartości wielkości mezurandu zawarty jest w określonym przedziale rozszerzenia.

Uwaga: termin "wartość prawdziwa" (patrz Załącznik D) nie jest stosowany w niniejszym Przewodniku z powodów przedstawionych w Przewodniku GUM, punkt D.3.5; terminy "wartość mezurandu" (lub wielkości) oraz "wartość prawdziwa mezurandu" (lub wielkości) są uważane za równoważne (Przewodnik GUM, punkt 3.1.1). Patrz także: dokument [6] (JCGM 104:2009)

B7 odchylenie standardowe eksperymentalne (dokument [1], punkt 4.2.2)

Dodatni pierwiastek kwadratowy z wariancji eksperymentalnej.

B8 niepewność (pomiaru) rozszerzona (dokument [3], definicja 2.35)

Iloczyn standardowej niepewności pomiaru złożonej i współczynnika rozszerzenia większego niż jeden.

B9 wariancja eksperymentalna (dokument [1], punkt 4.2.2)

Wielkość charakteryzująca rozrzut wyników w serii n obserwacji tego samego mezurandu, opisana równaniem (3.2) w tekście.

B10 estymata wielkości wejściowej (dokument [1], punkt 4.1.4 oraz C2.26)

Oszacowana wartość wielkości wejściowej stosowana przy obliczaniu wyniku pomiaru.

B11 wielkość wejściowa (dokument [1], punkt 4.1.2)

Wielkość, od której zależy mezurand i którą uwzględnia się w trakcie obliczania wyniku pomiaru.

- **B12** mezurand (dokument [3], definicja 2.3) Wielkość, która ma być zmierzona.
- **B13 niepewność pomiaru**, niepewność (dokument [3], definicja 2.26)
 Nieujemny parametr charakteryzujący rozproszenie wartości wielkości, przyporządkowany do mezurandu, obliczony na podstawie uzyskanej informacji.
- **B14 estymata wielkości wyjściowej** (dokument [1], punkt 4.1 oraz C.2.26) Wynik pomiaru obliczony z estymat wielkości wejściowych za pomocą funkcji pomiaru.
- **B15** wielkość wyjściowa (dokument [1], punkt 4.1.2) Wielkość reprezentująca mezurand przy wyznaczaniu wyniku pomiaru.
- **B16** połączona estymata wariancji (dokument [1], punkt 4.2.4)
 Estymata wariancji eksperymentalnej otrzymana z dużych serii obserwacji tego samego mezurandu dla dobrze określonych pomiarów, prowadzonych pod kontrolą statystyczna.
- **B17** rozkład prawdopodobieństwa (dokument [1], punkt C.2.3)
 Funkcja określająca prawdopodobieństwo, że zmienna losowa przyjmuje daną wartość lub wartość należącą do danego zbioru wartości.
- **B18 zmienna losowa** (dokument [1], punkt C.2.2) Zmienna, która przyjmuje dowolne wartości z określonego zbioru i z którą związany jest dany rozkład prawdopodobieństwa.
- **B19** standardowa niepewność pomiaru względna (dokument [3], definicja 2.32) Standardowa niepewność pomiaru dzielona przez bezwzględną wartość wielkości zmierzonej.
- **B20** współczynnik wrażliwości związany z estymatą wielkości wejściowej (dokument [1], punkt 5.1.3)
 Pochodna cząstkowa opisująca jak estymata wielkości wyjściowej zmienia się wraz ze
- **B21 odchylenie standardowe** (dokument [1], punkt C.2.12) Dodatni pierwiastek kwadratowy z wariancji.

zmianami wartości estymat wielkości wejściowych.

- **B22** standardowa niepewność pomiaru (dokument [3], definicja 2.30) Niepewność pomiaru wyrażona jako odchylenie standardowe.
- **B23** metoda typu A wyznaczania niepewności pomiaru (dokument [3], definicja 2.28) Oszacowanie wartości składowej niepewności pomiaru za pomocą statystycznej analizy wartości wielkości zmierzonych otrzymanych w zdefiniowanych warunkach pomiaru.
- **B24** metoda typu B wyznaczania niepewności pomiaru (dokument [3], definicja 2.29)
 Oszacowanie wartości składowej niepewności pomiaru innymi sposobami niż metoda typu A wyznaczania niepewności pomiaru.
- **B25 budżet niepewności** (dokument [3], definicja 2.33)
 Zestawienie niepewności pomiaru, składników tej niepewności pomiaru oraz sposobu ich obliczania i składania.
- **B26** wariancja (dokument [1], punkt C.2.11)
 Wartość oczekiwana kwadratu zmiennej losowej scentrowanej.

ZAŁĄCZNIK C

Źródła niepewności pomiaru

- C1 Niepewność wyniku pomiaru odzwierciedla brak pełnej znajomości wartości mezurandu. Pełna znajomość wartości mezurandu wymaga nieskończonej ilości informacji. Zjawiska wpływające na niepewność, a tym samym na fakt, że wyniku pomiaru nie można wyrazić za pomocą jedynej wartości, są nazywane źródłami niepewności. W praktyce istnieje wiele możliwych źródeł niepewności pomiaru (dokument [1]), są to m.in.:
 - (a) niepełna definicja mezurandu;
 - (b) niedoskonała realizacja definicji mezurandu;
 - (c) niereprezentatywne pobieranie próbek, tzn. mierzona próbka może nie być reprezentatywna dla zdefiniowanego mezurandu;
 - (d) niepełna znajomość wpływu warunków środowiskowych na procedurę pomiarową lub niedoskonały pomiar parametrów charakteryzujących te warunki;
 - (e) subiektywne błędy w odczytywaniu wskazań przyrządów analogowych;
 - (f) ograniczona rozdzielczość lub próg pobudliwości przyrządu;
 - (g) niedokładnie znane wartości przypisane wzorcom i materiałom odniesienia;
 - (h) niedokładnie znane wartości stałych i innych parametrów, otrzymanych ze źródeł zewnętrznych i stosowanych w procedurach przetwarzania danych;
 - (i) upraszczające przybliżenia i założenia stosowane w metodach i procedurach pomiarowych;
 - (j) rozrzut wartości mezurandu uzyskanych podczas obserwacji powtarzanych w warunkach pozornie identycznych.
- C2 Źródła te niekoniecznie muszą być niezależne. Niektóre ze źródeł wymienione w punktach od (a) do (i) mogą składać się na źródła wymienione w punkcie (j).

ZAŁĄCZNIK D

Skorelowane wielkości wejściowe

D1 Jeżeli wiadomo, że dwie wielkości wejściowe X_i i X_k są w pewnym stopniu skorelowane (tzn. jeżeli są w jakiś sposób wzajemnie zależne), to **kowariancję** związaną z obu estymatami x_i i x_k

$$u(x_i, x_k) = u(x_i)u(x_k)r(x_i, x_k)$$
 (i\neq k) (D.1)

należy rozpatrywać jako dodatkową składową niepewności. Stopień korelacji określa **współczynnik korelacji** $r(x_i,x_k)$ (gdzie $i \neq k$ oraz $|r| \leq 1$).

D2 W przypadku istnienia n niezależnych par równocześnie powtarzanych obserwacji dwóch wielkości P i Q, kowariancja związana ze średnimi arytmetycznymi \overline{p} i \overline{q} opisana jest równaniem

$$s(\overline{p}, \overline{q}) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{j=1}^{n} (p_j - \overline{p}) (q_j - \overline{q})$$
(D.2)

i przez podstawienie, współczynnik korelacji *r* może być obliczony z równania (D.1).

D3 W przypadku wielkości wpływających korelacje można stwierdzić na podstawie praktycznych doświadczeń. Jeżeli znane są korelacje pomiędzy wielkościami wejściowymi i można je oszacować, to równanie (4.1) należy zastąpić równaniem

$$u^{2}(y) = \sum_{i=1}^{N} c_{i}^{2} u^{2}(x_{i}) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{k=i+1}^{N} c_{i} c_{k} u(x_{i}, x_{k})$$
 (D.3)

gdzie c_i i c_k są współczynnikami wrażliwości zdefiniowanymi przez równanie (4.3) lub równaniem

$$u^{2}(y) = \sum_{i=1}^{N} u_{i}^{2}(y) + 2\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{k=i+1}^{N} u_{i}(y)u_{k}(y)r(x_{i}, x_{k})$$
(D.4)

gdzie składniki $u_i(y)$ niepewności standardowej związanej z estymatą wielkości wyjściowej y, wynikające z niepewności standardowej estymaty wielkości wejściowej x_i otrzymuje się z równania (4.2). Należy zwrócić uwagę na fakt, że drugie składniki sum w równaniach (D.3) lub (D.4) mogą być wartościami ujemnymi.

D4 W praktyce wielkości wejściowe są często skorelowane, ponieważ do wyznaczenia ich wartości stosowany jest ten sam fizyczny wzorzec odniesienia, przyrząd pomiarowy, dane odniesienia lub nawet metoda pomiarowa charakteryzujące się znaczną niepewnością. Nie ograniczając ogólnego znaczenia przypuśćmy, że dwie wielkości wejściowe X_1 i X_2 o estymatach x_1 i x_2 są zależne od zbioru zmiennych niezależnych Q_l (l=1,2,...,L)

$$X_1 = g_1(Q_1, Q_2, \dots Q_L)$$

$$X_2 = g_2(Q_1, Q_2, \dots, Q_L)$$
(D.5)

chociaż niekoniecznie wszystkie zmienne Q_l (l=1,2,...,L) muszą występować w obu funkcjach równocześnie. Estymaty x_1 i x_2 wielkości wejściowych będą w pewnym stopniu skorelowane, gdy estymaty $q_l(l=1,2,...,L)$ są nieskorelowane. W tym przypadku, kowariancję $u(x_1,x_2)$ związaną z estymatami x_1 i x_2 opisuje wyrażenie:

$$u(x_1, x_2) = \sum_{l=1}^{L} c_{1l} c_{2l} u^2(q_l)$$
 (D.6)

gdzie c_{1l} i c_{2l} są współczynnikami wrażliwości wyznaczonymi z funkcji g_1 i g_2 w sposób analogiczny jak w równaniu (4.3). Kowariancja jest równa zeru, jeżeli funkcje g_1 i g_2 nie mają żadnych wspólnych zmiennych, ponieważ tylko składniki, których współczynniki wrażliwości są różne od zera wpływają na sumę w równaniu (D.3). Współczynnik korelacji $r(x_1,x_2)$ związany z estymatami x_1 i x_2 jest określany za pomocą równań (D.6) i (D.1).

D5 W poniższym przykładzie przedstawiono korelacje, które mogą występować podczas wzorcowania dwóch wzorców roboczych, wzorcowanych przy użyciu takiego samego wzorca odniesienia.

Problem pomiarowy

Dwa wzorce wielkości X_1 i X_2 porównywane z wzorcem odniesienia Q_s za pomocą układu pomiarowego, umożliwiającego określenie różnicy z pomiędzy ich wartościami a związaną niepewnością standardową u(z). Wartość q_s jest znana z niepewnością $u(q_s)$.

Model matematyczny

Estymaty x_1 i x_2 są zależne od wartości q_s wzorca odniesienia oraz obserwowanych różnic z_1 i z_2 zgodnie z wyrażeniami

$$x_1 = q_s - z_1$$

 $x_2 = q_s - z_2$ (D.7)

Niepewności standardowe i kowariancje

Przypuśćmy, że estymaty z_1 , z_2 i q_s są nieskorelowane, ponieważ zostały wyznaczone podczas różnych pomiarów. Niepewności standardowe obliczono za pomocą równania (4.4) i kowariancję związaną z estymatami x_1 i x_2 obliczono z równania (D.6), przyimując, że $u(z_1) = u(z_2) = u(z)$

$$u^{2}(x_{1}) = u^{2}(q_{s}) + u^{2}(z)$$

$$u^{2}(x_{2}) = u^{2}(q_{s}) + u^{2}(z)$$

$$u(x_{1},x_{2}) = u^{2}(q_{s})$$
(D.8)

Wyprowadzony z tych wyników współczynnik korelacji wynosi

$$r(x_1, x_2) = \frac{u^2(q_s)}{u^2(q_s) + u^2(z)}$$
 (D.9)

Wartość tego wyrażenia zawiera się w granicach od 0 do +1, w zależności od stosunku niepewności standardowych $u(q_s)$ i u(z).

Przypadek opisany równaniem (D.5) jest jednym z przykładów, w którym można nie uwzględniać korelacji przy wyznaczaniu niepewności standardowej mezurandu, dokonując wyboru odpowiedniej funkcji pomiaru. Wyprowadzając bezpośrednio

niezależne zmienne Q_l , zastępujące pierwotne zmienne X_1 i X_2 w funkcji pomiaru f, zgodnie z równaniami (D.5), otrzymuje się nową funkcję pomiaru, która nie będzie zawierała skorelowanych zmiennych X_1 i X_2 .

D7 Istnieją jednak przypadki, w których korelacja pomiędzy dwoma wielkościami wejściowymi X_1 i X_2 jest nieunikniona, np. używając do wyznaczenia estymat x_1 i x_2 wielkości wejściowych takich samych przyrządów pomiarowych lub takich samych wzorców odniesienia, gdy nie można zastosować równań transformacji nowych zmiennych niezależnych. Jeżeli na dodatek nie jest dokładnie znany stopień korelacji, to może być użyteczna ocena maksymalnego wpływu, jaki ta korelacja może mieć przy górnej granicy estymaty niepewności standardowej mezurandu. Jeżeli nie jest konieczne uwzględnienie również innych korelacji to można użyć wyrażenia

$$u^{2}(y) \le (|u_{1}(y)| + |u_{2}(y)|)^{2} + u_{r}^{2}(y)$$
 (D.10)

gdzie $u_r(y)$ jest składową niepewności standardowej wszystkich pozostałych wielkości wejściowych, które przyjęto jako wielkości nieskorelowane.

Uwaga: Równanie (D.10) można względnie łatwo stosować również w przypadkach, w których występuje jedna lub kilka grup z dwoma lub kilkoma skorelowanymi wielkościami wejściowymi. W takim przypadku należy, dla każdej grupy skorelowanych wielkości, wprowadzić do równania (D.10) odpowiednią sumę dla najmniej korzystnego przypadku.

ZAŁĄCZNIK E

Współczynniki rozszerzenia wyznaczone na podstawie wypadkowej liczby stopni swobody

- E1 Określenie wartości współczynnika rozszerzenia k, który odpowiada danemu prawdopodobieństwu rozszerzenia. wymaga uwzglednienia wiarygodności niepewności standardowej u(y) związanej z estymatą y wielkości wyjściowej. Oznacza to, że należy ocenić, jak dobrze zostało za pomocą estymaty u(v)oszacowane odchylenie standardowe związane z wynikiem pomiaru. Dla estymaty odchylenia standardowego rozkładu normalnego, miarą wiarygodności są stopnie swobody tej estymaty, zależne od liczności odpowiedniej próbki losowej. Podobnie wypadkowa liczba stopni swobody v_{eff} jest właściwą miarą wiarygodności niepewności standardowej zwiazanej z estymata wielkości wyjściowej. Z dobrym przybliżeniem jest ona opisana odpowiednią kombinacją wypadkowej liczby stopni swobody różnych składników niepewności $u_i(y)$.
- **E2** Jeżeli spełnione są warunki centralnego twierdzenia granicznego, to procedura obliczenia odpowiedniego współczynnika rozszerzenia k składa się z trzech następujących etapów:
 - (a) określenie niepewności standardowej związanej z estymatą wielkości wyjściowej zgodnie ze szczegółową procedurą opisaną w punkcie 7,
 - (b) oszacowanie wypadkowej liczby stopni swobody $v_{\rm eff}$ niepewności standardowej u(y), związanej z estymatą y wielkości wyjściowej otrzymaną ze wzoru Welch-Satterthwaite'a

$$v_{\text{eff}} = \frac{u^{4}(y)}{\sum_{i=1}^{N} \frac{u_{i}^{4}(y)}{v_{i}}}$$
 (E.1)

gdzie $u_i(y)$ (i=1,2,...,N) są zdefiniowanymi w równaniu (4.2) składnikami niepewności standardowej związanej z estymatą y wielkości wyjściowej. Składniki te wynikają z niepewności standardowej związanej z estymatami x_i wielkości wejściowych rozpatrywanymi jako wzajemnie statystycznie niezależne; v_i jest wypadkową liczbą stopni swobody niepewności $u_i(y)$.

Dla niepewności standardowej $u(\overline{q})$ obliczonej metodą wyznaczania typu A, zgodnie z punktem 3.1, liczba stopni swobody wynosi $v_i = n-1$. Ustalenie liczby stopni swobody, odpowiadającej niepewności standardowej $u(x_i)$ otrzymanej metodą wyznaczania typu B, jest w dużym stopniu problematyczne. Jednakże, w powszechnej praktyce wykonuje się takie wyznaczanie, aby uniknąć sytuacji niedoszacowania przedziału zmienności. Jeżeli np. określano górne i dolne granice a_+ i a_- , to są one z reguły dobierane tak, aby prawdopodobieństwo, że dana wielkość znajdzie się poza tymi granicami, było bardzo małe. Przy takim założeniu można przyjąć, że liczba stopni swobody niepewności standardowej $u(x_i)$ określonej metodą typu B: $v_i \to \infty$.

(c) Określenie współczynnika rozszerzenia k na podstawie przedstawionej poniżej Tabeli E.1. Tabela ta jest oparta na rozkładzie t-Studenta, określonym dla

prawdopodobieństwa rozszerzenia 95,45 %. Jeżeli $\nu_{\rm eff}$ nie jest liczbą całkowitą, co zdarza się najczęściej, należy $\nu_{\rm eff}$ zaokrąglić do najbliższej mniejszej liczby całkowitej.

Tabela E.1. Współczynniki rozszerzenia k dla różnych wypadkowych liczb stopni swobody $v_{\rm eff}$

_											
	$v_{ m eff}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	k	13,97	4,53	3,31	2,87	2,65	2,52	2,43	2,37	2,32	2,28
	$v_{ m eff}$	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	k	2,25	2,23	2,21	2,20	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13
	$v_{ m eff}$	25	30	35	40	45	50	∞	1		
	k	2,11	2,09	2,07	2,06	2,06	2,05	2,00	="		

SUPLEMENT 1

Przykłady

Spis treści		
S1	WPROWADZENIE	26
S2	WZORCOWANIE WZORCA MASY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 kg	27
S3	WZORCOWANIE REZYSTORA WZORCOWEGO O REZYSTANCJI NOMINALNEJ 10 kΩ	29
S4	WZORCOWANIE PŁYTKI WZORCOWEJ O DŁUGOŚCI NOMINALNEJ 50 mm	32
S5	WZORCOWANIE TERMOELEMENTU TYPU N W TEMPERATURZE 1000 °C	36
S6	WZORCOWANIE CZUJNIKA MOCY PRZY CZĘSTOTLIWOŚCI 19 GHz	40
S7	WZORCOWANIE WSPÓŁOSIOWEGO TŁUMIKA NASTAWNEGO O SKOKOWEJ REGULACJI TŁUMIENIA DLA NASTAWY 30 dB (STRATY PRZYROSTOWE)	44

Wrzesień 2013 wyd.01 25 / 76

S1 WPROWADZENIE

- **S1.1** Opisane w niniejszym suplemencie przykłady przedstawiają metody wyznaczania niepewności pomiaru. Bardziej typowe i reprezentatywne procedury dla poszczególnych dziedzin pomiarowych powinny być opracowane przez grupy specjalistów zajmujących się tymi dziedzinami. Przedstawione tu przykłady mogą jednak służyć jako ogólne instrukcje dotyczące sposobu wyznaczania niepewności pomiaru.
- S1.2 Przykłady są oparte na projektach przygotowanych przez grupy ekspertów EA. Projekty te uproszczono i ujednolicono tak, aby były zrozumiałe dla pracowników laboratoriów we wszystkich dziedzinach wzorcowania. Autorzy niniejszego opracowania mają nadzieję, że przedstawione przykłady przyczynią się do lepszego zrozumienia szczegółów ustanawiania modelu wyznaczania i harmonizacji procesu wyznaczania niepewności pomiaru niezależnie od dziedziny wzorcowania.
- Stładowe niepewności oraz wartości przedstawiane w przytoczonych przykładach nie powinny być uznawane jako wartości zalecane lub preferowane. Laboratoria powinny określić składowe niepewności na podstawie funkcji pomiaru, którą stosują w ocenie określonego wzorcowania, które wykonują, oraz raportowaniu wyznaczonej niepewności pomiaru w wydawanym świadectwie wzorcowania. We wszystkich przedstawionych przykładach spełnione są warunki, określone w punkcie 5 podstawowej części niniejszego Przewodnika, uzasadniające stosowanie standardowego współczynnika rozszerzenia k=2.
- **S1.4** Poszczególne przykłady zostały opracowane według ogólnego schematu, zgodnie ze szczegółową procedurą przedstawioną w punkcie 6 podstawowej części niniejszego Przewodnika dotyczącym szczegółowej procedury obliczania niepewności pomiaru, oraz zawierają:
 - krótki opisowy tytuł procedury,
 - ogólny opis procesu pomiarowego,
 - model matematyczny pomiaru wraz z wykazem użytych symboli wielkości,
 - szczegółową listę danych wejściowych wraz z krótkim opisem sposobu ich uzyskania,
 - wykaz obserwacji wraz z oceną ich parametrów statystycznych,
 - budżet niepewności w formie tabeli,
 - niepewność pomiaru rozszerzoną,
 - zapis pełnego wyniku pomiaru.
- S1.5 Zakłada się, że zostaną wydane następne suplementy, które zawierać będą dalsze przykłady wyznaczania niepewności pomiaru związanej z wzorcowaniem przyrządów. Przykłady takie można również znaleźć w dokumentach EA zawierających wytyczne dotyczące wzorcowania szczególnych typów przyrządów pomiarowych.

S2 WZORCOWANIE WZORCA MASY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10 kg

- **S2.1** Wzorcowania wzorca masy o wartości nominalnej 10 kg, klasy M₁ (wg OIML) dokonuje się poprzez porównanie z wzorcem odniesienia klasy F₂ (wg OIML) o tej samej wartości nominalnej, stosując komparator masy, którego charakterystykę metrologiczną określono wcześniej.
- **S2.2** Nieznaną masę umowną m_x można określić z równania:

$$m_{\rm X} = m_{\rm S} + \delta m_{\rm D} + \delta m + \delta m_{\rm C} + \delta B \tag{S2.1}$$

gdzie:

*m*s - masa umowna wzorca odniesienia,

 δm_D - dryft wartości masy wzorca odniesienia od jego ostatniego wzorcowania,

δ*m* - zaobserwowana różnica pomiędzy masą wzorca badanego a masą wzorca odniesienia,

 $\delta m_{\rm C}$ - poprawka na niecentryczność i wpływy magnetyczne,

δB - poprawka na wypór powietrza.

- **S2.3 Wzorzec odniesienia** (m_s): W świadectwie wzorcowania wzorca kontrolnego podano wartość masy 10 000,005 g z niepewnością rozszerzoną wynoszącą 45 mg (k = 2).
- **S2.4 Dryft wartości masy wzorca (** δm_D **):** Dryft masy umownej wzorca odniesienia został oszacowany na podstawie poprzednich wzorcowań i wynosi (0 ±15) mg.
- **S2.5 Komparator masy (**δ*m*, δ*m*_C**)**: Wcześniejsza ocena powtarzalności wyznaczania różnicy mas dwóch wzorców masy o tej samej nominalnej wartości daje w wyniku estymatę połączoną odchylenia standardowego wynoszącą 25 mg. Dla komparatora nie zastosowano żadnej poprawki, natomiast zmiany spowodowane niecentrycznością oraz wpływem magnetyzmu oszacowano na ±10 mg przyjmując rozkład prostokątny prawdopodobieństwa.
- **S2.6 Wypór powietrza** (δ*B*): Nie określono poprawki na wypór powietrza, oszacowano, że wartości graniczne odchyleń, spowodowanych tym zjawiskiem, wynoszą ±1·10⁻⁶ wartości nominalnej.
- **S2.7 Korelacja**: Żadna z rozpatrywanych wielkości wejściowych nie jest w istotnym stopniu ze sobą skorelowana.

S2.8 Pomiary: wykonano trzy obserwacje różnicy masy pomiędzy wzorcem masy badanym a wzorcem odniesienia, stosując metodę podstawiania według następującego schematu KBBK KBBK KBBK:

nr pomiaru	wzorzec masy	wskazanie	różnica
1	odniesienia	+ 0,010 g	
	badany	+ 0,020 g	
	badany	+ 0,025 g	
	odniesienia	+ 0,015 g	+ 0,01 g
2	odniesienia	+ 0,025 g	
	badany	+ 0,050 g	
	badany	+ 0,055 g	
	odniesienia	+ 0,020 g	+ 0,03 g
3	odniesienia	+ 0,025 g	
	badany	+ 0,045 g	
	badany	+ 0,040 g	
	odniesienia	+ 0,020 g	+ 0,02 g

średnia arytmetyczna:

 $\delta \overline{m} = 0.020 \text{ g}$

estymata połączona odchylenia standardowego (uzyskana na podstawie wcześniejszych pomiarów):

 $s_p(\delta m)$ = 25 mg

niepewność standardowa:

$$u(\delta \overline{m}) = s(\delta m) = \frac{25 \text{ mg}}{\sqrt{3}} = 14.4 \text{ mg}$$

S2.9 Budżet niepewności (m_X):

symbol wielkości X _i	estymata wielkości x _i	niepewność standardowa $u(x_i)$	rozkład prawdo – podobieństwa	współczynnik wrażliwości c _i	udział niepewności $u_i(y)$
m_S	10 000,005 g	22,5 mg	normalny	1,0	22,5 mg
$\delta m_{ m D}$	0,000 g	8,95 mg	prostokątny	1,0	8,95 mg
δт	0,020 g	14,4 mg	normalny	1,0	14,4 mg
$\delta m_{ m C}$	0,000 g	5,77 mg	prostokątny	1,0	5,77 mg
δB	0,000 g	5,77 mg	prostokątny	1,0	5,77 mg
$m_{\rm X}$	10 000,025 g				29,3 mg

S2.10 Niepewność rozszerzona

$$U = k \cdot u(m_x) = 2 \cdot 29.3 \text{ mg} \approx 59 \text{ mg}$$

S2.11 Zapis wyniku pomiaru

Wyznaczona masa wzorca masy o wartości nominalnej 10 kg wynosi 10,000 025 kg \pm 59 mg.

Podana niepewność pomiaru rozszerzona została określona jako niepewność standardowa pomiaru pomnożona przez współczynnik rozszerzenia k=2, co dla rozkładu normalnego jest równoznaczne z prawdopodobieństwem rozszerzenia wynoszącym w przybliżeniu 95 %.

S3 WZORCOWANIE REZYSTORA WZORCOWEGO O REZYSTANCJI NOMINALNEJ 10 $k\Omega$

- S3.1 Rezystancję czterozaciskowego rezystora wzorcowego określano metodą bezpośredniego podstawiania, stosując multimetr cyfrowy o szerokim zakresie wskazań (7 i ½ cyfry) oraz wywzorcowany czterozaciskowy rezystor, o wartości nominalnej identycznej z wartością nominalną rezystora badanego, jako wzorzec odniesienia. Rezystory zanurzono do jednorodnej kąpieli olejowej o temperaturze 23 °C, sprawdzanej za pomocą centralnie umieszczonego szklanego termometru rtęciowego. Przed pomiarem rezystory zostały odpowiednio wystabilizowane. Zaciski każdego rezystora po kolei podłączano do zacisków multimetru cyfrowego. Prąd pomiarowy o natężeniu 100 μA, dla zakresu pomiarowego multimetru cyfrowego 10 kΩ, jest wystarczająco mały, aby nie powodować zauważalnego samonagrzewania się rezystorów. Stosowana procedura pomiarowa gwarantuje również, że wpływ rezystancji połączeń rezystorów na wynik pomiaru można uważać za nieistotny.
- **S3.2** Rezystancję R_X rezystora badanego opisuje równanie:

$$R_{\rm X} = (R_{\rm S} + \delta R_{\rm D} + \delta R_{\rm TS}) r_{\rm C} r - \delta R_{\rm TX}$$
 (S3.1)

gdzie:

R_S - rezystancja wzorca odniesienia,

 $\delta R_{\rm D}$ - dryft rezystancji wzorca odniesienia od ostatniego wzorcowania,

 δR_{TS} - zmiana rezystancji wzorca odniesienia spowodowana zmianą

temperatury,

 $r = R_{i\mathrm{X}}/R_{i\mathrm{S}}$ - iloraz wskazań rezystancji rezystora badanego do rezystancji

wzorca odniesienia (indeks i – symbolizuje wskazanie)

r_C - współczynnik poprawkowy na napięcia pasożytnicze

i rozdzielczość przyrządu

 δR_{TX} - zmiana rezystancji rezystora badanego spowodowana zmianą temperatury

- **S3.3** Wzorzec odniesienia (R_S): w świadectwie wzorcowania wzorca odniesienia podano wartość rezystancji 10 000,053 $\Omega \pm 5$ m Ω (k = 2) w temperaturze odniesienia 23 °C.
- **S3.4 Dryft wartości wzorca** (δR_D): dryft rezystancji wzorca odniesienia w okresie od ostatniego wzorcowania oszacowany na podstawie danych z wcześniejszych wzorcowań wynosi +20 mΩ z odchyleniem w granicach ±10 mΩ.

- **S3.5 Poprawki na temperaturę** (δR_{TS} , δR_{TX}): temperatura kąpieli olejowej, wynosząca 23 °C, mierzona jest za pomocą wywzorcowanego termometru. Na podstawie charakterystyki metrologicznej termometru oraz gradientu temperatury w kąpieli olejowej oszacowano, że temperatura rezystorów nie różni się od temperatury wskazanej o więcej niż ± 0,055 K. Na podstawie znanej wartości temperaturowego współczynnika rezystancji rezystora odniesienia, wynoszącej 5 · 10⁻⁶ K⁻¹, oszacowano, że odchylenia od rezystancji podanej w świadectwie wzorcowania dla tego rezystora mogą zmieniać się w granicach ±2,75 mΩ. Na podstawie danych producenta oszacowano, że współczynnik temperaturowy rezystancji badanego rezystora nie przekracza 10·10⁻⁶ K⁻¹, a zatem zmiany rezystancji tego rezystora spowodowane zmianami temperatury mieszczą się w granicach ±5,5 mΩ.
- **S3.6 Pomiary rezystancji** (r_c): Ponieważ do pomiaru obu rezystancji R_{iX} i R_{iS} użyto tego samego multimetru cyfrowego, to składowe ich niepewności są skorelowane. Korelacja w tym przypadku powoduje zmniejszenie niepewności, w związku z tym należy jedynie uwzględnić względną różnicę wskazań rezystancji spowodowaną oddziaływaniami systematycznymi, takimi jak napięcie pasożytnicze i rozdzielczość przyrządu (patrz punkt S3.12). Wartości graniczne tych oddziaływań oszacowano na poziomie $\pm 0,5\cdot 10^{-6}$ dla każdego wskazania. Przyjęto trójkątny rozkład prawdopodobieństwa z wartością oczekiwaną 1,000 000 0 oraz granicami zmienności $\pm 1,0\cdot 10^{-6}$.
- **S3.7 Korelacja**: Żadnej z wielkości wejściowych nie rozpatrywano jako wielkości w istotnym stopniu skorelowanej.
- **S3.8 Pomiary:** Przeprowadzono pięć pomiarów w celu określenia ilorazu *r* :

Nr pomiaru	lloraz r
1	1,000 010 4
2	1,000 010 7
3	1,000 010 6
4	1,000 010 3
5	1,000 010 5

średnia arytmetyczna:

 \bar{r} =1,000 010 5

odchylenie standardowe eksperymentalne:

 $s(r) = 0.158 \cdot 10^{-6}$

niepewność standardowa:

 $u(r) = s(\bar{r}) = \frac{0.158 \cdot 10^{-6}}{\sqrt{5}} = 0.0707 \cdot 10^{-6}$

S3.9 Budżet niepewności (R_X):

symbol wielkości X_i	estymata wielkości x _i	niepewność standardowa $u(x_i)$	rozkład prawdopodo- bieństwa	współczynnik wrażliwości ci	udział niepewności $u_i(y)$
$R_{ m S}$	10 000,053 Ω	2,5 m Ω	normalny	1,0	$2,5~\text{m}\Omega$
$\delta R_{ m D}$	0,020 Ω	5,8 mΩ	prostokątny	1,0	5,8 m Ω
δR_{TS}	0,000 Ω	1,6 mΩ	prostokątny	1,0	1,6 mΩ
δR_{TX}	0,000 Ω	3,2 m Ω	prostokątny	1,0	$3,2~\text{m}\Omega$
$r_{\rm C}$	1,000 000 0	0,41·10 ⁻⁶	trójkątny	10 000 Ω	4,1 mΩ
r	1,000 010 5	0,07·10 ⁻⁶	normalny	10 000 Ω	0,7 mΩ
$R_{\rm X}$	10 000,178 Ω				8,33 m Ω

S3.10 Niepewność rozszerzona

$$U = k \cdot u(R_X) = 2 \cdot 8{,}33 \,\mathrm{m}\Omega \cong 17 \,\mathrm{m}\Omega$$

S3.11 Zapis wyniku pomiaru

Zmierzona wartość rezystancji rezystora o nominalnej wartości 10 k Ω w temperaturze pomiaru 23 °C i dla prądu pomiarowego 100 μ A wynosi (10 000,178 ±0,017) Ω .

Podana rozszerzona niepewność pomiaru została określona, jako standardowa niepewność pomiaru pomnożona przez współczynnik rozszerzenia k=2, co dla rozkładu normalnego jest równoznaczne z prawdopodobieństwem rozszerzenia wynoszącym w przybliżeniu 95 %.

S3.12 Uwaga matematyczna dotycząca wyznaczenia standardowej niepewności pomiaru ilorazu r_c : rezystor badany i rezystor odniesienia mają prawie identyczną rezystancję. Stosując typową aproksymację liniową w odniesieniu do odchyleń, wartości powodujące wskazania R_{ix} i R_{iS} na multimetrze cyfrowym są następujące

$$R'_{X} = R_{iX} \left(1 + \frac{\delta R'_{X}}{R} \right)$$

$$R'_{S} = R_{iS} \left(1 + \frac{\delta R'_{S}}{R} \right)$$
(S3.2)

gdzie R jest wartością nominalną rezystorów, a δR ' $_{\rm X}$ i δR ' $_{\rm S}$ nieznanymi odchyleniami. Stosunek rezystancji tych dwóch rezystorów wynosi

$$\frac{R_{\rm X}'}{R_{\rm s}'} = rr_{\rm C} \tag{S3.3}$$

gdzie r jest stosunkiem wskazań rezystancji nieznanego rezystora do rezystancji rezystora odniesienia

$$r = \frac{R_{iX}}{R_{iS}} \tag{S3.4}$$

oraz r_C jest współczynnikiem poprawkowym (aproksymacja liniowa odchyleń)

$$r_{\rm C} = 1 + \frac{\delta R_{\rm X}' - \delta R_{\rm S}'}{R} \tag{S3.5}$$

Biorąc pod uwagę fakt, że do wzoru (S3.5) wchodzi różnica odchyleń, na wynik pomiaru nie wpływają skorelowane składowe oddziaływań systematycznych wynikających z wybranego zakresu multimetru cyfrowego. Niepewność standardowa współczynnika poprawkowego jest określona tylko odchyleniami nieskorelowanymi, będącymi wynikiem oddziaływań pasożytniczych i rozdzielczości multimetru cyfrowego. Zakładając, że $u(\delta R'x) = u(\delta R'y)$ to

$$u^{2}(r_{C}) = 2\frac{u^{2}(\delta R')}{R^{2}}$$
 (S3.6)

S4 WZORCOWANIE PŁYTKI WZORCOWEJ O DŁUGOŚCI NOMINALNEJ 50 mm

S4.1 Wzorcowanie płytki wzorcowej klasy 0 (ISO 3650) o długości nominalnej 50 mm przeprowadza się za pomocą komparatora poprzez porównanie z wywzorcowaną wzorcową płytką odniesienia o tej samej długości nominalnej i wykonaną z tego samego materiału. Różnica długości środkowej jest określana w położeniu pionowym obu płytek za pomocą dwóch czujników stykających się z górną i dolną powierzchnią pomiarową. Rzeczywistą długość wzorcowanej płytki wzorcowej lx porównywanej z rzeczywistą długością wzorcowej płytki odniesienia lx można wyrazić równaniem:

$$l_{\mathbf{x}}' = l_{\mathbf{S}}' + \delta l \tag{S4.1}$$

gdzie δl jest mierzoną różnicą długości, a l' $_{\rm X}$ i l' $_{\rm S}$ są długościami płytek wzorcowych w warunkach pomiaru tj. przy temperaturze, która ze względu na niepewność pomiaru temperatury w laboratorium, może nie być identyczna z temperaturą odniesienia dla pomiarów długości.

S4.2 Długość l_X płytki wzorcowanej w temperaturze odniesienia otrzymuje się z wyrażenia:

$$l_{\rm X} = l_{\rm S} + \delta l_{\rm D} + \delta l + \delta l_{\rm C} - L(\overline{\alpha} \times \delta t + \delta \alpha \times \Delta \overline{t}) - \delta l_{\rm V}$$
 (S4.2)

gdzie:

 $l_{\rm S}$ - długość płytki odniesienia w temperaturze odniesienia t_0 = 20 °C, podana w świadectwie wzorcowania,

 δl_{D} - zmiana długości płytki odniesienia od ostatniego wzorcowania spowodowana dryftem,

δ*l* - zmierzona różnica długości obu płytek,

 $\delta l_{\mathbb{C}}$ - poprawka na nieliniowość i niedokładności ustawienia komparatora,

nominalna długość płytki wzorcowej,

$$\overline{\alpha} = \frac{\alpha_{\scriptscriptstyle X} + \alpha_{\scriptscriptstyle S}}{2} \qquad \text{- wartość średnia współczynników rozszerzalności cieplnej obu płytek wzorcowych,}$$

$$\delta \mathbf{t} = t_{\mathrm{X}} - t_{\mathrm{S}}$$
 różnica temperatur płytek wzorcowych,

$$\delta\alpha=\alpha_{_X}-\alpha_{_S} \qquad \text{-} \quad \text{r\'o\'znica wsp\'o\'tczynnik\'ow rozszerzalności cieplnej płytki wzorcowanej i płytki odniesienia,}$$

$$\Delta \bar{t} = \frac{t_{\rm X} - t_{\rm S}}{2} - t_{\rm 0}$$
 odchylenie średniej temperatury płytki wzorcowanej i płytki odniesienia od temperatury odniesienia ($t_{\rm 0}$)

$$\delta \mathit{l}_{\mathrm{V}}$$
 - poprawka na niecentryczność styku z powierzchniami pomiarowymi płytki wzorcowanej.

- **S4.3 Wzorzec odniesienia** (l_s): Długość płytki odniesienia wraz z niepewnością rozszerzoną podana jest w świadectwie wzorcowania kompletu płytek wzorcowych i wynosi 50,000 02 mm \pm 30 nm (k = 2).
- **S4.4 Dryft wzorca** $(\delta l_{\rm D})$: Czasowy dryft długości płytki odniesienia oszacowano na podstawie poprzednich wzorcowań i stwierdzono, że wynosi 0 ±30 nm. Ogólne doświadczenia z tego typu płytkami wzorcowymi pozwalają stwierdzić, że najbardziej prawdopodobna jest zerowa wartość dryftu i można przyjąć dla niej trójkątny rozkład prawdopodobieństwa.
- **S4.5 Komparator** (δl_c): Sprawdzano, że komparator spełnia wymagania określone w EALG21. W oparciu o ten fakt można stwierdzić, że dla różnic długości D wynoszących do $\pm 10~\mu m$, poprawki dla stwierdzonych różnic długości wynoszą $\pm (30~nm+0,02\cdot |D|)$. Uwzględniając tolerancje płytki wzorcowej klasy 0 oraz płytki odniesienia klasy K, największa różnica ich długości będzie wynosić $\pm 1~\mu m$, a poprawka na nieliniowość i niedokładność ustawienia komparatora będzie zawierać się w granicach $\pm 32~nm$.
- **Poprawki ze względu na temperaturę** ($\bar{\alpha}$, δt , $\delta \alpha$, $\Delta \bar{t}$): Przed wzorcowaniem należy S4.6 zapewnić takie warunki, aby temperatura płytek wzorcowych była zgodna z temperaturą w pomieszczeniu pomiarowym. Szczątkowe różnice pomiędzy temperatura płytki wzorcowanej a temperatura płytki odniesienia oszacowano na ±0.05 K. Na podstawie danych zawartych w świadectwie wzorcowania płytki odniesienia oraz danych producenta płytki wzorcowanej założono, że liniowe współczynniki rozszerzalności cieplnej płytek wzorcowych stalowych mieszczą się w granicach (11,5±1,0) 10⁻⁶ °C⁻¹. Łącząc dwa rozkłady prostokątne różnica liniowych współczynników rozszerzalności cieplnei przyimuje kształt rozkładu trójkatnego o granicach ±2·10⁻⁶ °C⁻¹. Odchylenie średniej temperatury pomiaru od temperatury odniesienia t₀ = 20 °C oszacowano jako wartość mieszczącą się w przedziale ±0,5 °C. Najlepszą wartością oszacowaną dla różnicy liniowych współczynników rozszerzalności cieplnej i odchylenia średniej temperatury pomiaru od temperatury odniesienia jest zero. Dlatego przy szacowaniu składników niepewności należy brać pod uwagę wyrazy drugiego rzędu, co zmusza do uwzględnienia iloczynu niepewności standardowych związanych z czynnikami członu $\delta \alpha \cdot \Delta \bar{t}$ w równaniu (S4.2) (patrz punkt S4.13, równanie (S4.5)). Końcowa niepewność standardowa wynosi $u(\delta \alpha \cdot \Delta \bar{t}) = 0.236 \cdot 10^{-6}$.
- **S4.7 Odchylenie długości płytki** (δ/ν): Dla płytek wzorcowych klasy 0 odchylenie długości płytki, określane na podstawie pomiarów wykonanych w środku i w czterech rogach płytki, powinno znajdować się w przedziale ±0,12 μm (ISO 3650). Zakładając, że

odchylenie to będzie występować na powierzchniach pomiarowych wzdłuż krótszej krawędzi o długości 9 mm i że długość środkową mierzono wewnątrz okręgu o promieniu 0,5 mm, to poprawkę na nieosiowość punktów styku oszacowano jako znajdującą się w przedziale ±6,7 nm.

- **S4.8 Korelacja:** Żadnej z wielkości wejściowych nie rozpatrywano jako wielkości w istotnym stopniu skorelowanej.
- **S4.9** Pomiary (δl): Przeprowadzono następujące pomiary różnic pomiędzy długością płytki wzorcowanej i płytki odniesienia. Przed każdym odczytem komparator zerowano na wzorcu odniesienia.

Numer pomiaru	Wartość zmierzona
1	-100 nm
2	-90 nm
3	-80 nm
4	-90 nm
5	-100 nm

średnia arytmetyczna:

$$\delta \bar{l} = -94 \text{ nm}$$

połączona standardowego estymata

odchylenia

 $s_p(\delta I) = 12 \text{ nm}$

(uzyskana z wcześniejszych pomiarów)

niepewność standardowa

$$u(\delta l) = s(\delta \bar{l}) = \frac{12 \cdot \text{nm}}{\sqrt{5}} = 5.37 \text{ nm}$$

Połączoną estymatę odchylenia standardowego przyjęto na podstawie badań przeprowadzonych w celu potwierdzenia zgodności komparatora z wymaganiami EAL-G21.

S4.10 Budżet niepewności (δl_x):

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo-	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
			bieństwa		
X_i	x_i	$u(x_i)$		c_i	$u_i(y)$
l_S	50,000 020 mm	15 nm	normalny	1,0	15,0 nm
δl_D	0 mm	17,3 nm	trójkątny	1,0	17,3 nm
δl	-0,000 094 mm	5,37 nm	normalny	1,0	5,37 nm
δl_C	0 mm	18,5 nm	prostokątny	1,0	18,5 nm
δt	0 °C	0,0289 °C	prostokątny	-575 nm °C ⁻¹	-16,6 nm
$\delta \alpha \cdot \Delta \bar{t}$	0	0,236·10 ⁻⁶	-	50 mm	-11,8 nm
δl_V	0 mm	3,87 nm	prostokątny	-1,0	-3,87 nm
t_X	49,999 926 mm				36,4 nm

S4.11 Niepewność rozszerzona

$$U = k \cdot u(l_x) = 2 \cdot 36,4 \text{ nm} \cong 73 \text{ nm}$$

\$4.12 Zapis wyniku pomiaru

Zmierzona wartość płytki wzorcowej o długości nominalnej 50 mm wynosi 49.999 926 mm ±73 nm.

Podana niepewność pomiaru rozszerzona została określona jako standardowa niepewność pomiaru pomnożona przez współczynnik rozszerzenia k = 2, który dla rozkładu normalnego odpowiada prawdopodobieństwu rozszerzenia ok. 95 %.

S4.13 Uwaga matematyczna dotycząca niepewności standardowej pomiaru iloczynu dwóch wielkości o wartości oczekiwanej równej zero:

Jeżeli rozpatrywano iloczyn dwóch wielkości, to w przypadku, gdy jedna lub obie wartości oczekiwane mnożników tego iloczynu są równe zeru, konieczne jest zmodyfikowanie stosowanej zwykle metody wyznaczania składników niepewności polegającej na linearyzacji funkcji pomiaru. Jeżeli mnożniki iloczynu są statystycznie niezależne i ich wartości oczekiwane są różne od zera, to kwadrat względnej niepewności standardowej pomiaru (wariancja względna) związany z iloczynem można wyrazić bez linearyzacji za pomocą kwadratów względnych niepewności standardowych związanych z wartościami oczekiwanymi mnożników:

$$w^{2}(x_{1} \times x_{2}) = w^{2}(x_{1}) + w^{2}(x_{2}) + w^{2}(x_{1}) \times w^{2}(x_{2})$$
(S4.2)

Stosując definicję względnej niepewności standardowej pomiaru, równanie to można łatwo przekształcić do postaci:

$$u^{2}(x_{1} \times x_{2}) = x_{2}^{2}u^{2}(x_{1}) + x_{1}^{2}u^{2}(x_{2}) + u^{2}(x_{1}) \times u^{2}(x_{2})$$
(S4.3)

Jeżeli niepewności standardowe $u(x_1)$ i $u(x_2)$ związane z wartościami oczekiwanymi x_1 i x_2 są znacznie mniejsze niż odpowiednie moduły wartości oczekiwanych, to trzeci człon prawej strony równania (S4.4) można pominąć. Równanie wynikowe przedstawia wówczas zwykły przypadek oparty na linearyzacji funkcji pomiaru. Jeżeli jednak jeden z modułów wartości oczekiwanych, np. $|x_2|$ jest znacznie mniejszy niż niepewność standardowa $u(x_2)$ związana z wartością oczekiwaną lub równy zero, to iloczyn będący pierwszym członem równania (S4.4) można pominąć. Równanie końcowe wówczas przyjmie postać:

$$u^{2}(x_{1} \times x_{2}) \cong x_{1}^{2}u^{2}(x_{2}) + u^{2}(x_{1}) \times u^{2}(x_{2})$$
 (S4.4)

Jeżeli oba moduły wartości oczekiwanych są znacznie mniejsze od związanych z nimi niepewności standardowych lub równe zero, jedynie trzeci człon równania (S4.4) ma istotny udział w niepewności:

$$u^{2}(x_{1} \times x_{2}) \cong u^{2}(x_{1}) \times u^{2}(x_{2})$$
 (S4.5)

S5 WZORCOWANIE TERMOELEMENTU TYPU N W TEMPERATURZE 1000 °C

- Wzorcowanie termoelementu typu N wykonuje się przez porównanie z dwoma termoelementami odniesienia typu R w poziomym piecu, w temperaturze 1000 °C. Powstającą w obwodach termoelementów siłę termoelektryczną mierzono woltomierzem cyfrowym poprzez rewersyjny przełącznik wielopozycyjny. Spoiny odniesienia wszystkich termoelementów umieszczono w temperaturze 0 °C. Termoelement wzorcowany jest połączony z punktami odniesienia poprzez przewody kompensacyjne. Wartości temperatury odnoszą się do Międzynarodowej Skali Temperatury z 1990 r. (ang. ITS-90).
- **S5.2** Temperatura t_X spoiny pomiarowej wzorcowanego termoelementu dana jest wyrażeniem:

$$t_{X} = t_{S} \left(V_{iS} + \delta V_{iS1} + \delta V_{iS2} + \delta V_{R} - \frac{\delta t_{0S}}{C_{S0}} \right) + \delta t_{D} + \delta t_{F}$$

$$\cong t_{S} \left(V_{iS} \right) + C_{S} \times \delta V_{iS1} + C_{S} \times \delta V_{iS2} + C_{S} \times \delta V_{R} - \frac{C_{S}}{C_{S0}} \delta t_{0S} + \delta t_{D} + \delta t_{F}$$
(S5.1)

S5.3 Napięcie V_X powstające w obwodzie termoelementu podczas wzorcowania, gdy temperatura spoiny odniesienia wynosi 0 °C, dane jest wyrażeniem:

$$V_{X}(t) \cong V_{X}(t_{X}) + \frac{\Delta t}{C_{X}} - \frac{\delta t_{0X}}{C_{X0}} = V_{iX} + \delta V_{iX1} + \delta V_{iX2} + \delta V_{R} + \delta V_{LX} + \frac{\Delta t}{C_{X}} - \frac{\delta t_{0X}}{C_{X0}}$$
(S5.2)

gdzie:

 $t_S(V)$ - temperatura termoelementu odniesienia wyrażona jako napięcie, przy temperaturze spoiny odniesienia 0 °C. Zależność funkcyjną podano w świadectwie wzorcowania;

 V_{iS} , V_{iX} - wskazania woltomierza;

 δV_{iSI} , δV_{iXI} - poprawki wskazania woltomierza ustalone podczas jego wzorcowania;

 $\delta V_{iS2},\,\delta V_{iX2}$ - poprawki napięć spowodowane ograniczoną rozdzielczością woltomierza;

 δV_R - poprawka spowodowana zmianami napięcia powstającymi na zaciskach przełącznika wielopozycyjnego;

 $\delta t_{0S}, \, \delta t_{0X}$ - poprawki spowodowane odchyleniem temperatury odniesienia od temperatury 0 °C;

 $C_S,\,C_X$ - napięciowe czułości termoelementów w mierzonej temperaturze równej 1000 °C:

 $C_{S0},\,C_{X0}$ - napięciowe czułości termoelementów w temperaturze odniesienia równej 0 °C;

- zmiana wskazań termometrów odniesienia od ich ostatniego wzorcowania, spowodowana dryftem,

 δt_F - poprawka temperatury uwzględniająca niejednorodność temperatury w piecu grzejnym;

t - temperatura, w której wzorcowany jest termoelement (punkt wzorcowania);

 $\Delta t = t - t_X$ - odchylenie temperatury punktu wzorcowania od temperatury rzeczywistej w piecu;

 δV_{LX} - poprawka napięcia spowodowana oddziaływaniami przewodów kompensacyjnych.

- **S5.4** Podawanym wynikiem jest siła termoelektryczna powstająca w obwodzie termoelementu, zależna od temperatury jego spoiny pomiarowej. Ponieważ proces pomiarowy składa się z dwóch etapów określania temperatury rzeczywistej w piecu oraz określania siły termoelektrycznej wzorcowanego termoelementu wyznaczenie niepewności jest również podzielone na dwie części.
- **S5.5 Wzorce odniesienia** ($t_S(V)$): Termoelementy odniesienia posiadają świadectwa wzorcowania zawierające zależność temperatury ich spoin pomiarowych (przy temperaturze spoiny odniesienia równej 0 °C) od napięć powstających w obwodach termoelementów. Niepewność rozszerzona w temperaturze pomiaru 1000 °C wynosi U = 0.3 °C (k = 2).
- **S5.6 Wzorcowanie woltomierza** (δV_{iS1} , δV_{iX1}): Przeprowadzono wzorcowanie woltomierza. Wszystkie wyniki pomiarów napięcia są odpowiednio korygowane. Świadectwo wzorcowania podaje dla napięć niższych niż 50 mV stałą niepewność rozszerzoną $U = 2 \, \mu V \, (k = 2)$.
- **S5.7** Rozdzielczość woltomierza (δV_{iS2} , δV_{ix2}): Do pomiarów użyto 4 i ½ cyfrowego mikrowoltomierza w zakresie pomiarowym 10 mV i granicach rozdzielczości $\pm 0,5~\mu V$ dla każdego wskazania.
- **S5.8** Napięcie pasożytnicze (δV_R): Oszacowano, że szczątkowe napięcie pasożytnicze, powstające na zaciskach przełącznika wynosi (0 ±2) μV .
- **S5.9 Temperatury odniesienia** (δt_{0S} , δt_{0X}): Temperatura spoin odniesienia dla każdego termoelementu wynosi (0 ±0,1) °C.
- **S5.10** Napięciowe czułości termoelementów (C_S , C_X , C_{S0} , C_{X0}): Czułości termoelementów odczytano z tablic odniesienia:

	1000 °C	0 °C
termoelement odniesienia	$C_{\rm S}$ = 0,077 °C/ μ V	$C_{\rm S0}$ = 0,189 °C/ μ V
termoelement wzorcowany	$C_{\rm X}$ = 0,026 °C/ μ V	$C_{\rm X0}$ = 0,039 °C/ μ V

- **S5.11 Dryft wzorca odniesienia (\delta t_D):** Na podstawie przeprowadzonych wcześniej wzorcowań oszacowano, że dryft termoelementów odniesienia wynosi (0 $\pm 0,3$) °C.
- **S5.12 Gradienty temperatury**(δ*t*_F): Zmierzono gradienty temperatury wewnątrz pieca. Przy temperaturze 1000 °C odchylenie uwzględniające niejednorodność temperatury w strefie pomiarowej wynosi ±1 °C.
- **S5.13 Przewody kompensacyjne** (δV_{LX}): Przewody kompensacyjne sprawdzono w zakresie temperatur od 0 °C do 40 °C. Na podstawie tych badań oszacowano, że różnice napięć pomiędzy przewodami kompensacyjnymi i termoelektrodami termoelementów znajdują się w przedziale $\pm 5~\mu V$.
- **S5.14 Pomiary** (V_{iS} , $t_{S}(V_{iS})$, V_{iX}): Wskazania woltomierza rejestrowane są zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą. Dla każdego termoelementu wykonano cztery odczyty napięcia, co zredukuje wpływ dryftu temperatury źródła ciepła (pieca) oraz wpływ napięcia pasożytniczego w obwodzie pomiarowym:

I cykl:

I termoelement odniesienia, termoelement wzorcowany, II termoelement odniesienia, II termoelement odniesienia, termoelement wzorcowany, I termoelement odniesienia. Zmiana biegunowości (polaryzacji).

II cykl:

I termoelement odniesienia, termoelement wzorcowany, II termoelement odniesienia, II termoelement odniesienia, termoelement wzorcowany, I termoelement odniesienia.

S5.15 Procedura wymaga, aby różnica pomiędzy dwoma termoelementami odniesienia nie była większa niż ±0,3 °C. Jeżeli różnica przekracza tę wartość graniczną, pomiary należy powtórzyć i/lub zbadać przyczyny jej powstania.

Termoelement	I termoelement odniesienia	termoelement wzorcowany	Il termoelement odniesienia
	+ 10500 μV	+ 36245 μV	+ 10503 μV
Wskazane napięcie,	+ 10503 μV	+ 36248 μV	+ 10503 μV
po uwzględnieniu poprawek	- 10503 μV	- 36248 μV	- 10505 μV
	- 10504 μV	- 36251 μV	- 10505 μV
Wartość średnia napięcia	10502,5 μV	36248 μV	10504 μV
Temperatura spoiny pomiarowej	1000,4 °C		1000,6 °C
Temperatura w piecu		1000,5 °C	

Z czterech wskazań każdego termoelementu, przedstawionych w powyższej tabeli, określono wartość średnią napięcia każdego termoelementu. Wartości napięcia powstającego w obwodach termoelementów odniesienia przekształcono w wartości temperatury stosując funkcję opisującą zależność temperatury i napięcia, podaną w ich świadectwach wzorcowania. Obserwowane wartości temperatury są w dużym stopniu skorelowane (współczynnik korelacji jest bliski jedności). Z tego powodu, obliczając ich wartość średnią połączone zostają tylko w jedną obserwację, która jest temperaturą w piecu w miejscu, w którym umieszczono termoelement wzorcowany. W podobny sposób otrzymano następnie tylko jedną obserwację napięcia wzorcowanego termoelementu. W celu wyznaczenia niepewności pomiaru związanej z tymi obserwacjami przeprowadzono wcześniej, w takiej samej temperaturze, serię dziesięciu pomiarów. Z takiej serii pomiarów otrzymano połączoną estymatę odchylenia standardowego temperatury w piecu oraz napięcia w obwodzie wzorcowanego termoelementu.

Odpowiednie niepewności standardowe wielkości mierzonych wynoszą:

połączona estymata odchylenia standardowego $s_p(t_s) = 0.10 \, ^{\circ}\text{C}$

niepewność standardowa $u(t_S) = \frac{s_P(t_S)}{\sqrt{1}} = 0.10 \, ^{\circ}\text{C}$

połączona estymata odchylenia standardowego $s_0(V_{iX}) = 1.6 \text{ μV}$

niepewność standardowa $u(V_{iX}) = \frac{s_p(V_{iX})}{\sqrt{1}} = 1,6 \, \mu V$

S5.17 Budżet niepewności (temperatura t_X w piecu):

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo- bieństwa	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
X_i	x_i	$u(x_i)$		c_i	$u_i(y)$
$t_{ m S}$	1000,5 °C	0,10 °C	normalny	1,0	0,10 °C
δV_{iS1}	0 μV	1,00 μV	normalny	0,077 °C/μV	0,077 °C
$\delta V_{ m iS2}$	0 μV	0,29 μV	prostokątny	0,077 °C/μV	0,022 °C
$\delta V_{ m R}$	0 μV	1,15 μV	prostokątny	0,077 °C/μV	0,089 °C
$\delta t_{0\mathrm{S}}$	0 °C	0,058 °C	prostokątny	-0,407	-0,024 °C
$\delta t_{ m S}$	0 °C	0,15 °C	normalny	1,0	0,15 °C
$\delta t_{ m D}$	0 °C	0,173 °C	prostokątny	1,0	0,173 °C
$\delta t_{ m F}$	0 °C	0,577 °C	prostokątny	1,0	0,577 °C
$t_{ m X}$	1000,5 °C				0,641 °C

S5.18 Budżet niepewności (siła termoelektryczna V_X wzorcowanego termoelementu):

Niepewność standardowa związana z odchyleniem temperatury punktu wzorcowania od temperatury w piecu jest niepewnością standardową związaną z temperaturą w piecu, ponieważ temperatura punktu wzorcowania jest wartością zdefiniowaną (dokładnie znaną).

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
X_i		44(24)	bieństwa		4 (21)
Λ_i	χ_i	$u(x_i)$		c_i	$u_i(y)$
$V_{ m iX}$	36 248 μV	1,60 μV	normalny	1,0	1,60 μV
$\delta V_{ m iX1}$	0 μV	1,00 μV	normalny	1,0	1,00 μV
$\delta V_{ m iX2}$	0 μV	0,29 μV	prostokątny	1,0	0,29 μV
$\delta V_{ m R}$	0 μV	1,15 μV	prostokątny	1,0	1,15 μV
$\delta V_{ m LX}$	0 μV	2,9 μV	prostokątny	1,0	2,9 μV
Δt	0,5 °C	0,641 °C	normalny	38,5 μV/°C	24,5 μV
$\delta t_{0\mathrm{X}}$	0 °C	0,058 °C	prostokątny	-25,6 μV/°C	-1,48 μV
$V_{ m X}$	36 229 μV				25,0 μV

S5.19 Niepewności rozszerzone

Niepewność rozszerzona związana z pomiarem temperatury w piecu wynosi:

$$U = k \cdot u(t_x) = 2 \cdot 0.641 \,^{\circ}\text{C} \cong 1.3 \,^{\circ}\text{C}$$

Niepewność rozszerzona związana z wartością siły termoelektrycznej wzorcowanego termoelementu:

$$U = k \cdot u(V_X) = 2 \cdot 25,0 \,\mu\text{V} \cong 50 \,\mu\text{V}$$

S5.20 Zapis wyniku pomiaru


Siła termoelektryczna termoelementu typu N w temperaturze 1000 °C, przy temperaturze spoiny odniesienia 0 °C, wynosi 36 230 μ V ± 50 μ V.

Podana niepewność rozszerzona pomiaru została określona jako standardowa niepewność pomiaru pomnożona przez współczynnik rozszerzenia k = 2, który dla rozkładu normalnego odpowiada prawdopodobieństwu rozszerzenia ok. 95 %.

S6 WZORCOWANIE CZUJNIKA MOCY PRZY CZĘSTOTLIWOŚCI 19 GHz

Pomiar dotyczy wzorcowania nieznanego czujnika mocy w odniesieniu do wywzorcowanego czujnika mocy użytego jako czujnik odniesienia. Oba czujniki są na zmianę podłączane do stabilnego wzorca pośredniczącego o znanym małym współczynniku odbicia. Pomiar jest wykonywany przy współczynniku kalibracji, który jest zdefiniowany jako stosunek mocy padającej przy częstotliwości odniesienia 50 MHz, do mocy padającej przy częstotliwości wzorcowania pod warunkiem, że obie moce padające powodują identyczną reakcję czujnika mocy. Dla każdej częstotliwości, za pomocą miernika podwójnego umożliwiającego pomiar ilorazu mocy, określa się stosunek mocy czujnika wzorcowanego odpowiednio do czujnika odniesienia i do wewnętrznego czujnika stanowiącego część wzorca pośredniczącego.

S6.2 Schemat układu pomiarowego



S6.3 Wielkość K, nazwana przez niektórych producentów "współczynnikiem kalibracji", jest zdefiniowana jako:

$$K = \frac{P_{\rm lr}}{P_{\rm lc}} = \frac{(1 + \left| \Gamma_{\rm r} \right|^2) P_{\rm Ar}}{(1 + \left| \Gamma_{\rm c} \right|^2) P_{\rm Ac}}$$
 (S6.1)

dla jednakowego wskazania mocy miernika

gdzie:

 P_{lr} - moc padająca przy częstotliwości odniesienia (50 MHz),

 P_{lc} - moc padająca przy częstotliwości wzorcowania,

 $\Gamma_{\rm r}$ - napięciowy współczynnik odbicia czujnika przy częstotliwości

odniesienia,

 Γ_{c} - napięciowy współczynnik odbicia czujnika przy częstotliwości

wzorcowania,

 P_{Ar} - moc absorbowana przez czujnik przy częstotliwości odniesienia,

*P*_{Ac} - moc absorbowana przez czujnik przy częstotliwości wzorcowania.

S6.4 Współczynnik kalibracji czujnika wzorcowanego opisany jest zależnością:

$$K_X = (K_S + \delta K_D) \frac{M_{Sr} M_{Xc}}{M_{Sc} M_{Yr}} p_{Cr} p_{Cc} p$$
 (S6.2)

gdzie:

 $K_{\rm S}$ - współczynnik kalibracji czujnika mocy odniesienia;

 $\delta K_{\rm D}$ - zmiana współczynnika kalibracji czujnika mocy odniesienia od jego ostatniego wzorcowania spowodowana dryftem;

 $M_{\rm Sr}$ - współczynnik niedopasowania czujnika odniesienia przy częstotliwości odniesienia;

 $M_{
m Sc}$ - współczynnik niedopasowania czujnika odniesienia przy częstotliwości wzorcowania;

 $M_{
m Xr}$ - współczynnik niedopasowania czujnika wzorcowanego przy częstotliwości odniesienia:

 $M_{
m Xc}$ - współczynnik niedopasowania czujnika wzorcowanego przy częstotliwości wzorcowania;

 $p_{\rm Cr}$ - współczynnik poprawkowy uwzględniający nieliniowość i ograniczoną rozdzielczość miernika mocy dla ilorazu poziomu mocy przy częstotliwości odniesienia;

 p_{Cc} - współczynnik poprawkowy uwzględniający nieliniowość i ograniczoną rozdzielczość miernika mocy dla ilorazu poziomu mocy przy częstotliwości wzorcowania;

p - iloraz współczynników mocy otrzymany z równania:

$$p = \frac{p_{\rm Sr} p_{\rm Xc}}{p_{\rm Sc} p_{\rm Xr}}$$

gdzie:

 $p_{\rm Sr}$ - współczynnik mocy dla czujnika odniesienia przy częstotliwości odniesienia;

 p_{Sc} - współczynnik mocy dla czujnika odniesienia przy częstotliwości wzorcowania;

 $p_{\rm Xr}$ - współczynnik mocy dla czujnika wzorcowanego przy częstotliwości odniesienia;

 $p_{\rm Xc}$ - współczynnik mocy dla czujnika wzorcowanego przy częstotliwości wzorcowania.

- **S6.5 Czujnik odniesienia** (K_S): Czujnik odniesienia był wywzorcowany sześć miesięcy przed użyciem go do wzorcowania czujnika mocy. Wartość współczynnika wzorcowania podana w świadectwie wzorcowania wyniosła (95,7 \pm 1,1) % (k = 2), co również można wyrazić jako 0,957 \pm 0,011.
- S6.6 **Dryft wzorca** ($\delta K_{\rm D}$): Dryft współczynnika wzorcowania wzorca odniesienia oszacowano na podstawie wykonywanych corocznie wzorcowań jako -0,002 na rok z odchyleniem $\pm 0,004$. Na podstawie tych wartości oszacowano dryft czujnika odniesienia (wywzorcowanego pół roku wcześniej) jako równy -0,001 z odchyleniem $\pm 0,002$.
- S6.7 Liniowość i rozdzielczość miernika mocy ($p_{\rm Cr}$, $p_{\rm Cc}$): Wartości wskazywane przez miernik mocy z powodu jego nieliniowości, dla stosunku poziomu mocy przy częstotliwości odniesienia, są obciążone niepewnością rozszerzoną 0,002 (k=2) oraz, dla stosunku poziomu mocy przy częstotliwości wzorcowania, niepewnością 0,0002 (k=2). Wartości te otrzymano podczas wcześniejszych pomiarów. Z powodu użycia tego samego miernika mocy do określenia obu wartości $p_{\rm S}$ i $p_{\rm X}$, składowe niepewności przy częstotliwości odniesienia i częstotliwości wzorcowania są skorelowane. Ponieważ rozważane są stosunki mocy dla obu częstotliwości, korelacja powoduje zmniejszenie niepewności. Z tego powodu należy rozważać jedynie względną różnicę wskazań, powstającą na skutek oddziaływań systematycznych (patrz uwaga w punkcie S3.12). Wynika stąd niepewność standardowa 0,00142 związana ze współczynnikiem poprawkowym $p_{\rm Cr}$ oraz niepewność standardowa 0,000142 związana ze współczynnikiem poprawkowym $p_{\rm Cr}$

Niepewność rozszerzona ustalona dla wskazań miernika mocy zawiera wpływy nieliniowości i rozdzielczości. Wpływy nieliniowości są skorelowane, podczas gdy wpływy rozdzielczości są nieskorelowane. Jak pokazano w punkcie S3.12 zastosowanie ilorazu mocy eliminuje wpływ korelacji i zmniejsza niepewność standardową pomiaru związaną z tym ilorazem. W przedstawionych powyżej obliczeniach oddzielne skorelowane i nieskorelowane składowe nie są znane i podane wartości są górnymi granicami niepewności standardowej związanej z ilorazami. Budżet niepewności ostatecznie pokazuje, że składowe wynikające z tych ilorazów są nieistotne, co uzasadnia zastosowane przybliżenie.

S6.8 Współczynniki niedopasowania ($M_{\rm Sr}$, $M_{\rm Sc}$, $M_{\rm Xr}$, $M_{\rm Xc}$): Jeżeli układ pomiarowy z wzorcem pośredniczącym nie jest precyzyjnie dopasowany i nie są znane fazy współczynników odbicia wzorca pośredniczącego, czujnika wzorcowanego i czujnika odniesienia, wówczas niepewność będzie spowodowana niedopasowaniem każdego czujnika przy częstotliwości odniesienia i przy częstotliwości wzorcowania. Odpowiednie granice odchyleń należy obliczyć dla częstotliwości odniesienia i częstotliwości wzorcowania z następującej zależności:

$$M_{S,X} = 1 \pm 2 |\Gamma_{G}| \Gamma_{S,X}$$
 (S6.3)

gdzie moduły współczynników odbicia wzorca pośredniczącego, czujnika odniesienia i czujnika wzorcowanego wynoszą:

	50 MHz	18 GHz
$ \Gamma_{\sf G} $	0,02	0,07
$ arGamma_{ t S} $	0,02	0,10
$ \Gamma_{X} $	0,02	0,12

Rozkład prawdopodobieństwa poszczególnych składowych jest typu U. W związku z tym przy obliczaniu wariancji iloraz 1/3, typowy dla rozkładu prostokątnego należy zastąpić ilorazem 1/2, przyjmując połówkową wartość graniczną. Niepewność standardową spowodowaną niedopasowaniem otrzymuje się z:

$$u(M_{S,X}) = \frac{2|\Gamma_{G}|\Gamma_{S}|}{\sqrt{2}}$$
 (S6.4)

Uwaga: Wartości współczynników odbicia są wynikami pomiarów, które również obarczone są niepewnością. Niepewność ta jest pierwiastkiem kwadratowym sumy kwadratu niepewności pomiaru i kwadratu wartości zmierzonej.

- **S6.9 Korelacja:** Żadnej z wielkości wejściowych nie rozpatrywano jako wielkości w istotnym stopniu skorelowanej.
- **S6.10 Pomiary** (*p*): Przeprowadzono trzy oddzielne odczyty. W celu uwzględnienia powtarzalności połączenia za każdym razem wykonuje się rozłączenie i ponowne połączenie obu czujników (odniesienia i wzorcowanego) do wzorca pośredniczącego. Odczyty wskazań miernika mocy użyte do obliczenia ilorazu *p* są następujące:

nr obs.	$p_{ m Sr}$	$p_{ m Sc}$	$p_{ m Xr}$	$p_{ m Xc}$	p
1	1,0001	0,9924	1,0001	0,9698	0,9772
2	1,0000	0,9942	1,0000	0,9615	0,9671
3	0,9999	0,9953	1,0001	0,9792	0,9836

średnia arytmetyczna:

$$\bar{p} = 0.9760$$

odchylenie standardowe eksperymentalne:

$$s(p) = 0.0083$$

$$u(p) = s(\overline{p}) = \frac{0,0083}{\sqrt{3}} = 0,0048$$

S6.11 Budżet niepewności (K_X):

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo- bieństwa	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
X_i	x_i	$u(x_i)$		c_i	$u_i(y)$
K_{S}	0,957	0,0055	normalny	0,976	0,00537
$\delta K_{ m D}$	-0,001	0,0012	prostokątny	0,976	0,00113
$M_{ m Sr}$	1,000	0,0006	typu U	0,933	0,00053
$M_{ m Sc}$	1,000	0,0099	typu U	-0,933	0,00924
$M_{ m Xr}$	1,000	0,0006	typu U	-0,933	-0,00053
$M_{ m Xc}$	1,000	0,0119	typu U	0,933	0,01110
p_{Cr}	1,000	0,0014	normalny	0,933	0,00132
p_{Cc}	1,000	0,0001	normalny	0,933	0,00013
p	0,976	0,0048	normalny	0,956	0,00459
K_{X}	0,933				0,01623

S6.12 Niepewność rozszerzona:

$$U = k \cdot u(K_X) = 2 \cdot 0.01623 \cong 0.032$$

S6.13 Zapis wyniku pomiaru:


Współczynnik wzorcowania czujnika mocy przy częstotliwości 18 GHz wynosi 0,933 ±0,032, co może być również wyrażone jako (93,3 ± 3,2) %.

Podana niepewność pomiaru rozszerzona została ustalona jako niepewność standardowa pomnożona przez współczynnik rozszerzenia k = 2, co dla rozkładu normalnego odpowiada prawdopodobieństwu rozszerzenia około 95 %.

S7 WZORCOWANIE WSPÓŁOSIOWEGO TŁUMIKA NASTAWNEGO O SKOKOWEJ REGULACJI TŁUMIENIA DLA NASTAWY 30 dB (STRATY PRZYROSTOWE)

Pomiar dotyczy wzorcowania współosiowego tłumika nastawnego o skokowej regulacji tłumienia przy częstotliwości 10 GHz. Do pomiaru wykorzystano układ pomiarowy zawierający wywzorcowany współosiowy tłumik nastawny o skokowej regulacji tłumienia działający jako tłumienie odniesienia. Metoda pomiarowa polega na określeniu tłumienia pomiędzy dopasowanym źródłem i dopasowanym obciążeniem. Wzorcowany współosiowy tłumik nastawny o skokowej regulacji tłumienia jest przełączany pomiędzy nastawami 0 i 30 dB i podczas pomiaru określana jest wartość tłumienia (straty przyrostowe). Układ pomiarowy do pomiaru tłumienia zawiera cyfrowy wyświetlacz oraz analogowy detektor zera, służący do sygnalizacji warunku równowagi.

\$7.2 Schemat układu pomiarowego:



S7.3 Tłumienie L_X wzorcowanego tłumika jest określane z następującego wyrażenia:

$$L_{X} = L_{S} + \delta L_{S} + \delta L_{D} + \delta L_{M} + \delta L_{K} + \delta L_{ib} - \delta L_{ia} + \delta L_{0b} - \delta L_{0a}$$
 (S7.1)

gdzie:

 $L_{\rm S} = L_{\rm ib} - L_{\rm ia}$ - różnica tłumienia tłumika odniesienia

*L*_{ia} - wskazane tłumienie wzorcowanego tłumika dla nastawy 0 dB;

*L*_{ib} - wskazane tłumienie wzorcowanego tłumika dla nastawy 30 dB;

$\delta L_{ m S}$	 poprawka wyznaczona podczas wzorcowania tłumika odniesienia;
$\delta L_{ m D}$	 zmiana tłumienia tłumika odniesienia w okresie od jego ostatniego wzorcowania, spowodowana dryftem;
$\delta L_{ m M}$	 poprawka spowodowana stratami niedopasowania;
$\delta L_{ m K}$	 poprawka na przesłuch pomiędzy wejściem i wyjściem wzorcowanego tłumika spowodowana niedoskonałą izolacją;
$\delta L_{\mathrm{ia}},\delta L_{\mathrm{ib}}$	 poprawka spowodowana ograniczoną rozdzielczością detektora odniesienia dla nastaw 0 dB i 30 dB;
δL_{0a} , δL_{0b}	 poprawki spowodowane ograniczoną rozdzielczością detektora zera dla nastaw 0 dB i 30 dB.

- **S7.4 Tłumik odniesienia (** $\delta L_{\rm S}$): W świadectwie wzorcowania tłumika odniesienia podano wartość tłumienia 30,003 dB, przy 10 GHz dla nastawy 30,000 dB, i niepewność rozszerzoną 0,005 dB (k = 2). Poprawka +0,003 i jej niepewność rozszerzona 0,005 dB (k = 2) są rozważane dla tych przypadków, gdy nastawy tłumienia tłumika odniesienia nie różnią się o więcej niż ±0,1 dB od nastawy wywzorcowanego tłumika wynoszącej 30,000 dB.
- **S7.5 Dryft odniesienia** (δL_D): Dryft tłumienia tłumika odniesienia oszacowano na podstawie danych z wcześniejszych wzorcowań i ustalono, że wynosi 0 $\pm 0,002$ dB.
- Straty niedopasowania ($\delta L_{\rm M}$): Współczynniki odbicia źródła i obciążenia w płaszczyznach połączenia tłumika wzorcowanego zoptymalizowano poprzez dopasowanie impedancji tak, by uzyskać możliwie najmniejsze wartości. Zmierzono te moduły oraz moduły współczynników rozproszenia wzorcowanego tłumika, ale ich faza pozostaje nieznana. Bez informacji dotyczących faz nie można wyznaczyć poprawki na niedopasowanie; lecz niepewność standardową (w dB) spowodowaną niepełną wiedzą o dopasowaniu można oszacować za pomocą następującego równania [1]:

$$u(\delta L_{\rm M}) = \frac{8,686}{\sqrt{2}} \sqrt{\left|\Gamma_{\rm S}\right|^2 (\left|s_{11a}\right|^2 + \left|s_{11b}\right|^2) + \left|\Gamma_{\rm L}\right|^2 (\left|s_{22a}\right|^2 + \left|s_{22b}\right|^2) + \left|\Gamma_{\rm S}\right|^2 \times \left|\Gamma_{\rm L}\right|^2 (\left|s_{21a}\right|^4 + \left|s_{21b}\right|^4)}$$
(S7.2)

Po podstawieniu współczynników odbicia źródła i obciążenia równych:

$$\Gamma_{\rm S} = 0.03 \text{ i } \Gamma_{\rm L} = 0.03$$

oraz współczynników rozproszenia wzorcowanego tłumika przy 10 GHz:

	0 dB	30 dB
S11	0,05	0,09
S ₂₂	0,01	0,01
S ₂₁	0,95	0,031

otrzymujemy $u(\delta L_{\rm M})$ = 0,02 dB.

Uwaga: Wartości współczynników rozproszenia i odbicia są wynikami pomiarów, które nie są dokładnie znane. Zostało to uwzględnione przez dodanie pod pierwiastkiem kwadratowym kwadratu niepewności wyniku pomiaru i kwadratu wartości zmierzonej.

- S7.7 Poprawka na przesłuch ($\delta L_{\rm K}$): Przesłuch sygnałów we wzorcowanym tłumiku oszacowano, na podstawie pomiarów wykonanych przy nastawie 0 dB, na 100 dB poniżej poziomu sygnału mierzonego. Z danych tych oszacowano dla nastawy 30 dB poprawkę na przesłuch w granicach $\pm 0,003$ dB.
- S7.8 Rozdzielczość nastaw tłumika odniesienia (δL_{ia} , δL_{ib}): Cyfrowy odczyt tłumika odniesienia ma rozdzielczość 0,001 dB, z której można oszacować poprawkę na rozdzielczość wynoszącą $\pm 0,0005$ dB.
- **S7.9** Rozdzielczość detektora zera (δL_{0a} , δL_{0b}): Na podstawie wcześniej przeprowadzonych obliczeń ustalono, że rozdzielczość detektora zera charakteryzuje się odchyleniem standardowym 0,002 dB dla każdego odczytu, przy założeniu rozkładu normalnego.
- **S7.10 Korelacja:** Żadnej z wielkości wejściowych nie rozpatrywano jako wielkości w istotnym stopniu skorelowanej.
- **S7.11 Pomiary:** Przeprowadzono cztery obserwacje strat przyrostowych pomiędzy nastawami 0 dB i 30 dB wzorcowanego tłumika:

Nr obserwacji	wartości obserwowane			
	nastawa 0 dB	nastawa 30 dB		
1	0,000 dB	30,033 dB		
2	0,000 dB	30,058 dB		
3	0,000 dB	30,018 dB		
4	0,000 dB	30,052 dB		

średnia arytmetyczna:

$$\overline{L}_{\mathrm{S}}=30{,}040~\mathrm{dB}$$

odchylenie standardowe eksperymentalne:

$$s(L_S) = 0.018 \text{ dB}$$

niepewność standardowa:

$$u(L_{\rm S}) = s(\overline{L}_{\rm S}) = \frac{0.018 \text{ dB}}{\sqrt{4}} = 0.009 \text{ dB}$$

S7.12 Budżet niepewności (L_X):

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo- bieństwa	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
X_i	x_i	$u(x_i)$		c_i	$u_i(y)$
$L_{ m S}$	30,040 dB	0,0090 dB	normalny	1,0	0,0090 dB
δL_{S}	0,003 dB	0,0025 dB	prostokątny	1,0	0,0025 dB
$\delta L_{ m D}$	0 dB	0,0011 dB	typu U	1,0	0,0011 dB
$\delta L_{ m M}$	0 dB	0,0200 dB	typu U	1,0	0,0200 dB
$\delta L_{ m K}$	0 dB	0,0017 dB	typu U	1,0	0,0017 dB

δL_{ia}	0 dB	0,0003 dB	typu U	-1,0	-0,0003 dB
$\delta L_{ m ib}$	0 dB	0,0003 dB	prostokątny	1,0	0,0019 dB
δL_{0a}	0 dB	0,0020 dB	prostokątny	-1,0	0,0020 dB
$\delta L_{0\mathrm{b}}$	0 dB	0,0020 dB	normalny	1,0	-0,0020 dB
L_{X}	30,043 dB				0,0224 dB

S7.13 Niepewność rozszerzona:

$$U = k \cdot u(L_x) = 2 \cdot 0,0224 \, \text{dB} \cong 0,045 \, \text{dB}$$

\$7.14 Zapis wyniku pomiaru:

Wartość zmierzona tłumika nastawnego o skokowej regulacji tłumienia dla nastawy 30 dB przy częstotliwości 10 GHz wynosi (30,043 ± 0,045) dB.

Podana niepewność pomiaru rozszerzona jest wyrażona jako odchylenie standardowe pomnożone przez współczynnik rozszerzenia k=2, co dla rozkładu normalnego odpowiada prawdopodobieństwu rozszerzenia około 95 %.

S7.15 Dokumenty odniesienia

[1] Harris, I. A., Warner, F. L.: *Re-examination of mismatch uncertainty when measuring microwave power and attenuation*. In: IEE Proc., Vol. 128, Pt. H, No. 1, Febr. 1981

SUPLEMENT 2

Przykłady

Spis treści		
S8	WPROWADZENIE	50
S9	WZORCOWANIE RĘCZNEGO MULTIMETRU CYFROWEGO DLA NAPIĘCIA 100 V	53
S10	WZORCOWANIE SUWMIARKI Z NONIUSZEM	57
S11	WZORCOWANIE KALIBRATORA TEMPERATURY W TEMPERATURZE 180 °C	62
S12	WZORCOWANIE WODOMIERZA PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU W GOSPODARSTWIE DOMOWYM	65
S13	WZORCOWANIE PIERŚCIENIA WZORCOWEGO O ŚREDNICY NOMINALNEJ 90 mm	70

S8 WPROWADZENIE

- S8.1 Przykłady zamieszczone w niniejszym Suplemencie, które uzupełniają Suplement 1, przedstawiają dodatkowe metody wyznaczania niepewności pomiaru. Niniejszy zestaw przykładów skupia się na sytuacjach, w których mamy do czynienia z jednym lub dwoma członami dominującymi w równaniu opisującym propagację niepewności lub z małą liczbą powtórzonych pomiarów.
- Przykłady dobrano tak, aby pokazać sytuacje spotykane w praktyce. Należy jednak podkreślić, że w przypadkach, gdy celem jest praktyczne zastosowanie omawianej metody, nie ma potrzeby gruntownego zapoznawania się z podstawami matematycznymi przedstawionymi w tych przykładach, a w szczególności w uwagach dołączonych do niektórych z nich. Sugeruje się, aby użytkownik, po zapoznaniu się z warunkami, które muszą być spełnione, zastosował wyniki wywodu teoretycznego. Na przykład, jeżeli w danej sytuacji jest pewne, że wyniki pomiarów mają rozkład prostokątny (taki wypadek będzie miał miejsce, jeżeli w równaniu propagacji niepewności pozostanie do uwzględnienia tylko jeden człon, charakteryzujący się rozkładem prostokątnym), można wówczas przyjąć, że współczynnik rozszerzenia wyniesie k = 1,65 dla prawdopodobieństwa rozszerzenia 95 % (por. punkt S9.14).
- S8.3 Ogólnym wnioskiem wynikającym z zasady propagacji niepewności jest stwierdzenie, że w przypadku tylko jednej składowej dominującej pod względem wartości rozkład tej składowej jest jednocześnie rozkładem wyniku pomiaru. Jak zwykle, w celu obliczenia niepewności wyniku pomiaru należy użyć odpowiedniego współczynnika wrażliwości.
- Trzeba dodać, że spotyka się sytuacje, w których występowanie jednego lub kilku członów dominujących w równaniu niepewności jest często spowodowane zastosowaniem mniej skomplikowanych przyrządów pomiarowych często mających ograniczoną rozdzielność. Może się zatem wydawać paradoksalne, że wyznaczanie niepewności pomiaru w przypadku mniej skomplikowanych przyrządów pomiarowych jest o czym świadczą przykłady zamieszczone w niniejszym Suplemencie bardziej skomplikowane niż dla przykładów z Suplementu 1, dla których zastosowano prostsze procedury. Należy jednak pamiętać, że rozwiązania matematyczne, które niektórzy czytelnicy mogą uznać za utrudnienie, zamieszczono dla celów dydaktycznych tam, gdzie są potrzebne do bezpośredniego wyjaśniania zastosowanych metod obliczeniowych, a nie przedstawiono ich w głównym dokumencie.
- Przykłady opierają się na projektach przygotowanych przez Grupy Ekspertów EA. Propozycje te uproszczono i ujednolicono tak, aby były zrozumiałe dla pracowników laboratoriów we wszystkich dziedzinach, w których wykonuje się wzorcowanie. Autorzy żywią nadzieję, że prezentowany w niniejszym Suplemencie zestaw przykładów, podobnie jak poprzedzający go zbiór opublikowany jako Suplement 1, przyczyni się do lepszego zrozumienia szczegółów tworzenia modelu pomiarowego i do ujednolicenia metody wyznaczania niepewności pomiaru, niezależnie od dziedziny, której dotyczy wzorcowanie.
- Rodzaje składowych niepewności pomiaru oraz ich wartości liczbowe podane w przykładach nie mają na celu sugerowania jakichkolwiek wymagań, czy to obowiązkowych, czy w formie preferencji. Laboratoria powinny określać składowe niepewności na podstawie funkcji pomiaru, którą stosują do oceny określonego wzorcowania i podać wyznaczoną niepewność pomiaru w wydanym przez siebie świadectwie wzorcowania.

- **S8.7** Przykłady opracowano zgodnie ze schematem ogólnym zastosowanym w Suplemencie 1. Czytelnik znajdzie szczegóły w punkcie S1.4 cytowanego opracowania.
- S8.8 Przeprowadzona w przykładach analiza niepewności ma odzwierciedlać fizyczne podstawy określonego procesu pomiarowego oraz metody oceny wyników pomiaru i związanej z nimi niepewności. Aby analiza była przejrzysta także dla tych, którzy nie są specjalistami w określonej dziedzinie metrologicznej, w wyborze symboli poszczególnych wielkości zastosowano ujednoliconą metodykę uwzględniającą bardziej podstawy fizyczne niż bieżącą praktykę stosowaną w różnych dziedzinach pomiarów.
- S8.9 We wszystkich rozpatrywanych przypadkach występują wielkości różnych rodzajów. Jedną z nich jest mezurand, drugą wielkość reprezentowana przez wzorzec roboczy, który jest realizacją jednostki miary; mezurand jest porównywany z jednostką miary. Oprócz tych dwóch wielkości, we wszystkich wypadkach mamy do czynienia z kilkoma innymi, które pełnią rolę wielkości dodatkowych lub poprawek.
- S8.10 Poprawki opisują brak równości między wielkością mierzoną a wynikiem pomiaru. Niekiedy wartość poprawki wynika z ostatecznego wyniku pomiaru, tj. z wartości otrzymanej w wyniku pomiaru i związanej z nim niepewności pomiaru. W innych wypadkach rozkład wartości poprawek przyjmuje się na podstawie mniej lub bardziej gruntownej wiedzy na temat ich charakteru. W większości wypadków prowadzi to do oszacowania granic dla nieznanych odchyleń.
- S8.11 W niektórych przypadkach wielkość reprezentowaną przez wzorzec roboczy charakteryzuje się za pomocą wartości nominalnej. W ten sposób wartości nominalne, które ogólnie mówiąc charakteryzują lub identyfikują wzorce i przyrządy pomiarowe stosowane do wzorcowania, często biorą udział w analizie niepewności.
- S8.12 Dla zasygnalizowania różnicy między tymi pojęciami w matematycznych modelach obliczeniowych, zastosowanych w przytoczonych przykładach, posłużono się wyjaśnionymi poniżej regułami dotyczącymi symboliki. Jest sprawą oczywistą, iż ścisłe przestrzeganie takich reguł nie jest możliwe, ponieważ różne dziedziny pomiarowe stosują różną praktykę w kwestii użycia symboli.
- **S8.13** Zastosowana notacja wprowadza rozróżnienie między wartościami głównymi, wartościami nominalnymi, wartościami poprawek i wartościami granicznymi.

Wartości główne są to wartości mierzone lub obserwowane, które stanowią najistotniejszy składnik wartości mezurandu. Przedstawia się je za pomocą małych liter drukowanych kursywą. Jeżeli wielkości reprezentują różnice, są one poprzedzane przez grecką wielką literę delta.

PRZYKŁAD:

- t_{ix} temperatura wskazana przez wzorcowany termometr (indeks i symbolizuje wskazanie)
- Δl zmierzona różnica przemieszczenia końcówki pomiarowej

Wartości nominalne są to wartości przypisane realizacji wielkości przez wzorzec lub przyrząd pomiarowy. Stanowią one wartości przybliżone, będące głównymi składowymi wartości odtwarzanych. Przedstawia się je za pomocą wielkich liter pisanych kursywą.

PRZYKŁAD:

L – długość nominalna płytki wzorcowej.

Wartości poprawek opisują małe odchylenia od wartości głównych, które są znane lub muszą być oszacowane. W większości wypadków są one addytywne. Przedstawia się je za pomocą symbolu wybranego dla danej wielkości poprzedzonego małą grecką literą delta.

PRZYKŁAD:

- δm_D hipotetyczne odchylenie spowodowane zmianą wartości wzorca masy odniesienia od czasu jego ostatniego wzorcowania (dryft),
- $\delta m_{\rm C}$ poprawka na wpływ przesunięcia środka ciężkości obciążenia i oddziaływanie pola magnetycznego podczas wzorcowania wzorca masy.

Wartości graniczne są to oszacowane stałe wartości reprezentujące zakres prawdopodobnej zmienności nieznanych wartości danej wielkości. Przedstawia się je za pomocą symbolu wybranego dla danej wielkości poprzedzonego wielką grecką litera delta.

PRZYKŁAD:

 $\Delta \alpha_{\rm X}$ – oszacowana szerokość połówkowa przedziału prognozowanego odchylenia wartości liniowego temperaturowego współczynnika rezystywności, podanej przez wytwórcę w dokumentacji technicznej wzorcowanego rezystora.

Jak pokazano na przykładach indeksy służą zróżnicowaniu między różnymi wielkościami tego samego rodzaju. Zachowano przy tym międzynarodowe zasady stosowania indeksów w oznaczeniach wielkości fizycznych: indeksy reprezentujące wielkości fizyczne są drukowane kursywą, natomiast indeksy oznaczające wzorce i przyrządy pomiarowe są drukowane czcionką prostą.

S8.14 Zdefiniowane wartości odniesienia są przedstawiane przez symbole wielkości z indeksem zero.

PRZYKŁAD:

 p_0 – ciśnienie odniesienia, np. 1 000 mbar.

S8.15 Ilorazy wielkości tego samego rodzaju (ułamki bezwymiarowe) przedstawia się za pomocą małych liter drukowanych kursywą.

PRZYKŁAD:

- $r=R_{
 m iX}/R_{
 m iN}$ iloraz rezystancji wskazanych odpowiednio dla rezystora wzorcowanego i rezystora odniesienia (indeks i symbolizuje wskazanie).
- S8.16 W przypadku użycia kilku indeksów ich kolejność jest taka, że indeks odpowiadający pojęciu najbardziej ogólnemu zajmuje skrajne położenie po lewej stronie, natomiast indeks odpowiadający pojęciu najbardziej szczegółowemu skrajne położenie po prawej stronie.

PRZYKŁAD: V_{i1} , V_{i2} – napięcie wskazane odpowiednio przez woltomierz "1" oraz woltomierz "2".

S8.17 Przykłady podane w niniejszym Suplemencie autorzy zamierzają w przyszłości uzupełnić innymi, ilustrującymi różne zagadnienia związane z wzorcowaniem przyrządów pomiarowych. Przykłady można też znaleźć w przewodnikach EAL i EA⁶ poświęconych wzorcowaniu specyficznych rodzajów przyrządów pomiarowych.

S9 WZORCOWANIE RĘCZNEGO MULTIMETRU CYFROWEGO DLA NAPIĘCIA 100 V

- S9.1 Elementem wzorcowania ręcznego multimetru cyfrowego jest jego wzorcowanie sygnałem pomiarowym stałoprądowym o napięciu 100 V z użyciem wielofunkcyjnego kalibratora jako wzorca roboczego. Procedura pomiarowa obejmuje następujące czynności:
 - (1) Połączenie wyjściowych zacisków kalibratora z wejściowymi zaciskami multimetru cyfrowego za pomocą odpowiednich przewodów pomiarowych.
 - (2) Nastawienie kalibratora na sygnał pomiarowy o napięciu 100 V oraz odczytanie wskazań multimetru cyfrowego po odpowiednim czasie wymaganym dla stabilizacji wartości wskazania.
 - (3) Obliczenie błędu wskazania multimetru cyfrowego na podstawie wartości jego wskazania oraz wartości nastawy kalibratora.
- **S9.2** Należy zauważyć, że błąd wskazania multimetru cyfrowego otrzymany na podstawie powyższej procedury pomiarowej obejmuje zarówno uchyb w stanie ustalonym, jak i odchylenie od liniowości.
- **S9.3** Błąd wskazania E_x wzorcowanego multimetru cyfrowego oblicza się z równania

$$E_X = V_{ix} - V_s + \delta V_{ix} - \delta V_s \tag{S9.1}$$

adzie

 $V_{\rm ix}~$ - wartość napięcia wskazana przez multimetr cyfrowy (indeks i – symbolizuje wskazanie),

 $V_{\rm s}$ - wartość napięcia generowanego przez kalibrator,

 $\delta V_{\rm ix}$ - poprawka wskazanej wartości napięcia spowodowana ograniczoną rozdzielczością wskazań multimetru cyfrowego,

 $\delta V_{\rm s}$ - poprawka wartości napięcia kalibratora, na którą składają się następujące czynniki:

- (1) dryft od czasu ostatniego wzorcowania kalibratora,
- (2) zmiany obejmujące połączony efekt oddziaływania offsetu, nieliniowości i zmian współczynnika wzmocnienia ,
- (3) zmiany temperatury otoczenia,
- (4) zmiany napięcia zasilania,
- (5) wpływ obciążenia wynikający ze skończonej rezystancji wejściowej wzorcowanego multimetru cyfrowego.

⁶ EAL-G26, Calibration of pressure balances

EAL-G31, Calibration of thermocouples

EAL-G32, Measurement and generation of small ac voltages with inductive voltage dividers

EA-10/10, EA Guidelines on the Determination of Pitch Diameter of Parallel Thread Gauges by Mechanical Probing

S9.4 Na skutek określonego poziomu rozdzielczości wskazań multimetru cyfrowego nie obserwuje się rozrzutu wskazanych wartości.

S9.5 Wskazania multimetru cyfrowego (V_{ix})

Przy wartości nastawy kalibratora równej 100 V wartość wskazana przez multimetr cyfrowy wynosi 100,1 V. Przyjmuje się, że jest to wartość dokładna (por. punkt S9.4).

S9.6 Wzorzec roboczy (V_s)

Świadectwo wzorcowania kalibratora wielofunkcyjnego stwierdza, że wartość generowanego przezeń napięcia jest równa wartości nastawy, a związana z tą wartością względna niepewność pomiaru wynosi W = 0,000 02 (k = 2), co daje rozszerzoną niepewność pomiaru związaną z nastawą o wartości 100 V równą U = 0,002 V (k = 2).

S9.7 Rozdzielczość wzorcowanego multimetru cyfrowego (δV_{ix})

Ostatnia znacząca cyfra wskazania multimetru cyfrowego odpowiada $0,1\ V$. Z każdym wskazaniem multimetru cyfrowego związana jest poprawka wynikająca z ograniczonej rozdzielczości wskazań. Poprawkę tę oszacowano na $0,0\ V$ przy wartościach granicznych odchyleń równych $\pm 0,05\ V$ (tj. odpowiadających połowie wartości ostatniej cyfry znaczącej).

S9.8 Inne poprawki ($\delta V_{\rm s}$)

Wobec braku oddzielnych danych liczbowych dotyczących niepewności poprawek, związanych ze źródłami wymienionymi w punkcie S9.3, przyjmuje się jej wartość na podstawie informacji dotyczących dokładności kalibratora podanych przez jego wytwórcę. Z informacji tych wynika, że wartość napięcia wytwarzanego przez kalibrator odpowiada – z odchyleniem zawartym w granicach $\pm (0,000~1\cdot V_{\rm s} + 1~{\rm mV})^7$ – wartości jego nastawy w następujących warunkach pomiarowych:

- (1) temperatura otoczenia: od 18 °C do 23 °C.
- (2) napięcie zasilania kalibratora: od 210 V do 250 V,
- (3) obciążenie rezystancyjne na końcówkach kalibratora: większe niż 100 k Ω ,
- (4) okres, który upłynął od ostatniego wzorcowania kalibratora: krótszy niż rok.

Ponieważ powyższe warunki pomiaru są spełnione, a dane pochodzące z kolejnych czynności wzorcowania kalibratora dowodzą, że na informacji wytwórcy można polegać, przyjęto, iż poprawka odnosząca się do wartości napięcia generowanego przez kalibrator wynosi 0,0 V z niepewnością w granicach zmienności ±0,011 V.

S9.9 Korelacja

Żadnej z wielkości wejściowych nie uznano za znacząco skorelowaną.

_

Powszechnie używany w dokumentacji technicznej i instrukcjach obsługi sposób podawania informacji dotyczących dokładności przyrządów pomiarowych polega na przedstawianiu wartości granicznych odchyleń w zależności od wartości nastawy. W przypadku kalibratora informacja wytwórcy o dokładności tego przyrządu przyjmie postać ±(0,01% wartości nastawy + 1 mV). Nawet jeśli ten zapis uzna się za równorzędny wyrażeniu podanemu powyżej, nie został on w niniejszym tekście wykorzystany, ponieważ w wielu wypadkach może on wprowadzać w błąd oraz nie odpowiada równaniu wielkości fizycznych zgodnemu z notacją przyjętą na szczeblu międzynarodowym.

S9.10 Budżet niepewności (E_x)

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo bieństwa	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
X_{i}	x_{i}	$u(x_i)$		$c_{\rm i}$	$u_{i}(y)$
V_{ix}	100,1 V	_	_	-	1
$V_{ m s}$	100,0 V	0,001 V	normalny	-1,0	-0,001 V
$\delta V_{ m ix}$	0,0 V	0,029 V	prostokątny	1,0	0,029 V
$\delta V_{ m s}$	0,0 V	0,0064 V	prostokątny	-1,0	-0,0064 V
E_{x}	0,1 V				0,030 V

S9.11 Niepewność rozszerzona

Największy udział w standardowej niepewności pomiaru związanej z wynikiem wzorcowania ma składowa spowodowana ograniczoną rozdzielczością wskazania multimetru cyfrowego. Finalny rozkład nie jest rozkładem normalnym, lecz w zasadzie prostokątnym. Dlatego metoda efektywnych stopni swobody opisana w Załączniku E nie ma w tym przypadku zastosowania. Odpowiedni dla rozkładu prostokątnego współczynnik rozszerzenia obliczono na podstawie zależności wyrażonej równaniem (S9.8) zamieszczonym w punkcie S9.14 dotyczącym podstaw matematycznych.

$$U = k \cdot u(E_{Y}) = 1,65 \cdot 0,030 \,\text{V} \cong 0,05 \,\text{V}$$

S9.12 Zapis wyniku pomiaru

Błąd wskazania ręcznego woltomierza cyfrowego wyznaczony dla napięcia 100 V wynosi $(0,10\pm0,05)$ V.

Podaną niepewność pomiaru rozszerzoną wyrażono jako standardową niepewność pomiaru pomnożoną przez współczynnik rozszerzenia k=1,65, którego wartość obliczono na podstawie przyjętego prostokątnego rozkładu prawdopodobieństwa dla prawdopodobieństwa rozszerzenia 95 %.

S9.13 Uwaqa dodatkowa

Metoda obliczenia współczynnika rozszerzenia jest ściśle związana z faktem, że niepewność pomiaru związana z wynikiem jest zdominowana przez efekt ograniczonej rozdzielczości multimetru cyfrowego. Ta sama zasada jest słuszna w przypadku wzorcowania wszelkich przyrządów pomiarowych o niskiej rozdzielczości pod warunkiem, że ich ograniczona rozdzielczość jest jedynym źródłem dominującym w budżecie niepewności.

S9.14 Podstawy matematyczne

Dla pomiaru, w którym jedną ze składowych niepewności można określić jako dominującą pod względem wartości – załóżmy, że jest to składowa oznaczona

indeksem "1" – niepewność standardową związana z wynikiem pomiaru y można zapisać jako

$$u(y) = \sqrt{u_1^2(y) + u_R^2(y)}$$
 (S9.2)

gdzie

$$u_{R}(y) = \sqrt{\sum_{i=2}^{N} u_{i}^{2}(y)}$$
 (S9.3)

oznacza całkowity udział składowych niedominujących niepewności pomiaru. Jeżeli iloraz wartości całkowitego udziału $u_{\rm R}(y)$ składowych niedominujących niepewności do składowej dominującej $u_{\rm I}(y)$ nie przekracza 0,3 równanie (S9.2) można w przybliżeniu przedstawić w następującej formie:

$$u(y) \cong u_1(y) \cdot \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{u_R(y)}{u_1(y)} \right)^2 \right]$$
 (S9.4)

Błąd względny przybliżenia jest mniejszy niż 1·10⁻³. Maksymalna względna zmiana wartości niepewności standardowej wprowadzona przez czynnik w nawiasie kwadratowym z równania (S9.4) nie przekracza 5 %. Jest to wartość dopuszczalna, stosowana przy zaokrąglaniu wartości niepewności.

Przy tych założeniach rozkład wartości, które mogą być w sposób uzasadniony przypisane mezurandowi jest zasadniczo identyczny z rozkładem określonym dla znanej składowej dominującej. Z funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa $\varphi(y)$ można dla każdej wartości niepewności rozszerzonej U określić prawdopodobieństwo rozszerzenia p przez obliczenie następującej całki:

$$p(U) = \int_{y-U}^{y+U} \varphi(y')dy'$$
 (S9.5)

Przekształcenie odwrotne dla danego prawdopodobieństwa rozszerzenia p daje relacja U=U(p) pomiędzy niepewnością pomiaru rozszerzoną a prawdopodobieństwem dla danej funkcji rozkładu gęstości prawdopodobieństwa $\varphi(y)$. Na podstawie tej zależności współczynnik rozszerzenia można ostatecznie wyrazić jako

$$k(p) = \frac{U(p)}{u(y)} \tag{S9.6}$$

W przypadku ręcznego woltomierza cyfrowego wartość składowej dominującej niepewności pomiaru pochodzącej z ograniczonej rozdzielczości wskazań wynosi $u_{\delta Vx}(E_{\rm x})=0,029$ V, podczas gdy całkowita wartość składowych niedominujących niepewności jest równa $u_{\rm R}(E_{\rm x})=0,0064$ V. Iloraz tych wartości jest równy $u_{\rm R}(E_{\rm x})/u_{\delta Vx}(E_{\rm x})=0,22$. Rozkład wartości, które można uznać za błędy wskazań, jest zatem prostokątny. Prawdopodobieństwo rozszerzenia dla rozkładu

prostokątnego jest funkcją liniową rozszerzonej niepewności pomiaru (gdzie parametr a jest szerokością połówkową rozkładu prostokątnego)

$$p = \frac{U}{a} \,. \tag{S9.7}$$

Rozwiązanie tego równania względem niepewności pomiaru rozszerzonej U i podstawienie wyniku do równania (S9.6) wraz z wyrażeniem (3.8) (część pierwsza opracowania) na standardową niepewność pomiaru dla rozkładu prostokątnego daje ostatecznie zależność

$$k(p) = p\sqrt{3} \tag{S9.8}$$

A zatem, dla stosowanego w przykładach z publikacji EA prawdopodobieństwa rozszerzenia p = 95 % współczynnik rozszerzenia wynosi k = 1,65.

S10 WZORCOWANIE SUWMIARKI Z NONIUSZEM

S10.1 Suwmiarke z noniuszem, wykonaną ze stali, wzorcuje się przez porównanie z wzorcami roboczymi, którymi są stalowe płytki wzorcowe klasy dokładności 1. Zakres pomiarowy suwmiarki wynosi 150 mm. Działka elementarna suwmiarki ma wartość 0,05 mm (działka elementarna podziałki prowadnicy wynosi 1 mm, a działka elementarna podziałki noniusza - 1/20 mm). Do wzorcowania stosuje się kilka płytek wzorcowych o długościach nominalnych mieszczących się w zakresie od 0,5 mm do 150 mm. Dobiera się je w taki sposób, aby wyniki pomiarów były w przybliżeniu równomiernie rozłożone w badanym zakresie pomiarowym (np. 0 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm), zapewniając jednocześnie różne odczyty na podziałce noniusza (np. 0,0 mm, 0,3 mm, 0,6 mm, 0,9 mm). Podany przykład dotyczy wzorcowania w punkcie podziałki o wartości 150 mm w przypadku odczytu wymiaru zewnętrznego. Przed rozpoczęciem wzorcowania należy dokonać przeglądu stanu technicznego suwmiarki. Czynność ta obejmuje zbadanie wpływu przesunięcia osi przedmiotu mierzonego w stosunku do osi prowadnicy (błąd Abbego) na wynik pomiaru oraz sprawdzenie jakości płaszczyzn pomiarowych szczęk (ich płaskości, wzajemnej równoległości i prostopadłości względem prowadnicy) i działania zacisku.

S10.2 Błąd wskazania E_x suwmiarki w temperaturze odniesienia t_0 = 20 °C otrzymuje się z następującej zależności:

$$E_{X} = l_{iX} - l_{S} + L_{S} \cdot \overline{\alpha} \cdot \Delta t + \delta l_{iX} + \delta l_{M}$$
(S10.1)

gdzie

*l*_{iX} - wartość wskazana przez suwmiarkę,

ls - rzeczywista długość płytki wzorcowej,

Ls - długość nominalna płytki wzorcowej,

 $\overline{\alpha}$ - średni temperaturowy współczynnik rozszerzalności suwmiarki i płytki wzorcowej,

 Δt - różnica temperatur suwmiarki i płytki wzorcowej,

 $\delta l_{\rm iX}$ - poprawka na ograniczoną rozdzielczość suwmiarki,

 $\delta l_{
m M}$ - poprawka związana z oddziaływaniami natury mechanicznej, jak nacisk pomiarowy, błąd Abbego oraz odchylenia od płaskości i równoległości płaszczyzn pomiarowych.

S10.3 Wzorce robocze ($l_{\rm S}, L_{\rm S}$)

Długości płytek wzorcowych stosowanych jako wzorce robocze są podane w świadectwie wzorcowania razem z przypisanymi im wartościami niepewności pomiaru rozszerzonej. Świadectwo stwierdza, że płytki wzorcowe są zgodne z wymaganiami dla płytek wzorcowych klasy dokładności 1 sformułowanymi w normie międzynarodowej ISO 3650, tzn. że ich długość środkowa jest równa długości nominalnej przy wartościach odchyleń zawartych w granicach \pm 0,8 μm . Za rzeczywistą długość płytek wzorcowych przyjmuje się ich długość nominalną bez uwzględnienia poprawki, przyjmując granicę tolerancji wymiarowej jako górną i dolną granicę przedziału zmienności jej długości.

S10.4 Temperatura (Δt , $\overline{\alpha}$)

Przyjmuje się, że po odpowiednim czasie stabilizacji temperatura suwmiarki jest równa temperaturze płytki wzorcowej przy granicznych wartościach jej zmian równych \pm 2 °C. Średni temperaturowy współczynnik rozszerzalności wynosi 11,5·10⁻⁶ °C⁻¹. Niepewność wartości średniego temperaturowego współczynnika rozszerzalności i wartości różnicy między temperaturowymi współczynnikami rozszerzalności suwmiarki i płytki wzorcowej nie została wzięta pod uwagę. Uznano, że jej wpływ można w omawianym przypadku pominąć (por. także Suplement 1, przykład S4).

S10.5 Rozdzielczość suwmiarki (δl_{ix})

Wartość działki elementarnej noniusza wynosi 0,05 mm. Zmienność wskazań wynikającą z ograniczonej rozdzielczości oszacowano na \pm 25 μ m przy założeniu prostokątnego rozkładu prawdopodobieństwa.

S10.6 Oddziaływania mechaniczne ($\delta l_{\rm M}$)

Oddziaływania mechaniczne obejmują wpływ nacisku pomiarowego, błąd Abbego i oddziaływanie między prowadnicą a suwakiem. Dodatkowym źródłem odchylenia może być fakt, że pomiarowe powierzchnie szczęk nie są idealnie płaskie, równoległe względem siebie i prostopadłe do prowadnicy. W celu ułatwienia analizy uwzględniono tylko sumaryczny wpływ wymienionych czynników, przy czym granice przedziału zmienności oszacowano na $\pm\,50~\mu m$.

\$10.7 Korelacia

Żadnej z wielkości wejściowych nie uznano za znacząco skorelowaną.

S10.8 Pomiar (l_{iX})

Pomiar wykonano kilkakrotnie, nie obserwując rozrzutu otrzymanych wartości. Zatem można pominąć składową niepewności związaną z ograniczoną powtarzalnością. Wartość wyniku pomiaru płytki wzorcowej o długości nominalnej 150 mm wynosi 150,10 mm.

S10.9 Budżet niepewności ($\delta l_{\rm X}$)

symbol wielkości X _i	estymata wielkości	niepewność standardowa $u(x_i)$	rozkład prawdopodo bieństwa	współczynnik wrażliwości c _i	udział niepewności $u_{\rm i}(y)$
$l_{ m iX}$	150,10 mm	_	-	_	_
$l_{ m S}$	150,00 mm	0,46 µm	prostokątny	-1,0	-0,46 μm
Δt	0	1,15 K	prostokątny	1,7 μmK ⁻¹	2,0 μm
$\delta l_{ m iX}$	0	15 μm	prostokątny	1,0	15 μm
$\delta l_{ m M}$	0	29 μm	prostokątny	1,0	29 μm
$E_{\rm X}$	0,10 mm				33 μm

S10.10 Niepewność rozszerzona

Przeważający udział w niepewności pomiaru związanej z wynikiem mają dwie składowe: składowa związana z naciskiem pomiarowym i składowa wynikająca z ograniczonej rozdzielczości suwmiarki. Finalny rozkład nie jest rozkładem normalnym, lecz w zasadzie rozkładem trapezowym, przy czym iloraz górnej podstawy do jego dolnej podstawy wynosi β = 0,33. Metoda efektywnych stopni swobody opisana w Załączniku E nie znajduje zatem w tym przypadku zastosowania. Właściwy dla rozkładu trapezowego współczynnik rozszerzenia k = 1,83 obliczono z równania (S10.10) zamieszczonego w punkcie S10.13 wyjaśniającym podstawy matematyczne modelu obliczeniowego. Niepewność rozszerzona wynosi zatem

$$U = k \cdot u(E_{Y}) = 1,83 \cdot 0,033 \text{ mm} \approx 0,06 \text{ mm}$$

\$10.11 Zapis wyniku pomiaru

Dla 150 mm błąd wskazania suwmiarki wynosi $(0,10 \pm 0,06)$ mm.

Podaną niepewność pomiaru rozszerzoną wyrażono jako standardową niepewność pomiaru pomnożoną przez współczynnik rozszerzenia k=1,83, którego wartość obliczono na podstawie przyjętego trapezowego rozkładu prawdopodobieństwa dla prawdopodobieństwa rozszerzenia 95 %.

S10.12 Uwaga dodatkowa

Metoda zastosowana do obliczenia współczynnika rozszerzenia jest ściśle związana z faktem, że w niepewności pomiaru związanej z wynikiem przeważający pod względem wartości liczbowej jest udział dwóch składowych: składowej opisującej oddziaływania o charakterze mechanicznym i składowej wynikającej z ograniczonej rozdzielczości podziałki noniusza. Założenie rozkładu normalnego wielkości wyjściowej nie znajduje potwierdzenia, stosują się zatem wymagania opisane w punkcie 5.6 podstawowej części niniejszego opracowania. Uwzględniając fakt, że w praktyce wartości prawdopodobieństwa i gęstości prawdopodobieństwa można określić tylko z odchyleniem względnym zawartym w granicach od 3 % do 5 %, przyjęto, że rozkład jest trapezowy. Powstał on przez splot dwóch rozkładów prostokątnych związanych ze składowymi dominującymi. Wartości szerokości

połówkowych podstawy dolnej i górnej powstałego w ten sposób trapezu równoramiennego wynoszą odpowiednio 75 μ m i 25 μ m. 95 % pola powierzchni trapezu zawiera się w przedziale $\pm 60~\mu$ m wokół jego osi symetrii, co odpowiada współczynnikowi k = 1,83.

S10.13 Uwagi dotyczące podstaw matematycznych

Jeżeli charakterystyka pomiaru jest taka, że dwie spośród składowych niepewności w budżecie można zidentyfikować jako dominujące, metoda przedstawiona w S9.14 może być zastosowana wtedy, jeżeli te dwie składowe dominujące, na przykład oznaczone indeksami "1" oraz "2", są połączone w jeden człon dominujący. Niepewność standardową przypisaną wynikowi pomiaru y można w tym przypadku zapisać następująco:

$$u(y) = \sqrt{u_0^2(y) + u_R^2(y)}$$
 (S10.2)


gdzie

$$u_0(y) = \sqrt{u_1^2(y) + u_2^2(y)}$$
 (S10.3)

oznacza składnik powstały przez połączenie dwóch członów dominujących, a

$$u_{R}(y) = \sqrt{\sum_{i=3}^{N} u_{i}^{2}(y)}$$
 (S10.4)

oznacza całkowity udział pozostałych składowych niedominujących niepewności. Jeżeli dwie składowe dominujące niepewności mają prostokątny rozkład prawdopodobieństwa o szerokościach połówkowych równych odpowiednio a_1 i a_2 , w wyniku ich splotu powstaje symetryczny rozkład trapezowy



Rys.1. Symetryczny trapezowy rozkład prawdopodobieństwa o wartości parametru brzegowego $\beta = 0.33$, powstały ze splotu dwóch rozkładów prostokątnych.

o szerokościach połówkowych:

$$a = a_1 + a_2$$
 i $b = |a_1 - a_2|$ (S10.5)

odpowiednio podstawy dolnej i górnej (patrz rys. 1). Rozkład można wyrazić w następującej postaci ogólnej:

$$\varphi(y) = \frac{1}{a(1+\beta)} \cdot \begin{cases} 1 & |y| < \beta \cdot \mathbf{a} \\ \frac{1}{1-\beta} \left(1 - \frac{|y|}{a}\right) & \beta \cdot a \le |y| \le a \\ 0 & \mathbf{a} < |y| \end{cases}$$
 (S10.6)

z parametrem brzegowym

$$\beta = \frac{b}{a} = \frac{|a_1 - a_2|}{a_1 + a_2} \tag{S10.7}$$


Kwadrat niepewności standardowej dla rozkładu trapezowego wyrażonego równaniem (S10.6) dany jest wyrażeniem

$$u^{2}(y) = \frac{a^{2}}{6}(1+\beta^{2})$$
 (S10.8)

Na podstawie równania rozkładu (S10.6) można przedstawić w sposób opisany w punkcie S9.14 zależność współczynnika rozszerzenia od prawdopodobieństwa rozszerzenia

$$k(p) = \frac{1}{\sqrt{\frac{1+\beta^2}{6}}} \cdot \begin{cases} \frac{p(1+\beta)}{2} & \frac{p}{2-p} < \beta \\ 1 - \sqrt{(1-p)(1-\beta^2)} & \beta \le \frac{p}{2-p} \end{cases}$$
 (S10.9)

Rysunek 2 przedstawia zależność wartości współczynnika rozszerzenia k w funkcji parametru brzegowego β dla prawdopodobieństwa rozszerzenia równego 95 %.



Rys.2. Zależność współczynnika rozszerzenia k od wartości parametru brzegowego β rozkładu trapezowego dla prawdopodobieństwa rozszerzenia 95 %

Współczynnik rozszerzenia dla prawdopodobieństwa rozszerzenia 95 %, właściwy dla rozkładu trapezowego o wartości parametru brzegowego β < 0,95, oblicza się z następującej zależności

$$k = \frac{1 - \sqrt{(1 - p)(1 - \beta^2)}}{\sqrt{\frac{1 + \beta^2}{6}}}$$
 (S10.10)

S11 WZORCOWANIE KALIBRATORA TEMPERATURY W TEMPERATURZE 180 °C

S11.1 W ramach wzorcowania mierzy się temperaturę, którą należy przypisać otworowi pomiarowemu kalibratora temperatury 8 . Pomiar przeprowadza się po osiągnięciu przez wbudowany wskaźnik temperatury stabilnego wskazania o wartości 180,0 °C. Temperaturę panującą w otworze pomiarowym określa się za pomocą wprowadzonego doń platynowego termometru rezystancyjnego, który pełni rolę wzorca roboczego. Wzorcowanie polega na pomiarze rezystancji elektrycznej termometru za pomocą mostka prądu przemiennego. Temperatura $t_{\rm X}$, którą należy przyjąć jako temperaturę otworu pomiarowego w momencie, kiedy wskazanie wbudowanego termometru wynosi 180,0 °C, dana jest następującym równaniem:

$$t_{X} = t_{S} + \delta t_{S} + \delta t_{D} - \delta t_{IX} + \delta t_{R} + \delta t_{A} + \delta t_{H} + \delta t_{V}$$
(S11.1)

gdzie

 temperatura wskazana przez wzorzec roboczy, której wartość wywodzi się z pomiaru rezystancji przy zasilaniu prądem zmiennym,

 $\delta t_{\rm S}$ - poprawka temperatury wynikająca z pomiaru rezystancji przy zasilaniu prądem zmiennym,

 $\delta t_{\rm D}$ - poprawka temperatury wynikająca ze zmiany wartości wzorca roboczego od czasu jego ostatniego wzorcowania (dryft),

 δt_{iX} - poprawka temperatury wynikająca z błędu nastawienia kalibratora temperatury,

 $\delta t_{\rm R}$ - poprawka temperatury wynikająca z występujących w kierunku promieniowym różnic temperatury między termometrem wbudowanym a wzorcem roboczym,

 $\delta t_{\rm A}$ - poprawka temperatury wynikająca z występującej w kierunku osiowym niejednorodności temperatury w otworze pomiarowym,

 $\delta t_{\rm H}$ - poprawka temperatury wynikająca z histerezy wskazań,

 $\delta t_{\rm V}$ - zmienność temperatury w czasie pomiaru.

-

Podobny przykład można znaleźć w przewodniku EA-10/xx "Calibration of temperature block calibrators". W uproszczonej postaci został on zamieszczony w niniejszym Suplemencie w celu zwrócenia szczególnej uwagi czytelnika na sposób, w jaki przypisuje się określoną wartość wskazaniu przyrządu podczas wzorcowania. Jest to kwestia podstawowa dla wzorcowania, niezależnie od dziedziny pomiarowej, której ono dotyczy, stąd też budzi ona powszechne zainteresowanie. Przykład pokazuje, że istnieją dwa równorzędne sposoby potraktowania tego zagadnienia: bezpośrednie przypisanie wskazaniu przyrządu pewnej wartości oraz powiązanie wartości wskazania z poprawką, zwaną zazwyczaj błędem wskazania.

Nie uwzględniono poprawki temperatury wynikającej z przewodzenia ciepła przez osłonę termometru, ponieważ platynowy termometr rezystancyjny stosowany jako wzorzec roboczy ma średnicę zewnętrzną $d \le 6$ mm. Przeprowadzone wcześniej badania wykazały, że w takim przypadku oddziaływanie przewodnictwa cieplnego osłony można pominąć.

S11.2 Wzorzec roboczy ($t_{\rm S}$)

Świadectwo wzorcowania termometru rezystancyjnego zastosowanego jako wzorzec roboczy podaje zależność między rezystancją a temperaturą. Zmierzona wartość rezystancji odpowiada temperaturze równej 180,1 °C, przy czym przypisana tej wartości niepewność pomiaru rozszerzona wynosi U=30 mK (k=2).

S11.3 Wyznaczenie temperatury przez pomiar rezystancji ($\delta t_{\rm S}$)

Wartość temperatury zmierzona przez termometr rezystancyjny użyty jako wzorzec roboczy wynosi 180,1 °C. Standardowa niepewność pomiaru związana z pomiarem rezystancji i przeliczona na wartość temperatury wynosi $u(\delta t_{\rm S})$ = 10 mK.

S11.4 Dryft wskazania wzorca roboczego ($\delta t_{\rm D}$)

Na podstawie znajomości właściwości platynowych termometrów rezystancyjnych tego samego typu co wzorzec roboczy, zmianę wskazań będącą skutkiem starzenia rezystora, które nastąpiło od czasu ostatniego wzorcowania termometru, oszacowano na + 40 mK.

S11.5 Błąd nastawienia kalibratora temperatury ($\delta t_{\rm ix}$)

Działka elementarna wbudowanego termometru kontrolnego kalibratora temperatury wynosi 0,1 K. Wyznacza ona granice rozdzielczości temperatury ±50 mK, wewnątrz których zawiera się wskazanie określające jednoznacznie stan termodynamiczny bloku temperaturowego.

Uwaga: Jeśli wskazania wbudowanego termometru nie są podane w jednostkach temperatury, granice rozdzielczości wskazania należy przeliczyć na równoważne wartości temperatury drogą pomnożenia wartości wskazania przez odpowiednią stałą przyrządu.

S11.6 Niejednorodność pola temperaturowego w kierunku promieniowym ($\delta t_{\rm R}$)

Występującą w kierunku promieniowym różnicę temperatury między otworem pomiarowym a wbudowanym termometrem oszacowano jako znajdująca się w przedziale ± 100 mK.

S11.7 Niejednorodność pola temperaturowego w kierunku osiowym ($\delta t_{\rm A}$)

Odchylenia temperatury będące skutkiem osiowej niejednorodności pola temperaturowego w otworze pomiarowym oszacowano na podstawie wskazań otrzymanych przy różnych głębokościach zanurzenia termometru, jako wartości leżące w przedziale ±250 mK.

S11.8 Efekt histerezy ($\delta t_{\rm H}$)

Odchylenie temperatury otworu pomiarowego będące skutkiem zjawiska histerezy określono na podstawie wskazań termometru odniesienia podczas cyklów pomiarowych wykonanych zarówno przy temperaturze rosnącej, jak i malejącej. Wartości graniczne tego odchylenia oszacowano na ±50 mK.

S11.9 Niestabilność temperatury ($\delta t_{\rm V}$)

Zmiany temperatury wywołane jej niestabilnością podczas 30 minutowego cyklu pomiarowego zostały oszacowane i mieszczą się w przedziale ±30 mK.

S11.10 Korelacja

Żadnej z wielkości wejściowych nie uznano za znacząco skorelowaną.

S11.11 Powtórzone obserwacje

W związku z ograniczoną rozdzielczością wskazania wbudowanego termometru nie zaobserwowano rozrzutu wartości wskazań otrzymanych drogą wielokrotnych powtórzeń.

S11.12 Budżet niepewności (t_X)

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo bieństwa	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
$X_{\rm i}$	x_{i}	$u(x_i)$		c_{i}	$u_{i}(y)$
$t_{ m S}$	180,1 °C	15 mK	normalny	1,0	15 mK
$\delta t_{ m S}$	0,0 °C	10 mK	normalny	1,0	10 mK
$\delta t_{ m D}$	0,0 °C	23 mK	prostokątny	1,0	23 mK
δt_{iX}	0,0 °C	29 mK	prostokątny	-1,0	-29 mK
$\delta t_{ m R}$	0,0 °C	58 mK	prostokątny	1,0	58 mK
$\delta t_{ m A}$	0,0 °C	144 mK	prostokątny	1,0	144 mK
$\delta t_{ m H}$	0,0 °C	29 mK	prostokątny	1,0	29 mK
$\delta t_{ m V}$	0,0 °C	17 mK	prostokątny	1,0	17 mK
t_{X}	180,1 °C				164 mK

S11.13 Niepewność rozszerzona

Przeważającymi pod względem wartości składowymi standardowej niepewności pomiaru związanej z wynikiem są poprawki mierzonej temperatury związane odpowiednio z osiową niejednorodnością pola temperatury w otworze pomiarowym oraz występującą w kierunku promieniowym różnicą temperatury między wbudowanym termometrem a wzorcem roboczym. Finalny rozkład nie jest rozkładem normalnym, lecz w zasadzie trapezowym. Zgodnie z punktem S10.13 współczynnik rozszerzenia odpowiadający wartości parametru brzegowego β = 0,43 wynosi k = 1,81.

$$U = k \cdot u(t_X) = 1.81 \cdot 164 \text{ mK} \approx 0.3 \text{ K}$$

\$11.14 Zapis wyniku pomiaru

Temperatura otworu pomiarowego, którą należy przypisać wartości wskazania wbudowanego termometru kontrolnego kalibratora równej 180 °C, wynosi 180,1 °C \pm 0,3 °C.

Podaną rozszerzoną niepewność pomiaru wyrażono jako standardową niepewność pomiaru pomnożoną przez współczynnik rozszerzenia k=1,81, którego wartość obliczono na podstawie założonego trapezowego rozkładu prawdopodobieństwa dla prawdopodobieństwa rozszerzenia 95 %.

S11.15 Uwagi dotyczące matematycznych podstaw zastosowanego modelu pomiaru

Niektórzy metrolodzy są zakłopotani faktem, że wskazanie wbudowanego termometru kontrolnego nie pojawia się *explicite* w równaniu (S11.1) będącym zapisem funkcji pomiaru. Zaspakajając ich potrzeby, można omówiony problem sformułować inaczej, posługując się pojęciem błędu wskazania

$$E_{\rm x} = t_{\rm x} - t_{\rm i} \tag{S11.2}$$

wbudowanego wskaźnika temperatury

$$E_{\rm X} = t_{\rm S} - t_{\rm i} + \delta t_{\rm S} + \delta t_{\rm D} - \delta t_{\rm iX} + \delta t_{\rm R} + \delta t_{\rm A} + \delta t_{\rm H} + \delta t_{\rm V}$$
 (S11.3)

Wartość wskazana t_i jest wartością nominalną. Jej rola polega na przesunięciu wartości mezurandu wzdłuż podziałki przyrządu pomiarowego. Nie ma ona jednak udziału w niepewności pomiaru związanej z błędem wskazania

$$u(E_{\mathbf{x}}) = u(t_{\mathbf{x}}) \tag{S11.4}$$

Funkcję pomiaru opisaną równaniem (S11.1) można wyprowadzić z równania (S11.3), korzystając z definicji błędu wskazania wyrażonej równaniem (S11.2).

Uwagi zamieszczone w powyższym punkcie pokazują, że niekoniecznie musi istnieć tylko jedna droga wyboru modelu wyznaczania niepewności pomiaru. Metrolog ma swobodę wyboru sposobu zgodnego ze swoimi przyzwyczajeniami i swoim podejściem do rozwiązywanego zagadnienia. Funkcje pomiaru, które można matematycznie przekształcić jedna w drugą, opisują ten sam proces pomiarowy. W przypadkach, w których występuje ciągłość wartości wskazań – tak jak ma to miejsce przy wzorcowaniu rozpatrywanego kalibratora temperatury – funkcje pomiaru podlegające wzajemnym przekształceniom liniowym mogą służyć jako równorzędne środki wyrażenia problemu pomiarowego.

S12 WZORCOWANIE WODOMIERZA PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

S12.1 Wzorcowanie wodomierza polega na określeniu względnego błędu wskazania miernika w odpowiednim zakresie przepływu strumienia. Pomiar wykonuje sie przy zastosowaniu urządzenia dostarczającego wodę o odpowiednim strumieniu przepływu i ciśnieniu wynoszącym około 500 kPa, która to wartość jest typowa dla wodociągów miejskich. Wodę zbiera się w otwartym zbiorniku pomiarowym, który został uprzednio wywzorcowany i służy do wyznaczenia wartości odniesienia objętości wody. Na początku pomiaru zbiornik pomiarowy jest pusty, lecz nawilżony. Zbiornik pomiarowy jest wyposażony w wodowskaz rurkowy z podziałką, który pozwala na odczyt poziomu wody. Wzorcowany wodomierz instaluje się między układem zasilania stanowiska wodą a zbiornikiem pomiarowym. Wodomierz jest wyposażony w mechaniczny licznik ze wskazówkami. Pomiar przeprowadza sie przy wartości natężenia przepływu równej 2500 l/h metodą z "zatrzymanym startem i stopem", co oznacza, że zarówno na początku, jak i na końcu pomiaru wartość strumienia objetości wynosi zero. Wartość wskazania wodomierza rejestruje się na początku pomiaru i po jego zakończeniu. Poziom wypełnienia zbiornika pomiarowego odczytuje po zakończeniu pomiaru. Odczytuje się również wartości temperatury i ciśnienia wody w wodomierzu oraz temperatury wody w zbiorniku pomiarowym.

\$12.2 Błąd wzgledny e_x wskazania otrzymanego w wyniku pojedynczego pomiaru definiuje się następująco:

$$e_{\rm X} = \frac{\Delta V_{\rm iX} + \delta V_{\rm iX2} - \delta V_{\rm iX1}}{V_{\rm x}} - 1$$
 (S12.1)

przy czym

$$V_{\rm X} = (V_{\rm iS} + \delta V_{\rm iS})(1 + \alpha_{\rm S}(t_{\rm S} - t_{\rm 0}))(1 + \alpha_{\rm W}(t_{\rm X} - t_{\rm S}))(1 - \kappa_{\rm W}(p_{\rm X} - p_{\rm S})) \tag{S12.2}$$
 adzie

 $\Delta V_{iX} = V_{iX2} - V_{iX1}$ - różnica wskazań wodomierza,

 $V_{\rm iX1}, V_{\rm iX2}$ - wskazanie wodomierza odpowiednio na początku pomiaru i po jego zakończeniu,

 poprawki spowodowane ograniczoną rozdzielczością wskazań $\delta V_{\rm iX1}, \delta V_{\rm iX2}$

wodomierza.

- objętość, która przepłynęła przez wodomierz w czasie pomiaru $V_{\rm X}$ w określonych warunkach na wejściu wodomierza, tj. pod ciśnieniem

 $p_{\rm X}$ i w temperaturze $t_{\rm X}$,

- objętość odczytana na podziałce wodowskazu zbiornika V_{iS}

pomiarowego po zakończeniu pomiaru,

poprawka objętości odczytanej na podziałce wodowskazu zbiornika $\delta V_{\rm iS}$

pomiarowego, wynikająca z ograniczonej rozdzielczości tej

podziałki,

 temperaturowy współczynnik rozszerzalności objętościowej $\alpha_{\rm S}$

materiału, z którego jest zbudowany zbiornik pomiarowy,

- temperatura zbiornika pomiarowego, $t_{
m S}$

- temperatura odniesienia, w której został wywzorcowany zbiornik t_0

pomiarowy,

- temperaturowy współczynnik rozszerzalności objętościowej wody, $\alpha_{
m W}$

- temperatura wody na wejściu do wodomierza, $t_{\rm X}$

- współczynnik ściśliwości wody, $\kappa_{\rm w}$

- ciśnienie w zbiorniku pomiarowym (wynosi ono zero, skoro operuje $p_{\rm S}$

się pojęciem nadciśnienia),

ciśnienie wody na wejściu wodomierza. $p_{\rm X}$

S12.3 Zbiornik pomiarowy (V_{iS} , t_0)

Świadectwo wzorcowania stwierdza, że podziałka wodowskazu wskazuje objętość 200 l w temperaturze odniesienia t₀ = 20 °C z rozszerzoną względną niepewnością pomiaru równą 0,1 % (k = 2). Rozszerzona niepewność pomiaru przypisana wartości 200 I wynosi zatem 0,2 I (k = 2).

S12.4 Rozdzielczość podziałki zbiornika pomiarowego (δV_{iS})

Poziom wody w zbiorniku pomiarowym można określić z odchyleniem zawartym w granicach ±1 mm. Uwzględniając fakt, że różnicy objętości wody w zbiorniku pomiarowym wynoszącej 0,02 l odpowiada różnica wskazań równa 1 mm, maksymalne odchylenie wartości objętości wody w tym zbiorniku od wartości wskazanej oszacowano na ±0,02 l.

S12.5 Temperatura wody i zbiornika pomiarowego (α_s , t_s)

Zmierzono temperaturę wody w zbiorniku pomiarowym otrzymując 15 °C, przy czym wartości graniczne odchylenia przypisanego temu wskazaniu oszacowano na ± 2 K. Podany zakres uwzględnia wszelkie możliwe źródła niepewności, jak wzorcowanie czujników temperatury, rozdzielczość odczytu i gradienty temperatury w zbiorniku. Wartość temperaturowego współczynnika rozszerzalności objętościowej materiału, z którego jest zbudowany zbiornik pomiarowy (stal), wynoszącą $\alpha_{\rm S}=51\cdot10^{-6}$ K⁻¹, wzięto z poradnika materiałoznawstwa. Wartość tę przyjęto za stałą w rozpatrywanym przedziale temperatury. Ponieważ brak informacji dotyczących niepewności, z jaką określono tę wartość, założono, że jest ona znana z dokładnością do jednostki na ostatnim miejscu znaczącym. Przyjęto, że nieznane odchylenia mieszczą się w granicach błędu zaokrąglenia $\pm 0,5\cdot 10^{-6}$ K⁻¹.

S12.6 Temperatura wody w wodomierzu ($\alpha_{\rm W}$, $t_{\rm X}$)

Zmierzono temperaturę wody na wejściu do wodomierza otrzymując 16 °C, przy czym wartości graniczne odchylenia przypisanego temu wskazaniu oszacowano na ± 2 K. Podane granice uwzględniają wszelkie możliwe źródła niepewności, jak wzorcowanie czujników temperatury, rozdzielczość odczytu i małe zmiany temperatury w czasie pojedynczego pomiaru. Wartość temperaturowego współczynnika rozszerzalności objętościowej wody, wynoszącą $\alpha_W = 0,15\cdot 10^{-3}$ K⁻¹, wzięto z poradnika materiałoznawstwa. Wartość tę przyjęto za stałą w rozpatrywanym przedziale temperatury. Ponieważ brak informacji dotyczących niepewności, z jaką określono tę wartość, założono, że jest ona znana z dokładnością do jednostki na ostatnim miejscu znaczącym. Przyjęto, że nieznane odchylenia mieszczą się w granicach błędu zaokrąglenia $\pm 0,5\cdot 10^{-6}$ K⁻¹.

S12.7 Różnica ciśnienia wody między wodomierzem a zbiornikiem pomiarowym (κ_W , p_S , p_X)

Nadciśnienie wody dostarczanej do otworu wlotowego wodomierza wynosi 500 kPa, przy czym względne odchylenia tej wartości nie przekraczają ± 10 %. Na drodze od otworu wlotowego wodomierza do zbiornika pomiarowego woda rozpręża się do nadciśnienia zerowego (ciśnienie atmosferyczne). Wartość współczynnika ściśliwości wody, wynosząca $\kappa_{\rm W} = 0.46\cdot 10^{-6}$ kPa⁻¹, wzięto z poradnika materiałoznawstwa. Wartość tę przyjęto za stałą w rozpatrywanym przedziale temperatury. Ponieważ brak informacji na temat niepewności, z jaką określono tę wartość, założono, że jest ona znana z dokładnością do jednostki na ostatnim miejscu znaczącym. Przyjęto, że nieznane odchylenia mieszczą się w granicach błędu zaokrąglenia $\pm 0.005\cdot 10^{-6}$ kPa⁻¹.

S12.8 Korelacia

Żadnej z wielkości wejściowych nie uznano za znacząco skorelowaną.

S12.9 Budżet niepewności (V_X)

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo bieństwa	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
X_{i}	\mathcal{X}_{i}	$u(x_i)$	bioriotwa	\mathcal{C}_{i}	$u_{i}(y)$
$V_{ m iS}$	200,02 I	0,10 I	normalny	1,0	0,10 I
$\delta V_{ m iS}$	0,0 I	0,0115 I	prostokątny	1,0	0,0115 I
$\alpha_{ m S}$	51·10 ⁻⁶ K ⁻¹	0,29·10 ⁻⁶ K ⁻¹	prostokątny	−1 000 l·K	–0,29·10 ⁻³ l
$t_{ m S}$	15 °C	1,15 K	prostokątny	–0,0198 l⋅K ⁻¹	-0,0228 I
$lpha_{ m W}$	0,15·10 ⁻³ K ⁻¹	2,9·10 ⁻⁶ K ⁻¹	prostokątny	200 I·K	0,58·10 ⁻³ l
$t_{ m X}$	16 °C	1,15 K	prostokątny	–0,0300 l⋅K ⁻¹	-0,0346 I
$\kappa_{ m W}$	0,46·10 ⁻⁶ kPa ⁻¹	2,9·10 ⁻⁶ kPa ⁻¹	prostokątny	–100 l⋅kPa	–0,29·10 ⁻³ l
p_{X}	500 kPa	29 kPa	prostokątny	–9,2·10 ⁻⁶ l⋅kPa ⁻¹	-0,0027 I
<i>p</i> s	0,0 Pa	ı	_	_	-
V_{X}	199,95 I				0,109 I

Jest oczywiste, że wartość liczbowa standardowej niepewności pomiaru związanej z wynikiem wzorcowania jest zdominowana przez wskazanie objętości odczytane na podziałce wodowskazu zbiornika pomiarowego. Rozkład prawdopodobieństwa wielkości mierzonej nie jest rozkładem normalnym, lecz prostokątnym. Należy o tym pamiętać podczas dalszych kroków procedury wyznaczania niepewności.

S12.10 Wskazanie wodomierza (ΔV_{iX} , δV_{iX1} , δV_{iX2})

Wzorcowany wodomierz ma rozdzielczość równą 0,2 l. Z wartości tej wynikają maksymalne odchylenia związane z rozdzielczością wodomierza wynoszące dla obu wskazań ±0,1 l.

S12.11 Budżet niepewności ($e_{\rm X}$)

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo bieństwa	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
$X_{\rm i}$	x_{i}	$u(x_i)$		c_{i}	$u_{i}(y)$
$\Delta V_{ m iX}$	200,0	_	-	-	-
δV_{iX1}	0,0 l	0,058	prostokątny	−5,0·10 ⁻³	–0,29·10 ⁻³ I
δV_{iX2}	0,0 I	0,058 I	prostokątny	5,0·10 ⁻³	0,29·10 ⁻³ l
$V_{ m X}$	199,95 I	0,109 I	prostokątny	-5,0·10 ⁻³	–0,55·10 ⁻³ l
e_{X}	0,000 3				0,68·10 ⁻³

S12.12 Powtarzalność wodomierza

Porównanie wartości względnego błędu wskazań wzorcowanego wodomierza, otrzymanych dla dwóch pomiarów wykonanych przy takim samym strumieniu objętości równym 2500 l/h, wskazuje na znaczny rozrzut wyników pomiaru. Z tego powodu względny błąd wskazań wyznaczono trzykrotnie. Wyniki trzech pomiarów traktuje się jako niezależne obserwacje $e_{\rm Xj}$ w modelu służącym do określenia średniego błędu wskazania $e_{\rm Xav}$

$$e_{X_{AV}} = e_{X} + \delta e_{X} \tag{S12.3}$$

gdzie:

ex - błąd względny wskazania dla pojedynczego wyniku pomiaru,

 $\delta e_{\rm X}$ - poprawka błędu względnego wskazania wynikająca z braku powtarzalności wodomierza, obliczona na podstawie wyników kilku pomiarów.

S12.13 Wyniki pomiarów (e_x)

Nr pomiaru	Obliczony błąd względny wskazania
1	0,000 3
2	0,000 5
3	0,002 2

średnia arytmetyczna:

 $\bar{e}_{\rm X}$ = 0.001

odchylenie standardowe eksperymentalne:

 $s(e_{Xi}) = 0.001$

niepewność standardowa:

 $u(\overline{e}_X) = s(\overline{e}_X) = \frac{0,001}{\sqrt{3}} = 0,00060$

S12.14 Budżet niepewności (e_{Xav})

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	stopnie swobody	rozkład prawdopodo bieństwa	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
X_{i}	$x_{\rm i}$	$u(x_i)$	$v_{ m eff}$		$c_{\rm i}$	$u_{i}(y)$
$e_{\rm X}$	0,001	0,60·10 ⁻³	2	normalny	1,0	0,60·10 ⁻³
δe_{X}	0,0	0,68·10 ⁻³	80	normalny	1,0	0,68·10 ⁻³
$e_{ m Xav}$	0,001		10			0,91·10 ⁻³

S12.15 Niepewność rozszerzona

Z powodu małej liczby efektywnych stopni swobody niepewności standardowej związanej ze średnim względnym błędem wskazania, standardowy współczynnik rozszerzenia powinien być zmodyfikowany według Tabeli E.1

$$U = k \cdot u(e_{Yay}) = 2,28 \cdot 0,91 \cdot 10^{-3} \approx 2 \cdot 10^{-3}$$

\$12.16 Zapis wyniku pomiaru

Średni błąd względny wskazania wodomierza określony przy strumieniu objętości 2500 l/h wynosi 0,001 ±0,002.

Podaną rozszerzoną niepewność pomiaru wyrażono jako standardową niepewność pomiaru pomnożoną przez współczynnik rozszerzenia k = 2,28, która to wartość odpowiada prawdopodobieństwu rozszerzenia ok. 95 % w przypadku rozkładu t-Studenta przy liczbie efektywnych stopni swobody v_{eff} = 10.

S13 WZORCOWANIE PIERŚCIENIA WZORCOWEGO O ŚREDNICY NOMINALNEJ 90 mm

S13.1 Stalowy pierścień wzorcowy o wewnętrznej średnicy nominalnej $D_{\rm X}$ = 90 mm poddano wzorcowaniu zgodnie z procedurą opisaną w przewodniku EAL-G29. Zastosowano komparator Abbego i stalowy pierścień wzorcowy o wewnętrznej średnicy nominalnej ($D_{\rm S}$ = 40 mm) różniącej się znacznie od średnicy pierścienia wzorcowanego. Zarówno długościomierz, jak i stalowy pierścień wzorcowy pełnią w tym przypadku rolę wzorców roboczych. Oba pierścienie mocuje się kolejno na "pływającym" stoliku pomiarowym, który umożliwia ustawienie badanych elementów w osi pomiarowej. Dwie końcówki pomiarowe umieszczone są na ramionach w kształcie litery C. Jedno z nich umocowane na trzpieniu nieruchomym, a drugie na trzpieniu pomiarowym, doprowadza się do zetkniecia z wymienionymi pierścieniami w kilku punktach, z których każda para stanowi punkty skrajne położone na średnicy wewnetrznej pierścienia odniesienia lub pierścienia wzorcowanego. Końcówki pomiarowe mają kształt kulisty. Nacisk pomiarowy powstaje dzięki obciążnikowi, który zapewnia siłę o stałej wartości nominalnej 1,5 N w całym zakresie pomiarowym. Trzpień pomiarowy jest sztywno połączony z głowicą pomiarową wyposażoną w stalowy wzorzec kreskowy z podziałką o rozdzielczości 0,1 μm. Wzorzec kreskowy komparatora jest okresowo sprawdzany w celu zapewnienia, że jest on zgodny z deklaracjami wytwórcy dotyczącymi maksymalnego błędu dopuszczalnego.

Dla zapewnienia warunków odniesienia wymaganych przez procedurę wzorcowania kontroluje się temperaturę pomieszczenia. Temperaturę w przestrzeni roboczej komparatora utrzymuje się na poziomie 20 °C z dopuszczalnym odchyleniem granicznym równym ± 0,5 K. Dokłada się wszelkich starań dla zapewnienia stałości wymaganej wartości temperatury pierścieni i wzorca kreskowego podczas wzorcowania.

\$13.2 Średnicę d_X wzorcowanego pierścienia w temperaturze odniesienia t_0 = 20 °C otrzymuje się z następującej zależności:

$$d_{x} = d_{s} + \Delta l + \delta l_{i} + \delta l_{T} + \delta l_{P} + \delta l_{E} + \delta l_{\Delta}$$
(S13.1)

gdzie

*d*_S - średnica pierścienia odniesienia w temperaturze odniesienia,

zmierzona różnica przemieszczenia trzpienia pomiarowego w przypadku, gdy końcówki pomiarowe dotykają dwóch skrajnych punktów położonych na średnicy wewnętrznej odpowiednio pierścienia odniesienia i pierścienia wzorcowanego,

 δl_i - poprawka na błędy wskazania komparatora,

- $\delta l_{\rm T}$ poprawka związana z wpływem temperatury na pierścień wzorcowany, pierścień odniesienia i wzorzec kreskowy komparatora,
- $\delta \emph{l}_{\rm P}$ poprawka związana z niesymetrycznym położeniem końcówek pomiarowych względem osi pomiarowej,
- $\delta l_{\rm E}$ poprawka związana z różnicą w odkształceniach sprężystych pierścienia wzorcowanego i pierścienia odniesienia,
- oła poprawka związana z różną wartością błędu Abbego komparatora w przypadku pomiarów odpowiednio średnicy pierścienia wzorcowanego i średnicy pierścienia odniesienia.

S13.3 Wzorzec roboczy ($d_{\rm S}$)

Wartość wewnętrznej średnicy pierścienia stosowanego jako wzorzec roboczy wraz z przypisaną jej niepewnością pomiaru rozszerzoną jest podana w świadectwie wzorcowania i wynosi $40,0007 \text{ mm } \pm 0,2 \text{ } \mu\text{m}$ (k = 2).

S13.4 Komparator (δl_i)

Poprawki na błędy wskazania podziałki wzorca kreskowego zostały określone przez wytwórcę i wprowadzone do pamięci elektronicznej. Błędy dopuszczalne wskazań mieszczą się w podanym przez wytwórcę zakresie równym $\pm (0,3~\mu\text{m} + 1,5\cdot 10^{-6} \cdot l_i)$, gdzie l_i oznacza wartość liczbową długości zmierzonej. Informacje wytwórcy potwierdza się przez okresowe sprawdzanie wskazań komparatora. Dla różnicy dwóch wartości długości wynoszącej $D_X - D_S = 50~\text{mm}$ graniczne wartości nieznanego błędu wskazania szacuje się na $\pm 0,375~\mu\text{m}$.

S13.5 Poprawki temperaturowe ($\delta l_{\rm T}$)

Dokłada się starań, aby w czasie pomiaru pierścień wzorcowany, pierścień odniesienia i wzorzec kreskowy komparatora zachowały stałą temperaturę. Na podstawie wykonanych wcześniej pomiarów i ogólnej znajomości układu pomiarowego można stwierdzić, że odchylenia temperatury obu pierścieni i wzorca kreskowego od temperatury otoczenia mieszczą się w granicach $\pm 0,2$ K. Szacuje się jednak, że odchylenie graniczne wartości temperatury panującej w pomieszczeniu pomiarowym wynosi $\pm 0,5$ K. Wiedzę o pomiarze najlepiej oddaje zatem odchylenie temperatury otoczenia od temperatury odniesienia oraz odchylenie temperatury obu pierścieni i wzorca kreskowego od temperatury otoczenia. Wartość $\delta l_{\rm T}$ poprawki wynikającej z oddziaływania odchyleń temperatury oblicza się z następującej funkcji modelowej:

$$\delta l_{\mathrm{T}} = (D_{\mathrm{S}} \cdot (\alpha_{\mathrm{S}} - \alpha_{\mathrm{R}}) - D_{\mathrm{X}} \cdot (\alpha_{\mathrm{X}} - \alpha_{\mathrm{R}})) \cdot \Delta t_{\mathrm{A}} + D_{\mathrm{S}} \cdot \alpha_{\mathrm{S}} \cdot \delta t_{\mathrm{S}} - D_{\mathrm{X}} \cdot \alpha_{\mathrm{X}} \cdot \delta t_{\mathrm{X}} - (D_{\mathrm{S}} - D_{\mathrm{X}}) \cdot \alpha_{\mathrm{R}} \cdot \delta t_{\mathrm{R}}$$
(S13.2)

gdzie:

 $D_{\rm X}, D_{\rm S}$ - nominalne średnice odpowiednio pierścienia wzorcowanego i pierścienia odniesienia,

 $\alpha_{\rm X},\,\alpha_{\rm S},\,\alpha_{\rm R}$ - temperaturowe współczynniki rozszerzalności liniowej odpowiednio pierścienia wzorcowanego, pierścienia odniesienia i wzorca kreskowego komparatora.

 $\Delta t_{\rm A} = t_{\rm A} - t_0$ - odchylenie temperatury pomieszczenia pomiarowego od temperatury odniesienia $t_0 = 20$ °C,

 $\delta t_{\rm X},\,\delta t_{\rm S},\,\delta t_{\rm R}$ - odchylenia temperatury odpowiednio pierścienia wzorcowanego, pierścienia odniesienia i wzorca kreskowego komparatora od temperatury otoczenia.

Ponieważ zakłada się, że wartości czterech różnic temperatury występujących w równaniu (S13.2) są równe zeru, stosowany zazwyczaj model liniowy nie uwzględniłby składowych niepewności pomiaru związanych z wartościami trzech temperaturowych współczynników rozszerzalności liniowej. Jak wyjaśniono w punkcie S4.13, w celu określenia niepewności standardowej związanej z następującymi czterema wyrazami równania (S13.2), z których każdy jest iloczynem:

$$\begin{split} \delta l_{\text{TA}} &= \left(D_{\text{S}} \cdot \left(\alpha_{\text{S}} - \alpha_{\text{R}} \right) - D_{\text{X}} \cdot \left(\alpha_{\text{X}} - \alpha_{\text{R}} \right) \right) \cdot \Delta t_{\text{A}} \\ \delta l_{\text{TS}} &= D_{\text{S}} \cdot \alpha_{\text{S}} \cdot \delta t_{\text{S}} \\ \delta l_{\text{TX}} &= D_{\text{X}} \cdot \alpha_{\text{X}} \cdot \delta t_{\text{X}} \\ \delta l_{\text{TR}} &= \left(D_{\text{S}} - D_{\text{X}} \right) \cdot \alpha_{\text{R}} \cdot \delta t_{\text{R}} \end{split} \tag{S13.3}$$

należy zastosować model nieliniowy.

W oparciu o świadectwo wzorcowania pierścienia odniesienia oraz informacje wytwórcy dotyczące pierścienia wzorcowanego i wzorca kreskowego komparatora przyjęto, że wartości temperaturowych współczynników rozszerzalności liniowej mieszczą się w przedziale $(11.5 \pm 1.0) \cdot 10^{-6} \, \mathrm{K}^{-1}$. Biorąc tą wartość oraz podane na początku granice zmienności temperatury, niepewności standardowe związane z czterema iloczynami są następujące: $u(\delta l_{\mathrm{TA}}) = 0.012 \, \mu\mathrm{m}$, $u(\delta l_{\mathrm{TS}}) = 0.053 \, \mu\mathrm{m}$, $u(\delta l_{\mathrm{TX}}) = 0.12 \, \mu\mathrm{m}$ i $u(\delta l_{\mathrm{TR}}) = 0.066 \, \mu\mathrm{m}$. Niepewność standardowa związana z połączonymi poprawkami temperaturowymi jest wyprowadzona z tych wartości z zastosowaniem następującego pod-budżetu niepewności:

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo bieństwa	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
$X_{\rm i}$	\mathcal{X}_{i}	$u(x_i)$		c_{i}	$u_{i}(y)$
$\delta l_{ m TA}$	0,0 μm	0,012 μm	-	1,0	0,012 μm
$\delta l_{ m TS}$	0,0 μm	0,053 μm	-	1,0	0,053 μm
$\delta l_{ m TX}$	0,0 μm	0,12 μm	-	1,0	0,12 μm
$\delta l_{ m TR}$	0,0 μm	0,066 μm	-	1,0	0,066 μm
$\delta l_{ m T}$	0,0 μm				0,15 μm

S13.6 Poprawka na niewspółosiowość ($\delta l_{\rm P}$)

Przyjmuje się, że odchylenie położenia osi symetrii dwóch kulistych końcówek pomiarowych od osi pomiarowej mieści się w zakresie \pm 20 μ m. Stosując równania podane w uwagach dotyczących podstaw matematycznych (S13.13), otrzymuje się następujące wyrażenia odpowiednio na poprawkę wynikającą z hipotetycznej niewspółosiowości oraz na przypisaną do niej standardową niepewność pomiaru:

$$\delta l_{\rm P} = 2 \cdot \left(\frac{1}{D_{\rm X}} - \frac{1}{D_{\rm S}}\right) \cdot u^2 (\delta c) \tag{S13.4}$$

$$u^{2}(\delta l_{P}) = \frac{16}{5} \cdot \left(\frac{1}{D_{X}^{2}} + \frac{1}{D_{S}^{2}}\right) \cdot u^{4}(\delta c)$$
 (S13.5)

W powyższych równaniach δc reprezentuje małą odległość mierzonego odcinka od środka pierścienia. Obliczone w ten sposób wartości poprawki i związanej z nią standardowej niepewności pomiaru wynoszą odpowiednio $\delta l_P \cong -0,004~\mu m$ i $u(\delta l_P) \cong 0,0065~\mu m$. Jak wynika z zestawienia składowych niepewności (punkt S13.10), wartości te są dwa rzędy wielkości mniejsze niż pozostałe składowe niepewności, a zatem ich udziału można w opisywanych warunkach pomiaru nie uwzględniać.

S13.7 Poprawka na odkształcenie sprężyste ($\delta l_{\rm E}$)

Podczas opisywanego pomiaru nie określano odkształcenia sprężystego pierścienia wzorcowanego ani pierścienia odniesienia. Na podstawie zebranych uprzednio danych założono jednak, że odchylenia będące skutkiem odkształceń sprężystych mieszczą się w zakresie ±0,03 μm.

S13.8 Poprawka na błąd Abbego ($\delta l_{\rm A}$)

Podczas opisywanego pomiaru nie określono wartości błędu Abbego cechującej użyty długościomierz. Na podstawie znajomości charakterystyki długościomierza i danych pochodzących z operacji jego okresowego sprawdzania, odchylenia wynikające z błędu Abbego oszacowano na zawarte w granicach ±0,02 μm.

S13.9 Wyniki pomiarów (Δl)

Otrzymano następujące wyniki pomiarów średnicy wewnętrznej pierścienia wzorcowanego i pierścienia odniesienia:

Nr	Przedmiot pomiaru	Wynik pomiaru	Mezurand
1	pierścień odniesienia	0 zerowanie długościomierza	średnica w płaszczyźnie symetrii prostopadłej do osi pierścienia, w kierunku oznaczonym wskazami
2	pierścień wzorcowany	49,99935 mm	średnica w płaszczyźnie symetrii prostopadłej do osi pierścienia, w kierunku oznaczonym wskazami
3	pierścień wzorcowany	49,99911 mm	średnica w płaszczyźnie symetrii prostopadłej do osi pierścienia, obrócona wokół tej osi względem kierunku oznaczonego wskazami o +1 mm, liczona po obwodzie
4	pierścień wzorcowany	49,99972 mm	średnica w płaszczyźnie symetrii prostopadłej do osi pierścienia, obrócona wokół tej osi względem kierunku oznaczonego wskazami o –1 mm, liczona po obwodzie
5	pierścień wzorcowany	49,99954 mm	średnica w kierunku oznaczonym wskazami położona na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny symetrii prostopadłej do osi pierścienia, przesunięta o 1 mm w górę w stosunku do płaszczyzny pomiarowej
6	pierścień wzorcowany	49,99996 mm	średnica w kierunku oznaczonym wskazami położona na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny symetrii prostopadłej do osi pierścienia, przesuniętej o 1 mm w dół w stosunku do płaszczyzny pomiarowej

Wyniki pomiarów można podzielić na dwie grupy: wynik pomiaru średnicy pierścienia odniesienia (pomiar nr 1), który służy do zerowania wskazań komparatora, i wyniki pomiarów średnicy pierścienia wzorcowanego (pomiary od nr 2 do nr 6), które dają różnicę między średnicami obu pierścieni:

średnia arytmetyczna: $\overline{\Delta}l$ = 49,999 54 mm

odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru: $s(\Delta I) = 0.33 \mu m$

odchylenie standardowe średniej: $s(\overline{\Delta}l) = \frac{s(\Delta l)}{\sqrt{5}} = 0.15 \ \mu \text{m}$

Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru $s(\Delta l) = 0.18~\mu m$ obejmuje składową związaną z odchyłką kształtu wzorcowanego pierścienia oraz składową wynikającą z powtarzalności wskazań komparatora. W celu otrzymania standardowej niepewności pomiaru przypisanej do wyznaczonej wartości średniej różnicy między średnicami obu pierścieni należy też wziąć pod uwagę niepewność związaną z zerowaniem wskazania komparatora. Wartość tej składowej otrzymuje się na podstawie połączonej estymaty odchylenia standardowego s_P (0) = 0,25 μ m, otrzymanej uprzednio dla pomiaru przeprowadzonego w takich samych warunkach pomiarowych. Obliczona wartość standardowej niepewności pomiaru związana z wyznaczoną różnicą średnic jest następująca:

$$u(\Delta l) = \sqrt{s^2(\overline{\Delta}l) + s_p^2(0)} = 0.30 \text{ } \mu\text{m}$$

S13.10 Budżet niepewności (d_X)

symbol wielkości	estymata wielkości	niepewność standardowa	rozkład prawdopodo	współczynnik wrażliwości	udział niepewności
X_{i}	\mathcal{X}_{i}	$u(x_i)$	bieństwa	\mathcal{C}_{i}	$u_{i}(y)$
$d_{ m S}$	40,000 7 mm	0,10 μm	normalny	1,0	0,10 μm
Δl	49,999 55 mm	0,30 μm	normalny	1,0	0,30 μm
$\delta l_{ m i}$	0,0 mm	0,22 μm	prostokątny	1,0	0,22 μm
$\delta l_{ m T}$	0,0 mm	0,15 μm	normalny	1,0	0,15 μm
$\delta l_{ m P}$	0,000 004 mm	0,0065 μm	prostokątny	1,0	0,0065 μm
$\delta l_{ m E}$	0,0 mm	0,018 μm	prostokątny	1,0	0,018 μm
$\delta l_{ m A}$	0,0 mm	0,012 μm	prostokątny	1,0	0,012 μm
d_{X}	90,000 25 mm				0,433 μm

S13.11 Niepewność rozszerzona

$$U = k \cdot u(d_x) = 2 \cdot 0,433 \,\mu\text{m} \cong 0.9 \,\mu\text{m}$$

S13.12 Zapis wyniku pomiaru

Średnica pierścienia wzorcowego wynosi (90,000 3 ± 0,000 9) mm.

Podaną rozszerzoną niepewność pomiaru wyrażono jako standardową niepewność pomiaru pomnożoną przez współczynnik rozszerzenia k=2, która to wartość w przypadku rozkładu normalnego odpowiada prawdopodobieństwu rozszerzenia ok. 95 %.

S13.13 Uwagi dotyczące podstaw matematycznych zagadnienia niewspółosiowości

Ponieważ nie jest możliwa dokładna regulacja położenia pierścieni względem osi pomiarowej komparatora, wielkość, której wartość wyznacza się w czasie pomiaru, jest cięciwą określonego pierścienia położoną w pobliżu jego średnicy. Długość d tej cięciwy, określana podczas pomiaru, jest związana ze średnicą pierścienia d za pomocą następującego równania:

$$d' = d \cdot \cos(\delta \varphi) \cong d \cdot \left(1 - \frac{1}{2} (\delta \varphi)^2\right)$$
 (S13.6)

gdzie $\delta \varphi$ jest małym kątem, który jest połową zakresu kątowego położeń cięciwy do średnicy. Z drugiej strony, kąt ten jest związany z małą odległością δc cięciwy od środka pierścienia następującą zależnością:

$$\delta c = \frac{1}{2} \cdot d \cdot \sin(\delta \varphi) \cong \frac{1}{2} \cdot d \cdot \delta \varphi$$
 (S13.7)

tak że równanie (S13.6) można przekształcić do postaci

$$d' \cong d - 2\frac{\left(\delta c\right)^2}{D} \tag{S13.8}$$

w której średnica d pierścienia w członie ilorazowym została zastąpiona przez jej wartość nominalną D. Podstawienie takie jest uzasadnione ze względu na małą wartość licznika tego ilorazu. Najlepszą estymatą średnicy jest jej wartość oczekiwana otrzymana na podstawie następującego równania:

$$d = d' + 2\frac{u^2(\delta c)}{D} \tag{S13.9}$$

Przyjęto, że wartość oczekiwana odległości δc wynosi zero. Należy przy tym pamiętać, że znaczenie symboli d, d i δc w równaniu (S13.8) nie jest identyczne jak w równaniu (S13.9); podczas gdy w równaniu (S13.8) symbole te reprezentują nieznane dokładnie wielkości lub zmienne losowe, w równaniu (S13.9) oznaczają one wartości oczekiwane tych wielkości. Ponieważ wariancja zmiennej losowej jest równa wartości oczekiwanej kwadratu odchylenia tej zmiennej od jej wartości oczekiwanej, kwadrat standardowej niepewności pomiaru związanej z średnicą pierścienia wynosi, zgodnie z równaniem (S13.8)

$$u^{2}(d) = u^{2}(d') + 4 \cdot (\alpha - 1) \frac{u^{4}(\delta c)}{D^{2}}$$
 (S13.10)

gdzie

$$\alpha = \frac{m_4(\delta c)}{m_2^2(\delta c)} \tag{S13.11}$$

wyraża stosunek momentu centralnego czwartego rzędu małej odległości δc do kwadratu momentu centralnego drugiego rzędu tej samej wielkości. Wartość tego ilorazu zależy od rozkładu prawdopodobieństwa założonego dla δc . Przy założeniu, że rozkład δc jest prostokątny, ułamek wyrażony równaniem (S13.11) przyjmuje wartość α = 9/5. W tym przypadku standardowa niepewność pomiaru związana z określeniem wartości średnicy wyraża się następującym równaniem:

$$u^{2}(d) = u^{2}(d') + \frac{16}{5} \cdot \frac{u^{4}(\delta c)}{D^{2}}$$
 (S13.12)