
Tip-Wrench Direction Errors: Direct vs MAP
Force direction error [°]
Moment direction error [°]
Direct
MAP
2-IMU
3-IMU
2-IMU
3-IMU