
Tip-Wrench Estimation Errors: Direct vs MAP
2-IMU
3-IMU
Force error [mN]
Moment error [mN·m]
Direct
MAP
208.5
209.1
207.2
207.6
3.7
4.9
3.9
5.1
0
100
200
300
400
500
0
2
4
6
8
10