

		REPORTE DE MANTENIMIENTO/FALLA CENTROS DE GENERACIÓN				
FECHA: 04 DE ENERO DE 2024			CÓDIGO: FO-GE-033		VERSIÓN: 01	
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA			PÁGINA: 1 DE 1			
No Reporte		Tipo de Mantenimiento:			Fecha:	
63		Preventivo ☐ Correctivo ☒ Verificación ☐			22/08/2026	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO						
Equipo	Marca	Referencia	Serial	Horometro	Ubicación	Usuario
G-801	Jenbacher	J420 GS	1154601	25517	Acordionero, PAD4	Copower
TRABAJO REALIZADO						
ANTECEDENTES						
El equipo no presentaba falla asociada a la falla presentada, Previo al evento gen 801 operaba con un aporte de 1200kw.						
DESCRIPCION DE LA FALLA						
Durante la operación el GEN801 se presentó una falla asociada al sistema de excitación de la excitatriz, ocasionando la pérdida de la excitación del equipo.						
ANALISIS DE LA FALLA:						
Se realizó la inspección y verificación del sistema de excitación, encontrando daños en los diodos ubicados en el plato rectificador. Los diodos presentaban evidencia de quemado, afectando el correcto funcionamiento del sistema de excitación de la máquina.						
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:						
Sistema Intervenido:						
Electrónico	Eléctrico	x	Hidráulico	☐	Neumático	☐ Mecánico
Se realizó la intervención del plato rectificador.						
Se efectuó el cambio de los diodos afectados.						
Se realizaron verificaciones eléctricas y funcionales del sistema de excitación.						
Se verificó el comportamiento del equipo posterior a la intervención						
Realizar seguimiento al comportamiento del sistema de excitación durante la operación.						
Verificar periódicamente el estado de los diodos y conexiones del plato rectificador durante las rutinas de mantenimiento.						
Registrar y monitorear parámetros eléctricos asociados al sistema de excitación para identificar oportunamente posibles desviaciones.						
Mantener seguimiento al equipo durante las próximas horas de operación para confirmar la estabilidad del sistema.						
INTERVENCION						
ACORDIONERO PAD4						
PARTES CAMBIADAS O REPARADAS		se realiza cambio de 6 diodos				
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:						
Equipo	Fecha	Odométero	Carga (kW)	Observaciones		
GEN 803	17708/2026	25517	1150	Equipo con variables termodinamicas estables dentro de rango operativos		
ACCIONES DE MEJORA						
Ítem	Descripción			Responsable	Observaciones	
1						
2						
3						
Responsable del Mantenimiento:						
EDINSON ORTIZ Y BRAYAN PELAEZ						

--