

		REPORTE DE MANTENIMIENTO/FALLA CENTROS DE GENERACIÓN			
FECHA: 04 DE ENERO DE 2024		CODIGO: FO-GE-033		VERSION: 01	
PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA			PÁGINA: 1 DE 1		
No Reporte 65	Tipo de Mantenimiento: Preventivo ☐		Correctivo ☒	Verificación ☐	Fecha: 30/08/2026
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
Equipo	Marca	Referencia	Serial	Horometro	Ubicación
G-801	Jenbacher	J420 GS	1154601	25517	Acordionero, PAD4
TRABAJO REALIZADO					
ANTECEDENTES					
Se presentaron repetidas fallas en los elementos del puente rectificador					
DESCRIPCION DE LA FALLA					
Durante la operación el GEN-801 se presentó una falla asociada al sistema de excitación y rectificación, ocasionando aumento en los KVAR del equipo y su salida.					
ANÁLISIS DE LA FALLA:					
Se realizó la inspección y verificación del puente rectificador y los circuitos asociados, encontrando daños en los diodos, afectando la correcta excitación de voltaje del alternador					
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:					
Sistema Intervenido:					
Electrónico ☐	Eléctrico ☒	Hidráulico ☐	Neumático ☐	Mecánico ☐	
* Se realizó la intervención del puente rectificador. * Se efectuó el cambio de los diodos afectados. * Se realizaron verificaciones eléctricas y funcionales del sistema de excitación. * Se realizan pruebas ELECTRICAS - DINAMICAS - ESTATICAS - MECANICAS al alternador * Se realiza alineación del equipo * Se verificó el comportamiento del equipo posterior a la intervención * En la pruebas de funcionamiento se visualiza por las ventanas de inspección del alternador pequeños destellos asociados a fricción dentro del alternador por lo cual se procede a apagar unidad de generación para solicitar la programación de una intervención mayor y evitar daños catastróficos del equipo, dicha intervención requiere retirar el alternador de campo para llevarlo a taller para la ejecución de un mantenimiento general					
INTERVENCION					
ACORDIONERO PAD4					
OBSERVACIONES	Se solicita ventana de tiempo para intervención del alternado y aprovechar para realizar cambio al control DEIF del equipo para aprovechar al máximo el tiempo de parada del equipo				
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:					
Equipo	Fecha	Odometro	Carga (kW)	Observaciones	
GEN 803	30/08/2026	25517	1150		
ACCIONES DE MEJORA					
Item	Descripción			Responsable	Observaciones
1					
2					
3					
Responsable del Mantenimiento:					
BRAYAN PELAEZ / DIEGO SAMACA					