

REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN

FECHA: 24-01-2026

CÓDIGO: FO-GF-033

VERSIÓN: 01

PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA

PÁGINA: 1 DE 1

No Reporte	Tipo de Mantenimiento:				Fecha:
60	Preventivo		Correctivo		Verificación
					21-jul-26

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Equipo	GRUPO ELECTROGENOS A GAS			Código	CPW04
Marca	JENBACHER	Modelo	JB 420	Serial	606283
Ubicación	COLOMBIA-COSTAYACO	Responsable del equipo	Tecnico de O&M		
Usuario	GRAN TIERRA ENERGY	Horas del equipo	3,743		

TRABAJO REALIZADO

ANTECEDENTES

Evento: Salida de línea del generador CPW04 el 21-07-2026 a las 15:16 hrs. Equipo operando con normalidad con una carga promedio de 850KW alimentado con gas MQT.

Causa: Salida por detonacion.

DESCRIPCION DE LA FALLA
La falla se presenta como una grieta horizontal que atraviesa la zona de estudio, separando la zona superior de la inferior. La grieta es de unos 2 cm de anchura y se extiende por toda la longitud de la muestra. En la zona superior, la roca es de color gris claro y tiene una textura granular fina. En la zona inferior, la roca es de color gris oscuro y tiene una textura granular gruesa. La falla se formó durante el proceso de compactación de la muestra, lo que provocó la fractura de la roca.

Se registró salida de línea automática del generador CPW04 debido a una condición de detonación alta en un cilindro, superando los límites seguros de operación establecidos por el sistema de control.

ANÁLISIS DE LA FALLA:

Efecto visible: Se evidencia altas vibraciones en todos los cilindros del equipo.

Causa: los equipos con gas MQT luego de la condición que se presentó el 17-07-26, han estado realizando constantes arranques y paradas de los equipos asociados y a su vez se evidencia un alto incremento en las vibraciones de los mismos.

ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS:

SISTEMA INTERVENIDO:

Electrónico	☒	Eléctrico	☒	Hidráulico	☒	Neumático	☐	Mecánico	☒
-------------	-------------------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	-------------------------------------

-Se realiza deslastre de carga se baja nominal a 850kw ya que venia trabajando con una nominal de 1040kw

-Se informa a personal de control para que se realice ajuste y revision de la mezcla de todos los equipos asociados a gas MQT

-Ingresa como respaldo para no afectar la operacion generador CPW06

HORAS ULTIMO MANTENIMIENTO

HORAS ACTUALES MANTENIMIENTO

PARTES CAMBIADAS O REPARADAS

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:

1. se verificaron los parámetros operativos del equipo involucrado se restablece alarmas en el control del equipo.

EQUIPO: CPW-04

Carga: 0KW

Hora de parada: 15:16

Hora de arranque: Equipo queda en estambay

ACCIONES DE MEJORA

Ítem	Descripción	Responsable	Fecha	Cumplimiento	Seguimiento
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Responsible del Mantenimiento:

Javier Montes



REPORTE DE MANTENIMIENTO CENTROS DE GENERACIÓN

FECHA: 24 -01- 2026


CÓDIGO: FO-GE-033



VERSIÓN: 01

PROCESO: GENERACIÓN DE ENERGÍA

PÁGINA: 1 DE 2

Si considera necesario inserte la evidencia fotografica que considere necesaria





CPW04

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	d/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-07-21 15:19:19.400	16 Ack alarm	3000	0	0	0	440	440	440	0	0	0	6333	461	458	459	6006	2	0	0	0	0	1910	0
2026-07-21 15:18:56.900	17 RPM: running	6170	0	0	0	315	314	312	0	0	0	3766	462	459	461	6002	1	0	0	0	0	1072	1072
2026-07-21 15:18:55.700	18 RPM: remove starter	6170	0	0	0	31	32	34	0	0	0	1740	462	460	461	6002	2	0	0	0	0	500	500
2026-07-21 15:18:21.0	19 Start button pushed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	458	460	6001	4	0	0	0	0	0	0
2026-07-21 15:18:07.0	20 Clear alarm	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	459	460	6000	4	0	0	0	0	0	0
2026-07-21 15:18:06.900	21 Ack alarm	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	459	460	6001	3	0	0	0	0	0	0
2026-07-21 15:16:36.100	22 RPM: zero	6170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461	458	459	5998	13	0	0	0	0	0	0
2026-07-21 15:16:12.400	23 GB OFF	0	0	0	3	495	493	493	13	0	0	6125	457	455	456	5995	34	0	0	0	0	1800	0
2026-07-20 17:16:03.400	24 Clear alarm	7535	793	306	93	469	468	468	977	1108	1062	6001	469	467	468	6001	0	0	0	0	0	1800	0
2026-07-20 17:16:03.300	25 Clear alarm	0	792	307	93	469	468	468	978	1109	1062	6001	469	467	468	6001	0	0	0	0	0	1800	0
2026-07-20 17:16:03.300	26 Clear alarm	0	792	307	93	469	468	468	978	1109	1062	6001	469	467	468	6001	0	0	0	0	0	1800	0

CPW04

TimeStamp	Line Text	Channel	PPower	QPower	PF	Gen. U1	Gen. U2	Gen. U3	Gen. I1	Gen. I2	Gen. I3	Gen. F	Bus U1	Bus U2	Bus U3	Bus F	d/dt	Vector	Multi input 102	Multi input 105	Multi input 108	Tacho	Alarm value
2026-07-21 15:27:59.900	0 6311 Service timer 4	6311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	461	462	6000	7	0	0	0	0	3740	
2026-07-21 15:27:59.900	1 6301 Service timer 3	6301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463	461	462	6000	7	0	0	0	0	3740	
2026-07-21 15:19:18.600	2 3000 Shd Comun IE650	3000	0	0	0	434	434	434	0	0	0	6379	461	458	459	6004	2	0	0	0	0	1910	1
2026-07-21 15:19:18.400	3 1220 G f 2	1220	0	0	0	431	431	431	0	0	0	6379	461	458	460	6006	2	0	0	0	0	1910	106.3
2026-07-21 15:19:18.100	4 1210 G f 1	1210	0	0	0	427	428	427	0	0	0	6375	461	458	459	6005	2	0	0	0	0	1910	106.2
2026-07-21 15:16:12.200	5 3000 Shd Comun IE650	3000	826	334	92	464	463	464	1036	1169	1126	5999	465	463	464	5999	4	0	0	0	0	1800	1
2026-07-20 17:15:38.200	6 7535 Any DG missing	7535	796	306	93	468	467	467	986	1118	1069	5999	468	466	467	5999	0	0	0	0	0	1796	1
2026-07-20 17:15:38.100	7 CAN ID 23S MISSING	0	789	305	93	468	467	467	976	1106	1060	6000	468	466	467	6000	0	0	0	0	0	1796	1
2026-07-20 17:15:38.100	8 CAN ID 23P MISSING	0	789	305	93	468	467	467	976	1106	1060	6000	468	466	467	6000	0	0	0	0	0	1796	1

OBSERVACIONES

Responsable del Mantenimiento:

David Cornejo

OBSERVACIONES

De acuerdo con los eventos registrados, se puede evidenciar que la falla es externa a los grupos electrógenos CPW-01, CPW-02, CPW-03, CPW-07, CPW-	
Responsable del Mantenimiento:	David Cornejo