

EMBARCACIÓN DON CHICUETO	EQUIPO Línea de eje Estribor · DCH-EJE-ER	PERÍODO ANALIZADO 17/09/2025 a 17/09/2026
-----------------------------	--	--

Generado por Admin Mercurio el 17/09/2026, 11:58 p. m.



ESTADO DEL EQUIPO
BUENO

LECTURA DE LA IA · SIN NOVEDADES

La Línea de eje Estribor del remolcador DON CHICUETO presenta un estado general operativo y controlado en el período evaluado. A pesar de haber requerido intervenciones correctivas importantes en abril de 2026 sobre la hélice, el plan de mantenimiento preventivo se encuentra totalmente al día. No existen defectos abiertos, alertas ni postergaciones activas que pongan en riesgo la propulsión del buque.

Bueno

Atención

Riesgo

LOS NÚMEROS DEL EQUIPO · los calcula el sistema

PLAN DE MANTENIMIENTO

0 de 8 tareas vencidas

6 al día

2 por vencer

0 vencidas

Por vencer

ÓRDENES DE TRABAJO (12 MESES)

13 ejecutadas

11 preventivas

2 correctivas

Informativo

ANÁLISIS DE LABORATORIO

0 en el período

0 normal

0 precaución

0 crítico

Sin alertas

DEFECTOS

0 abiertos

0 registrados en el período

Sin abiertos

POSTERGACIONES ACTIVAS

0 tareas diferidas

Tareas del plan con fecha corrida

Ninguna

HORAS DE MARCHA

Sin lecturas

Dato del horómetro

QUÉ CONVIENE REVISAR · sugerencias de la IA

- 1

Monitorear de cerca el comportamiento vibratorio de la línea de eje de estribor tras los trabajos correctivos de balanceo y reconstrucción de la hélice realizados en abril de 2026.
- 2

Asegurar la ejecución en fecha de las tareas próximas DCH-EJE-ER-30 para el engrase del cojinete de soporte (vence el 24/09/2026) y DCH-EJE-ER-31 para el control de la empaquetadura (vence el 28/09/2026).
- 3

Evaluar la conveniencia de implementar análisis periódicos de vibraciones portátiles para llevar un registro predictivo del comportamiento del eje.

Ordenadas por la IA de mayor a menor urgencia. La decisión técnica es del Superintendente.

!

Mantenimiento planificado

Por vencer

- Cumplimiento del plan al 100% con cero tareas vencidas (0 de 8 planes vencidos) y 2 tareas próximas a vencer (DCH-EJE-ER-30 y DCH-EJE-ER-31).
- Se registraron y cerraron 13 órdenes de trabajo en el período, incluyendo inspecciones mensuales, trimestrales, semestrales, anuales e incluso una inspección quinquenal en dique seco (OT-DCH-26-0106) el 01/01/2026.
- Se ejecutaron 2 órdenes de trabajo correctivas de alta prioridad en abril de 2026: la OT-DCH-26-0041 para la fabricación y montaje de la pala de avance y hélice de estribor, y la OT-DCH-26-0042 para el balanceo y reparación de dicha hélice.

✓

Análisis de laboratorio

Sin alertas

- Sin análisis de laboratorio de aceite ni reportes de vibraciones registrados en el sistema para este equipo durante el período.

✓

Defectos y fallas repetidas

Sin abiertos

- Sin defectos abiertos ni cerrados reportados en el sistema durante el período de evaluación (0 defectos en total).

LIMITACIONES DE LA LECTURA

No se dispone de lecturas de horas de marcha actualizadas ni de reportes analíticos de laboratorio (aceite o vibraciones) en el sistema, lo que restringe el análisis puramente al cumplimiento preventivo e historial de mantenimiento físico.

QUÉ SE TUVO EN CUENTA

evidencia usada por la IA

8 planes

13 órdenes de trabajo

0 ejecuciones sin OT

0 análisis de laboratorio

0 defectos

0 postergaciones

0 inspecciones

0 MOC

0 lecturas de horas

0 alertas automáticas

La IA sugiere; el diagnóstico y las decisiones técnicas son del Superintendente.