

REPORTE DE DEFECTO

Sistema de Gestión de Mantenimiento Naval — GPMS

Código:
DEF-2026-001
Vessel:
LATERE
Generado: 19/4/2026, 07:59:40

FECHA DE REPORTE
10/4/2026

CLASIFICACIÓN
Mecánico

SEVERIDAD
HIGH

ESTADO OPERACIONAL
DEGRADED

ESTADO
OPEN

DESCRIPCIÓN

Fuga de aceite en cárter del motor principal. Goteo constante detectado durante inspección rutinaria.

ACCIÓN INMEDIATA

Colocación de bandeja de contención y aumento de frecuencia de monitoreo.

ACCIÓN CORRECTIVA

Desmontaje e inspección visual completa del cárter del motor principal. Identificar punto de fuga (junta, pared, conexión). Reemplazar juntas/sellos defectuosos. Si existe corrosión o grieta: soldadura + tratamiento anti-corrosión. Prueba de presión hidrostática a 1.5× presión nominal. Verificar nivel y calidad de aceite antes de retorno a servicio. Documentar causa raíz en RCA.