

ORDEN DE TRABAJO - APERTURA

Notificacion formal de asignacion y apertura

OT ID	OT-00006	Estado	OPEN
TaskID	-	Tipo	Correctiva
Embarcacion	LATERE	Fecha Apertura	04-04-2026
SFI / Equipo	710.12	Fecha Planificada	14-04-2026
Prioridad	Media	Criticidad	C
Tolerancia	7	OT Relacionada	OT-00006

Asignacion

Determinado / Asignado por: JM

Responsable del trabajo: TRIPULACIÓN

Nombre del responsable: 1E

Quien verifica: JM

Descripcion de la tarea

Defecto reportado: La bomba de combustible principal del Motor Principal #1 no recibe voltaje en sus terminales de alimentación, impidiendo el arranque del motor. Se encontró el breaker de alimentación de la bomba principal disparado/en posición OFF.

Acción inmediata: Se verificó el breaker de la bomba principal, encontrándolo disparado. Se activó la bomba de combustible de respaldo, permitiendo el arranque y la operación del Motor Principal #1.

Medida compensatoria: Operar el Motor Principal #1 utilizando la bomba de combustible de respaldo.

Monitorear continuamente la presión de combustible y el rendimiento de la bomba de respaldo.

Investigar la causa del disparo del breaker de la bomba principal antes de intentar su reactivación.

Control documental

Generado por: gustavo.villen@evdemonpartners.com

Fecha de emision: 05-04-2026 00:05

Mercurio PMS - Documento emitido para control operativo interno.