

# ORDEN DE TRABAJO - APERTURA

Notificacion formal de asignacion y apertura

|              |                    |                   |            |
|--------------|--------------------|-------------------|------------|
| OT ID        | OT-00010           | Estado            | OPEN       |
| TaskID       | 610.01-T03-GLT 001 | Tipo              | Preventiva |
| Embarcacion  | GLT 001            | Fecha Apertura    | 2026-08-04 |
| SFI / Equipo | 610.01             | Fecha Planificada | 2026-12-04 |
| Prioridad    | Media              | Criticidad        | A          |
| Tolerancia   | 15                 | OT Relacionada    | OT-00010   |

## Asignacion

Determinado / Asignado por: Superintendente

Responsable del trabajo: TRIPULACIÓN

Nombre del responsable: Superintendente

Quien verifica: Superintendente

## Descripcion de la tarea

Equipo: Motor

Tarea programada:

- Bloque de motor: desarme completo, limpieza en soda cáustica, reemplazo de tapones de agua, control dimensional de alojamientos de camisa, plano de tapa, túnel de bancadas y cojinetes de leva; inspección de cámaras de agua y pintado con antióxido.
- Tapa de cilindros: desarme completo, limpieza, reemplazo de tapones de agua, control dimensional de válvulas, guías, casquillos, platillos, resortes y seguros; verificación de plano de apoyo.
- Conjunto de motor (pistones, aros, pernos y camisas): desarme y control; eventual reemplazo.
- Cigüeñal: desarme, limpieza, ensayo PM, control dimensional de muñones de bancada y biela; eventual rectificación o reemplazo.
- Árbol de leva y tren de balancines: regulación de luz de válvulas y tiempos de inyección; desarme, limpieza, ensayo PM y control dimensional de muñones y camones; eventual rectificación o reemplazo.
- Tren de distribución: desarme completo, limpieza y control dimensional de engranajes y cojinetes de apoyo.

## Control documental

Generado por: [Tecnica@mercuriogroup.com](mailto:Tecnica@mercuriogroup.com)

Fecha de emision: 09-04-2026 13:10

Mercurio PMS - Documento emitido para control operativo interno.