## 5.1. Grundlegendes

Montag, 18. September 2017 11:02


## Sensor liefert Analogspannung

z.B.: Potentiometer, Temperatursensor, Drucksensor, Pegelmesser

Zur Verarbeitung am Mikrocontroller muss die Analogspannung in einen Digitalwert umgewandelt werden.

Analogspannung -> Bereich von 0 bis +5V in einen Digitalwert umwandeln

8 Bit Digitalwert ->  $2^8 = 256$  Werte -> von 0 bis 255



$$\frac{9}{\sqrt{322}}$$

$$\frac{d}{u} = \frac{255}{5V}$$

$$\frac{d}{d} = \frac{257}{5}$$

$$d = M \cdot \frac{211}{5}$$

$$7.8.1 \quad M = 3,78V \qquad d = 3,78. \frac{255}{5} = 192,78$$

$$\Delta u = \frac{5V}{256} = 0,01953V = 13,53 \text{ mV} \Rightarrow \text{deflo}$$

10 Rd ADU