电子系统基础训练

北京大学电子信息科学基础实验中心

实验安全

- 防止触电,烙铁头不能接触任何电 线绝缘皮
- 防止电烙铁对自己或他人身体任何 部位烫伤
- 防止电烙铁对衣物、书籍、实验桌面等物品的损坏,不用时拔下插头
- 烫伤紧急处理: 急救药箱
- 实验中记录实验现象和数据,结束 前老师签字
- 实验结束后关闭所有仪器电源,整理线缆和桌面,电烙铁归位,填写实验台日志表格,老师签字


实验报告要求


- 实验目的
- 实验元件、器材和仪器
- 实验原理(简述)
- 实验内容,包含实验数据和数据处理,实验现象分析
- 思考题
- 感想与建议(可选)
- 附件: 老师签字的原始数据记录
- 第一、二次实验报告可一起交。

• 实验目的


- 通过在通用印刷电路板(通用PCB板)对元件和简单电路的焊接。
- 掌握万用表、直流稳压电源、信号发生器、示波器的使用。
- 测试RC串并联电路相频、幅频特性曲线。

- 实验原理
 - 实验元器件焊接前需测量并记录





• 实验内容











示波器

注意事项:


- 示波器在使用之前需要进行校准,并注意示波器 探头共地;
- 为保证测量精度,调整示波器横向时间刻度,屏 幕中最好显示两个周期波形;
- 3. 使用手动测量时间差时,为保证测量精度,标记 两个波形的零点而非极点;
- 4. 在测量 V_{in} 与 V_{out} 之间的幅度及相位关系时,为准确描绘顶点,需要减少在顶点附近测量间隔。

• 信号源使用







• 示波器使用




分别将CH1、CH2接到电路的Vin、Vout,同时将两个探头接地 (示波器探头设置x10档)




示波器旋钮与波形显示的关系



• 实验内容





为准确描绘顶点,需要减少在顶点附近测量间隔


f_{in} (Hz)	100	200	 800	900	1k	1.2k	1.4k	1.8k	2k	3k	
V _{out}											

实验记录


- 完成数据表格
- 绘制波形图并标注(坐标轴,波形名称,波形与坐标轴的关键交点,波形最大和最小值 [水平虚线连到Y轴])
- 两个波形显示时手动调X轴都在中心位置(重合)以保证测量精度,绘制波形图时两个X轴上下分开,各自画波形,但Y轴一定要对齐
- 幅频和相频特性曲线**课后**根据数据绘制


•实验目的

- 认识表面贴装元器件,包括电阻、电容、晶体管、集成电路等。
- 学习表面贴装工艺, 贴装方法和须注意的问题。
- 进行表面贴装流水线的实际操作, 熟悉工艺流程。
- 收音机的安装调试,实现带照明灯收音机的功能。




收音机原理图





收音机印刷版

• 实验内容



- 工位可以进行下一个工件
- 本工位操作完成
- 闪烁,下一个工位前进

注意事项:

- 1) 用手拿玻璃盘,不要用手直接拿电路板,以免破坏焊锡膏。
- 2) 贴片元件用镊子拾取,不要用手拿。
- 3) 注意三极管、LED、二极管极性。
- 4) 贴片电阻、电容的两个引出端分别贴在对应元件的两个焊盘上。
- 5) 焊接耳机插座是需要插入耳机。
- 6) 使用直流电源时需要调整好电压,确定好电源正负极后再加电。

