
Unity-Gain Follower (3V)
Input (V)
Output (V)
Rise Fit
Fall Fit
SR_fall = -5.45e+04 V/s
SR_rise = 4.63e+04 V/s
Voltage (V)
Time (s)
×10^-3
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2