





1. Размеры для справок.
2. Габаритные размеры даны по наибольшим по наибольшим размерам выступающих деталей.
3. Монтаж выполнить согласно схеме электрической принципиальной.
4. Монтаж поверхностно монтируемых элементов производить методом групповой пайки.
5. Печатную плату мыть спирто-бензиновой смесью до установки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата управления	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								2:1
Проверил								
Т. контр.					Сборочный чертёж	Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					МФТИ, Физтех			
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А2