

Echantillonnage



Année Universitaire: 2011-2012

Filière: Ingénieur

Semestre: S4

Module: M.4.6- Analyse de données

Elément de module: M.4.6.2- Echantillonnage

Professeur: S. Achchab

Date: 21/05/2012 **Durée:** 45 mn

Recommandations générales

• Lisez l'ensemble de l'énoncé avant de commencer à répondre.

• Soignez vos copies.

Seul le support de cours est autorisé.

Exercice 1:

Un bureau d'étude conseil ces clients sur les techniques d'échantillonnage et les procédures statistiques à utiliser pour contrôler un processus de production. Dans un cas particulier, un client a fourni au bureau d'étude un échantillon de 800 observations sélectionnées à un moment donné, au cours duquel le processus de production était satisfaisant. L'écart type de l'échantillon était égal à 0,21; par conséquent, l'écart type de la production était supposé égal à 0,21. Le bureau d'étude suggéra alors que des échantillons aléatoires de taille 30 soient sélectionnés périodiquement pour contrôler le processus en cours. En analysant les nouveaux échantillons, le client pourra apprendre rapidement si le processus est toujours satisfaisant. Lorsque le processus ne fonctionne pas de manière satisfaisante, des actions correctives doivent être prise pour résoudre le problème. La spécification indiquait que la moyenne du processus devait être égale à 12. Le test d'hypothèses suggéré par le bureau d'étude est le suivant :

$$H_0: \mu = 12$$

 $H_0: \mu \neq 12$

Une action corrective devra être prise à chaque fois que H_0 est rejetée. L'échantillon suivant a été collecté au cours du premier jour d'exploitation de la nouvelle procédure de contrôle statistique

11,55	11,62	11,52	11,75	11,90	11,64	
11 ,80	12,03	11,94	11,92	12,13	12,09	
11,93	12,21	12, 32	11,95	11,85	11,76	
12 ,16	11,77	12,00	12,04	11,98	12, 30	
12,18	11,97	12,17	11,85	12,30	12,15	

- 1. Effectuer un test d'hypothèse au seuil de signification de 0,01 et déterminer quelle action doit être prise.
- 2. Discuter les implications d'une augmentation du seuil de signification. Quelle erreur peut augmenter si le seuil de signification est modifié.



Echantillonnage



x_2												
x_1	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09		
0.00	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359		
0.10	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753		
0.20	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.614		
0.30	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.651		
0.40	0,6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879		
0.50	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.722		
0.60	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.754!		
0.70	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.785		
0.80	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.813		
0.90	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.838		
1.00	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.862		
1.10	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.883		
1.20	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.901		
1.30	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.917		
1.40	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.931		
1.50	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.944		
1.60	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.954		
1.70	0.9452	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.963		
	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.970		
$1.80 \\ 1.90$	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.976		
2.00	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.981		
2.10	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.985		
$\frac{2.10}{2.20}$	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.989		
$\frac{2.20}{2.30}$	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.991		
$\frac{2.30}{2.40}$	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0,993		
0 =0	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.995		
2.50	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.996		
2.60	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.997		
2.70	0.9963	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.998		
$\frac{2.80}{2.90}$	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.998		
3.00	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.999		
3.10	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.999		
3.20	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.999		
3.20 3.30	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.999		
3.40	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.999		
3.50	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.9998	0.999		
3.60	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.999		
3.00 3.70	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.999		
3.80	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.999		
3.80 3.90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		