## Considerar valor "1" como pwm > 90 y "0" como pwm < 90, "-" corte de alimentacion de motores(por codigo)

Accion de Motores						
M1	M2	M3	M4	Movimiento		
0	0	0	0	Retroceso		
0	0	0	1	-		
0	0	1	0	-		
0	0	1	1	-		
0	1	0	0	-		
0	1	0	1	Derecha		
0	1	1	0	Giro Horario		
0	1	1	1	-		
1	0	0	0	-		
1	0	0	1	Giro Contra Horario		
1	0	1	0	Izquierda		
1	0	1	1	-		
1	1	0	0	-		
1	1	0	1	-		
1	1	1	0	-		
1	1	1	1	Avanzar		

## Considerar valor "1" como pwm > 90 y "0" como pwm < 90, "-" corte de alimentacion de motores(por codigo)

Movimiento	Estado(st)	Out Motors				
		M1	M2	M3	M4	
Avanzar	st1	1	1	1	1	
Rtetroceder	st2	0	0	0	0	
Derecha	st3	0	1	0	1	
Izquierda	st4	1	0	1	0	
G. Horario	st5	0	1	1	0	
G.C.Horario	st6	1	0	0	1	
Parar	st0	-	-	-	-	

## Considerar valor "1" como deteccion de linea y valor "0" como no presencia de linea

CASES								
SENSORES						SECUENCIA		
S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	
0	0	0	0	0	0	1	1	St0, st4, st0
0	0	1	1	0	0	0	0	St0, st3, st0
1	1	0	0	0	0	0	0	St0, st2, st5 st0
1	0	0	0	0	0	0	1	St0, st6, st4 st0
0	1	1	0	0	0	0	0	St0, st5, st3 st0
0	0	0	0	1	1	0	0	St0




Imagen 1 : Casos posibles v1.0