
灾害事故案例库信息


- 1. 事故名称: 北京交通大学"12•26"较大爆炸事故
- 2. 灾害发生地的空间信息:

北京交通大学市政与环境工程实验室,位于北京交通大学东校区东教 2 号楼




经纬度坐标: 北纬 N39°56′ 东经 E116°21′





- 3. 事故发生原因: 调在使用搅拌机对镁粉和磷酸搅拌、反应过程中,料斗内产生的氢气被搅拌机转轴处金属摩擦、碰撞产生的火花点燃爆炸,继而引发镁粉粉尘云爆炸,爆炸引起周边镁粉和其他可燃物燃烧,造成现场 3 名学生烧死。
- 4. 救援阶段及所需救援物资(以表格形式呈现)

时期		主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行业、单位及其空间位置
 磷酸与镁粉反应		氢气	氢气气体检测仪	北京交通大学
	点火源分	搅拌机转轴旋转	更换搅拌机	北京交通大学
爆	析	产生火花		
炸	一次爆炸	氢气和空气的混	自给式呼吸器、防静	消防部门
过		合物	电服、吸风机	
程	二次爆炸	镁粉粉尘云	干燥石墨粉、干砂、	消防部门
分			呼吸器、防静电工作	
析			服	
	火灾阶段	镁粉和其他可燃	沙土、压缩空气干泡	消防部门
		物	沫	
污染治理阶段				
			建筑工人和建筑材料	
灾后重建阶段			(复建房屋) 、社会	
			志愿者(对受灾人员	
			进行生活辅助及心理	
			疏导)	



5.主要致灾因素与所需应急资源种类之间的关系

时期 致灾因素

磷酸与镁粉 反应

点火源分析 搅拌机

与所需应急资源种类之间的关系

气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具, 其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固 定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体 传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用 来检测气体的成份和含量的传感器。

机器轴承转动部分的摩擦、铁器的相互撞击或铁器工具 打击混凝土地面等,都可能发生火花。当管道或铁容器 裂开,高速喷出的物料也可能因摩擦而起火。因此,对 轴承应及时添油,保持良好的润滑,并应经常清除附着 的可燃污垢。

铁器撞击、摩擦易产生火花,成为着火源,可采用青铜材质作为撞击工具,防止产生火花。在设备运转操作中应尽量避免不必要的撞击和摩擦。凡是可能发生撞击的两部分应采用两种不同的金属制成,例如钢与铜、钢与铝等,在不能使用有色金属制造的某些设备里,应在采用惰性气体保护的条件下进行操作。

在搬运盛有可燃气体或易燃液体的金属容器时,不要抛掷,防止互相撞击,以免因产生火花或容器爆裂而造成火灾和爆炸事故。

不准穿带钉子的鞋进入易燃易爆车间,特别危险的防爆 工房内,地面应采用不发火的材质(如菱苦土、橡皮等)铺成。 一次爆炸 氢气

二次爆炸

氢气检测仪是一种可连续检测有毒气体浓度,适用于防 爆场所要求的本质安全型设备。氢气燃烧时火焰是透明 的肉眼不易察觉,消防人员应佩戴自给式呼吸器,穿防 静电 服进入现场,注意防止外露皮肤烧伤。停止所有 用火作业和消除可能产生火花的活动,防止摩擦、撞击 产生火花;用吸风系统将泄漏的氢气排至室外,对室内 进行通风置换。稀释室内氢气浓度,防止氢气积聚形成 爆炸性气体混合物,通风系统使用防爆电器。

严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。最好的灭火方法是 用干燥石墨粉和干砂闷熄火苗,隔绝空气。施救时对眼 睛和皮肤须加保护,以免飞来炽粒烧伤身体、镁光灼伤 视力。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静 电工作服。

搜救组人员在实验室南北两侧各设臵 4 个保护阵地,使用沙土、压缩空气干泡沫对实验室内部进行灭火降温,并

火灾阶段 镁粉和其他可燃物

镁粉

在外围控制火势向二楼蔓延。

事故编码

@北京消防:【北京交通大学实验室爆炸事故 致三人遇难】据北京消防官方微博消息,12月26日9时34分,市119指挥中心接到报警,北京交通大学东校区2号楼一实验室发生爆炸。经核实,系北京交通大学市政环境工程系学生在学校东校区2号楼环境工程实验室,进行垃圾渗滤液污水处理科研实验期间,实验现场发生爆炸,事故造成3名参与实验的学生死亡。市应急管理局、市公安局、市消防总队已成立联合调查组,对事故原因进行调查。

H3201812260