灾害事故案例库信息

- 1. 事故名称: 湖南省邵阳市邵东县司马冲煤矿"6.2"重大瓦斯爆炸事故
- 2. 灾害发生地的空间信息: (从谷歌或百度所提供的遥感影像中截取包括灾害发生地在内 方圆 10km 的空间范围,并读取经纬度坐标。)

事发地示意图:



周边消防部门示意图



3. 事故发生原因: 13 采区+168m | 煤回采工作面违规采用巷道式采煤、局部通风机供风,风量不足,引起瓦斯积聚并达到爆炸浓度。在未检查瓦斯的情况下违规放炮,因发爆器接线柱产生电弧引起瓦斯爆炸,造成人员伤亡。

4. 救援阶段及所需救援物资(以表格形式呈现)

4. 秋饭阴权及阴而秋饭彻贝(以衣竹形入主以)			
时期	主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行
			业、单位及其空间位置
			事故调查组
			省矿山救援邵阳基地(邵阳
			市矿山救护支队)
			地点:湖南省邵阳市大祥
		ABC 干粉灭火器、	X
		防护服、自气体检测	N27°13'3.40"
救援阶段		器、通风机、井下紧	E111°27'40.97"
	瓦斯	急救援孔钻机设备、	牛马司矿山救护队
		手握式空气涡流仪、	地点:湖南省邵阳市邵东
		便携式空气站、矿山	县竹岭路 266 号
		多用救援充气起重	N27°16'8.77"
		垫、通信设备、急救	E111°43'59.04"
		药物	邵阳县人民医院
			地点:湖南省邵阳市邵东
			县人民路 61 号
			N27°14'43.22"
			E111°45′5.79″
			邵阳市中心医院
			地点: 邵阳市大祥区红旗
			路乾元巷 36 号
			N27°14'28.42"
			E111°27'58.83"
			事后处理组
灾后重建阶段		社会志愿者(对受灾	邵阳市政府
		人员进行生活辅助及	地点:湖南省邵阳市大祥
		心理疏导)、遇难人	区城北路
		员家属辅导及赔偿	N27°14′50.85″
			E111°28'26.90"
i .	l .		