灾害事故案例库信息

- 1. 事故名称: 南昌市海航白金汇酒店"2·25"重大火灾事故 2017年2月25日8时许,南昌市红谷滩新区"唱天下"会所发生火灾,火灾过火面积约1500平方米,导致10人死亡、13人受伤。
- 2. 灾害发生地的空间信息: **位于江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 348 号,海航白金** 花园 5 号楼,坐标是: N:28°40′40.80″, E:115°51′28.80″ 下图是灾害发生地的位置信息。



<u>萨维尔上舍酒店(原名海航白金汇酒店)</u> 地址: 南昌市红谷滩新区红谷中大道348 号,海航白金花园5号楼 坐标: N:28°40'40.80", E:115°51'28.80"

下图是灾害发生地和消防队的位置信息。



3. 事故发生原因: 经现场勘验取证、证人指证、调查询问及公安机关、相关司法鉴定机构出 具的鉴定、调查报告等,认定此次火灾事故的直接原因为: 唱天下会所改建装修施工人员使 用气割枪在施工现场违法进行金属切割作业,切割产生的高温金属熔渣溅落在工作平台下 方,引燃废弃沙发造成火灾。

4. 救援阶段及所需救援物资(以表格形式呈现)

时期	主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行业、单位及其空间位置
火 却原 南 股拉	切割产生的高温		业、半位及共全间位且
冷却隔离防护 I			
灭火救援阶段	沙发	全身消防服(full body suit)、防毒面具 (gas mask)、消防用 水(fire water)	萨维尔上舍酒店(原名海航白金汇酒店) 地址:南昌市红谷滩新区 红谷中大道 348 号,海航白金花园 5 号楼 坐标: N:28°40'40.80", E:115°51'28.80" 南昌市公安消防支队 地址:丽景路 777 号 坐标: N: 28°41'00.65", E: 115°51'13.25
	木板	消防用水	新建县公安局交警大队特 勤中队 地址:江西省南昌市新建 区新建大道与立新路交叉 口北 50 米 坐标: N: 28°41′55.86″, E: 115°49′38.42″
污染治理阶段	二氧化碳 一氧化碳 二氧化硫	随自然风飘散,未采 取人工治理措施	
灾后重建阶段		建筑工人和建筑材料、择取医疗救治、 料、择取医疗救治、 善后安抚"一对一"的 方式,对遇难者家 属、伤者分步骤进行 心理疏导	