## 灾害事故案例库信息

- 1. 事故名称: 河南省开封市通许县"1·14"重大烟花爆竹爆炸事故 2016 年 1 月 14 日 10 时 40 分,开封市通许县长智镇西芦氏村发生一起烟花爆竹爆炸事故,造成 10 人死亡、7 人受伤,直接经济损失 941 万元。
- 2. 灾害发生地的空间信息: **位于河南省开封市通许县长智镇西芦氏村,坐标是: N: 34°30′27″, E: 114°33′13″。**

下图是灾害发生地的位置信息。



下图是灾害发生地和消防队的位置信息。



3. 事故发生原因: **装药工李艳在装药棚进行双响炮装发射药过程中,由于静电积聚并瞬间 释放引发爆炸。** 

4. 救援阶段及所需救援物资(以表格形式呈现)

时期	主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行 业、单位及其空间位置
安全防护	静电积聚		

灭火救援阶段	高氯酸钾	全身消防服(full body suit)、防毒面具 (gas mask)、自给式 呼吸器(self- contained breathing apparatus)、雾状水 (water mist)、砂土	通许县消防大队 地址:开封市通许县 坐标:
	硝酸钡	(sandy soil) 全身消防服、防毒面 具、雾状水、砂土	N: 34°30′04″, E: 114°30′40″
	硫磺 铝粉	全身消防服、砂土	
污染治理阶段	氮氧化物、 二氧化硫、 氯气	随自然风飘散,未采 取人工治理措施	
灾后重建阶段		建筑工人和建筑材料、心理专家(对受灾人员进行心理辅导)	