灾害事故案例库信息

1. 事故名称: 哈尔滨"8·25"重大火灾事故

灾害发生地的空间信息: (从谷歌或百度所提供的遥感影像中截取包括灾害发生地在内方圆 10km 的空间范围,并读取经纬度坐标。)

事发地示意图:



周边消防部门示意图



3. 事故发生原因:根据《哈尔滨"8·25"重大火灾事故事故调查报告》认定,起火原因是二期温泉区二层平台靠近西墙北侧顶棚悬挂的风机盘管机组电气线路短路,形成高温电弧,引燃周围塑料绿植装饰材料并蔓延成灾。

4. 救援阶段及所需救援物资(以表格形式呈现)

时期		双接物货 (以表格# 主要致灾因素	所需应急资源种类	各类应急资源所隶属的行
H 1 1 1/4/]		工文以入口示	77间还必须燃刊关	业、单位及其空间位置
酒店日常经营		消防安全管理极 为混乱	防火巡查、消防设施 管理	哈尔滨市松北区的哈尔滨 北龙汤泉休闲酒店 地址:哈尔滨市松北区太 阳岛风景区平原街 18 号 坐标: 45°47′15.78″N 126°36′1.75″E
灭火救援阶段	火灾初始 增长期	消火栓系统控制 阀关闭,消火栓 系统管网无压力 水	消防用水,二氧化碳 或泡沫灭火剂,防护 服等	哈尔滨市松北区的哈尔滨 北龙汤泉休闲酒店 地址:哈尔滨市松北区太 阳岛风景区平原街 18号 坐标:45°47'15.78"N 126°36'1.75"E
	火灾全盛 期	二氯乙烷	防火防毒服、氧气呼 吸机、化学防护手 套、干粉及二氧化碳 灭火剂、雾状水	太阳岛消防中队 松北区大队世茂中队 地址:哈尔滨市松北街星 月街1号
		丙烯酸甲酯	防火防毒服、防毒面 具、抗溶性泡沫灭火 剂或二氧化碳灭火 剂,砂土	坐标: 45°47′39.46″N 26°30′59.00″E 哈尔滨市爱建消防队 地址: 哈尔滨市道里区安
		苯系物	全身防护服、化学防护手套、防毒面具、 穿状水	隆街 75 号 坐标:5°45′35.46″N 126°36′7.48″E 呼兰区消防大队利民中队 地址:哈尔滨市学院路街 道学院路 768 号 坐标: 45°52′22.66″N 126°30′42.88″E
	火灾熄灭 期			
			_	
污染治理阶段		_	_	
灾后重建阶段			哈尔滨市心理危机干 预救援队(对伤病员 开展心理危机疏 导),善后处理组 (接待遇难者家属, 配备律师提供法律援 助)	

(《哈尔滨"8·25"重大火灾事故事故调查报告》

http://m.sohu.com/a/292886976_656776#read)