

Softoil, S.A. de C.V.

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DE ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DE IMPACTOS AMBIENTALES

LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RIESGOS

No.	ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO	EQUIPO/LUGAR	ACTIVIDAD (Rutinaria/No rutinaria)	Impacto Ambiental	Riesgo			
ÁREA	ÁREA: ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES							
1	Entrada maniobra de autotanque (Recepción AT)	Autotanque	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano (aire)	Derrame/ incendio Impacto deautotanque con estructura u otro vehiculo.			
2	Toma muestra de producto (Recepción AT)	Autotanque	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano (aire)	Derrame durante de producto el muestreo			
3	Conexión de mangueras (Recepción AT)	Autotanque y tanque de almacenamiento	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano	Derrame de producto			
4	Descarga de hidrocarburo (Recepción AT)	Autotanque y tanque de almacenamiento	Rutinaria/Eem ergencia	HTC, BETX y Hexano/ gases de combustión (aire)	Derrame/ incednio por desprendimiento de manguera, por deslizamiento de autotanque			
5			Rutinaria	HTC, BETX y Hexano (aire)	Derrame de producto			
6	Desconexión de Mangueras (Recepción AT)	Autotanque y tanque de almacenamiento	Rutinaria	Hidrocarburo goteo al piso (Suelo)				
7			Rutinaria	Hidrocarburo goteo que se lava y se va al drenaje				
8	Escurrimiento de autotanque (Recepción AT)	Autotanque y tanque de almacenamiento	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano (aire)	Derrame de producto			
9	Salida maniobra de autotanque (Recepción AT)	Autotanque	Rutinaria	HTC, BETX y Hexano (aire)	Incendio Impacto deautotanque con estructura u otro vehiculo.			
10	Venteo	Tuberías de venteo /Incendio	Rutinaria/ emergencia	HTC, BETX y Hexano (aire) Emisión de gases de combustión	Incendio durante la descarga de producto			
11	Venteo incendio	Tuberías de venteo	Emergencia	Emisiones (aire)				

FS-11 Rev.0, 01/08/2018 Página 1 de 2



Softoil, S.A. de C.V.

II. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DE ASPECTOS AMBIENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DE IMPACTOS AMBIENTALES LISTADO DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y RIESGOS

AREA: MODULO DE DESPACHO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS								
12	Carga de hidrocarburo	Vehículo	Rutinaria /emergencia	HTC, BETX y Hexano (aire y suelo)	Derame/ incendio por: Desprendimiento de manguera. Impacto de vehículo con el dispensario. Acto vandálico Sismo			
ÁREA: DRENAJES Y TRAMPA DE COMBUSTIBLES								
13	Limpieza, operacuión	Registros, tubería y trampa	Rutinaria/ Emergecia	Lodos impregnados de hidrocarburos y aceites/Incendio.	Incendio en trampa de combustibles por acumulación de producto inflamable.			
ÁREA: CUARTO DE CONROL								
14	Mantenimiento de Tablero de control	Tablero de control	No Rutinaria	Generación de residuos peligrosos (trapos impregnados aceite usado) y residuos solidos	Incendio en el tablero de control			

REVISADO POR:	APROBADO POR:	FECHA DE APROBACIÓN:
LIC. MYRIAM ROMERO LÓPEZ REPRESENTANTE TÉCNICO	LIC. JAIME ERNESTO MUNGUÍA MARTÍNEZ MÁXIMA AUTORIDAD	01/12/2018

FS-11 Rev.0, 01/08/2018 Página **2** de **2**