

```
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 73 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 73 % | Luz: 0 % (ADC=0)
Temp: 29.8 °C | Hum: 72 % | Luz: 0 % (ADC=0)
```





REPO:
https://github.com/HC2003/00054621_LABOS_ARTEFACTOS.git

El sensor LDR me estaba fallando y luego no comenzó a registrar valores.