

Light Lux

93

Humidity %

36

Temperature ⁰C

35

2.Neopixel และ VR

Level

Value = -4

1)หมุน VR LED ติดที่ละควง

- 2)หมุน VR กลับ LED คับที่ละควง
- 3)แสดงค่า value -4 ถึง 7 ตามการหมุนของ VR

- 4)ให้ LED ดวงแรก ดับไว้ตลอดเวลา ***(ตอนแข่งเขาไม่ได้บังคับให้เป็นดวงแรก ดวง ใหนก็ได้)
- 5)หลอดที่ 1 -4 LED สีเขียว
- 6)หลอคที่ 5 8 LED สีเหลือง
- 7)หลอดที่ 9 11 LED สีแคง
- 8)เมื่อค่า value > 4 ให้ LED ควงที่ติดอยู่กระพริบทั้งหมด

3.SW และ RY

Relay

R1 R2 R3 R4

OFF OFF OFF OFF

1)กด SW1 ค้างไว้ 3 วิ กลับสถานะลอจิคไปเรื่อย ถ้าติดแสดง ON ถ้าดับแสดง OFF

2)กด SW2 ค้างไว้ 3 วิ กลับสถานะลอจิคไปเรื่อย ถ้าติดแสดง ON ถ้าดับแสดง OFF

3)กด SW3 ค้างไว้ 3 วิ กลับสถานะลอจิคไปเรื่อย ถ้าติดแสดง ON ถ้าดับแสดง OFF

4)กด SW4 ค้างไว้ 3 วิ กลับสถานะลอจิคไปเรื่อย ถ้าติดแสดง ON ถ้าดับแสดง OFF

5กด SW5 ค้างไว้ 3 วิ RY1 ทั้งหมดติดและดับหมดสลับไปเรื่อยๆ แสดง ON ทั้งหมดของ ทุก RY หากดับหมดให้แสดง OFF ทั้งหมดของทุก RY

4.IR Temp และ MAX30102

1)เมื่อมีการนำมือไปวัดที่ตัวเซนเซอร์วัดอัตราหัวใจ Buzzer ดัง 1 ครั้ง หน้าจอแสดงดัง ภาพ ***(ค่าจะมีปัญหาเพราะเซนเซอร์ไม่แม่น จะต้องมีค่าใดค่าหนึ่งตรงตามเกณฑ์ถึงจะ ถูก

BEAT
SPO2
27

2) เมื่อมีการนำมือไปวัดที่ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิBuzzer ดัง 1 ครั้ง หน้าจอแสดงดังภาพ

Infrared Thermometer
35.15

3) เมื่อไม่มีการนำมือไปวัดที่ตัวเซนเซอใดๆเลย ให้หน้าจอแสดงดังภาพ

5.Motor และ VR

Control Motor	
S	top
Set	Speed
100	0

1)ค่า SET จะเปลี่ยนแปลงตามการหมุนของ VR 2)ค่า Speed คือความเร็วมอเตอร์ ซึ่งจะไม่เกินค่า SET

3)กด SW1 มอเตอร์หมุนตามเข็ม แสดง Forward มอเตอร์จะค่อยๆหมุนเพิ่มความเร็ว จนถึงค่า SET ถ้าหมุนทวนเข็มอยู่ก่อนแล้วให้ความเร็วหมุนทวนเข็มค่อยๆลดลงจนเป็น o จากนั้นหมุนตามเข็มและค่อยๆเพิ่มความเร็วจนถึงค่า SET

4)กด SW2 มอเตอร์หยุดหมุด แสดงสถานะ Stop ความเร็วจะค่อยๆลดจนเป็น 0 ไม่ได้ หยุดทันที

5)กด SW3 มอเตอร์หมุนทวนเข็ม แสดง Reverse มอเตอร์จะค่อยๆหมุนเพิ่มความเร็ว จนถึงค่า SET ถ้าหมุนตามเข็มอยู่ก่อนแล้วให้ความเร็วหมุนตามเข็ม ค่อยๆลดลงจนเป็น 0 จากนั้นหมุนทวนเข็ม และค่อยๆเพิ่มความเร็วจนถึงค่า SET

6)กคมอเตอร์ 4 ถ้ามอเตอร์หมุนอยู่ให้หยุคทันที แสดง Stop แต่ถ้ามอเตอร์ไม่ได้หมุนให้ หมุนไปทิศทางล่าสุดที่เคยหมุน และแสดงค่าสถานะนั้น ความเร็วจะค่อยๆเพิ่มจนถึงค่า Set

ข้อสอบทฤษฎี
1.ความเร่งใช้ชิปเบอร์อะไร
2.จอ Wio Terminal ความละเอียด
3.รองรับ SD Card สูงสุคเท่าใหร่
4.หน่วยความจำแฟลชภายนอกเท่าใหร่
 หน่วยความจำแฟลชภายในเท่าไหร่
6.แรมเท่าใหร่
7.Wio Terminal ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่

8.ใช้จอชนิดอะไร

- 9.CPU ใช้ตระกูลใด
- 10. ใฟเลี้ยง Wio Terminal เท่าไร
- 11.pin ของ Wio Terminal แรงคันสูงสุดเท่าใหร่
- 12. Wio Terminal ใม่รองรับโปรแกรมใด
- 13.ค่าอนาลี๊อคสูงสุดกี่บิต
- 14.ค่าอนาลี้อกสูงสุด 10 บิต มีค่าเท่าใหร่
- 15.USB ใช้ Type อะไร
- 16, 17, 18, 19, 20 คำนวณเกี่ยวกับ ADC, Duty Cycle, ค่า value

```
int c = 0;
 1
 2
    void setup() {
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("Hello");
      c = 0;
 6
      pinMode(BCM2, INPUT_PULLUP);
 8
 9
10 ∨void loop() {
      if (digitalRead(BCM2) == 0) {
11 🗸
12
        c++;
        Serial.println(c, DEC);
13
        while(digitalRead(BCM2) == 0) {
14
15
        }
16
17
18
```

21.ถ้ากด SW ค้างไว้ 10 วินาที จะเกิดอะไรขึ้น

22. ต้องแก้โปรแกรมยังใงโปรแกรมถึงจะสมบูรณ์

```
***มีข้อนึงให้ชอยล์ว่าไม่ต้องแก้ไขอะไร
```

23.Serial.begin(115200); 115200 คืออะไร

24. pinMode(BCM2, INPUT PULLUP); คำสั่ง INPUT PULLUP ทำหน้าที่อะไร

25.!digitalRead(BCM2)! ทำหน้าที่อะไร

26.เซนเซอร์อินฟาเรคใช้การเชื่อมต่อแบบใค

27.เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นใช้สายกี่เส้นไม่รวม +,-

28.มอเตอร์ SERVO ใช้สายกี่เส้นไม่รวม +,-

29.มอเตอร์ DC ใช้สายกี่เส้นไม่รวม +,-

30.เซนเซอร์แสงใช้สายกี่เส้นไม่รวม +,-

31.RGB ต่อได้สูงสุดกี่ตัว

***มีข้อไม่จำกัดควง

32.DHT ใช้ไลบรารื่อะไร

33.pin[] {1,2,3,4} pin[2] จะได้เลขอะไร

34.pin[][] {1,2,3},{4,5,6},{7,8,9} pin[2][1] จะได้เลขอะไร

35.มีค่า Analog 10 บิต มีไฟ 5 V อ่านค่าไฟได้ 5 V จะมีค่า Analog กี่บิต

36.มีค่า 8 บิต อ่านค่าได้ 64 มีค่า Duty Cycle กี่เปอร์เซ็นต์

37.มีค่า 10 บิต อ่านค่า Duty Cycle 70% มีค่า Analog เท่าใหร่

38.ถ้าส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดแบบไม่จำกัด Port ใช้การสื่อสารแบบใด

39.Unsign Int ขนาดกี่บิต