X 22

Out 1 — 1
— 2
— 3
— 4
— 5
— 6
— 7
Out 8 — 8
GND — 9
+ 12V — 10

Piepser

Taster Platine

X 4

In 1 — 1 — BR
— 2 — RT
— 3 — OR
— 4 — GE
— 5 — GN
— 6 — BL
— 7 — VI
In 8 — 8 — GR
GND — 9 — WS
+ 12V — 10 — SW

RPI _ Interface _ 2B _ 10s

1. 2. 25