
I
I1
I2
Vs = 5V
+
R1
V1
R2
V2


I1
V1
I2
Vs = 5V
+
V2
R2
A