


第三次作业之饱和环节分析(必做)




1.输入信号幅值为 5,频率为 4Hz,认为执行器功率无限大,不含饱和环节

最大控制量为 2.3, 跟踪误差最大为 1.3, 最小为 0.3, 不知为何没有减小到 0, 可能是由于控制器选择不合适,尝试采用增加积分环节的形式消除误差,结果失败了,因为输入是正弦信号,消除误差的方法可能不是增加积分环节...










2.输入信号不变,含饱和环节,限幅 0.5

最大控制量为 **30**,最大跟踪误差为 **8**,在执行器能力有所限制的条件下,跟踪误差就会变大,但是为什么最大控制量也会变大?





3. 将输入信号的幅值变大到 50,频率保持不变,限幅仍为 0.5 最大控制量为 250,最大跟踪误差为 50,由于输入信号的幅值变大,执行器的执行能力不变,跟踪误差就 会变更大。但是为什么最大控制量进一步变大?



4. 在输入信号为 50 的条件下,将执行器能力提高,限幅改成 100. 最大控制量为 23,最大跟踪误差为 10,稳定的跟踪误差为 4 左右,可见提高执行器的能力后,可以提高输入信号的跟踪精度。

