自动控制理论(2)实验指导书

实验二 状态反馈控制系统设计

项目一 状态反馈控制系统设计仿真分析

本实验以状态空间的状态反馈方法完成控制系统设计。

一、实验目的


- 1、熟悉状态反馈控制的基本原理
- 2、掌握状态反馈控制的极点配置设计方法
- 3、掌握极点配置方法的 Matlab/Simulink 仿真实现

二、实验内容及步骤

己知对象传递函数

$$\frac{Y}{U} = G_0(s) = \frac{1}{S(S+1)(S+1)}$$
(1-1)

其方框图表示如下:



1、列出 $G_0(s)$ 状态空间表达式及状态变量图

令状态变量为 $X_1=Y$, $X_2=\dot{X}_1$, $X_3=\dot{X}_2$,列出 $G_0(s)$ 状态空间表达式,并绘制状态变量图(模拟结构图)。

方法:

1)可根据对象的方框图表示,将各个环节转化为相应的模拟结构图,得到对象的状态空间表达式;

- 2)可根据对象的多项式表达式,由其输入输出关系求状态空间表达式,再根据状态空间表达式绘制状态变量图。
- 以上两种方法得出的状态空间表达式相互等价。
- 2、已知闭环极点条件下,根据极点配置方法求解状态反馈矩阵

已知闭环极点配置在 $s_{1,2} = -0.5 \pm j$, $s_3 = -2$ 的位置上,求出状态反馈矩阵 $K = (k_1, k_2, k_3)$,并绘制极点配置状态反馈变量图。

根据2种方法得出的对象状态空间表达式不同,因此对于同样的闭环极点配置要求,得出的状态反馈矩阵也不同,但加入状态反馈之后的控制效果相同。

- 3、simulink极点配置状态反馈仿真实现
 - (1) simulink极点配置状态反馈仿真1


借助极点配置状态反馈变量图,搭建simulink极点配置状态反馈仿真框图,测试其阶跃响应,记录阶跃响应的控制指标(上升时间、超调量、过渡过程时间(\triangle =0.05))。

(2) simulink极点配置状态反馈仿真2

基于simulink极点配置状态反馈仿真1的程序,调整状态反馈矩阵 K 值,使阶跃响应的超调量 $\sigma_P \approx 20\%$, 体会 K 值作用,并

记录阶跃响应的控制指标(上升时间、超调量、过渡过程时间(△ =0.05))。

提示: 为了保证输入输出相同比例,需要在输入信号后,增加一个比例模块G,如下图所示,G的取值与状态反馈矩阵K有关。



三、实验结果记录

- 1、求状态反馈矩阵 $K = (k_1, k_2, k_3)$,记录系统阶跃响应性能指标及仿真曲线。
- 2、调整状态反馈矩阵 $K = (k_1, k_2, k_3)$ 值,使系统阶跃响应超调量 $\sigma_P \approx 20\%$,记录 $K = (k_1, k_2, k_3)$ 值,以及系统阶跃响应性能指标及仿真曲线。
- 3、实验结果参数记录表

极点配置状态反馈(K)控制仿真参数记录表

10 th		
项目	极点配置状态反馈1	极点配置状态反馈2
超调量σp		
上升时间t _r		
过渡过程时间ts		
k_1		
k_2		
k_2		

四、仿真实验结果分析

说明极点配置方法特点,分析状态反馈(K)对系统的影响和作用。

项目二 状态反馈控制电子对象系统设计

一、实验目的

- 1、学会状态变量图简化方法,并能构建模拟电路电子对象。
- 2、掌握在电子对象上的极点配置控制方法。
- 3、掌握极点配置控制电子对象在 Matlab/Simulink 上的实现。

二、状态空间电子对象搭建与控制实验

- 1、状态空间系统电子对象模型搭建
 - (1) 状态变量图简化

在保留状态变量输出点的情况下,简化项目一的极点配置状态 反馈变量图,搭建与其完全等价的电子对象,并保证每个状态变量 都有测试点,能实施极点配置状态反馈控制。

(2) 电子对象模型搭建

基本环节模拟电路如图 2-1 所示:




图 2-1 基本环节电路原理图

利用上述基本环节,搭建与闭环方框图中对象传递函数完全等价的电子对象。**注意**:除系统输出Y之外,每个状态变量也需输出。电阻和电容的数值根据传递函数选取,可供选择的电阻:10K,100K,200K,510K,以及实验箱上的可变电阻;电容:105(1uF),106(10uF)。

具体电路参照实验一、实验二、实验三搭建。

- 2、极点配置状态反馈 K 的闭环控制程序编制与控制实验
 - (1)参考控制程序图如下(图 2-2)




图 2-2 参考控制程序图

- 1)使用3个 "GetADC" 模块检测状态x1、x2、x3,对每个"GetADC" 模块设置不同的"port"序号;
- 2)在状态检测点前,若使用的运放数量为奇数,则需要在"GetADC" 模块后添加"反相器"。

(2) simulink极点配置状态反馈半实物仿真1

借助极点配置闭环状态变量图,编写simulink极点配置状态反 馈半实物仿真程序,连接电子对象与状态反馈控制器,并采用阶跃 响应控制实验,记录阶跃响应的控制指标(上升时间、超调量、过 渡过程时间 \triangle =0.05))。

(3) simulink极点配置状态反馈半实物仿真2

基于simulink极点配置状态反馈半实物仿真1程序,调整状态 反馈矩阵 K 值, 使阶跃响应的超调量 $\sigma_P \approx 20\%$, 体会 K 值变化 规律,记录阶跃响应的控制指标(上升时间、超调量、过渡过程时间 \triangle =0.05))

三、实验结果记录

- 1、记录 $K = (k_1, k_2, k_3)$ 值,记录系统阶跃响应性能指标及仿真曲线。
- 2、调整反馈矩阵 $K=(k_1,k_2,k_3)$ 值,使系统阶跃响应超调量 $\sigma_P \approx 20\%$,记录 $K=(k_1,k_2,k_3)$ 值,以及系统阶跃响应性能指标及仿真曲线。

极点配置状态反馈(K)闭环控制控制参数记录表

项目	状态反馈半实物仿真1	状态反馈半实物仿真2
超调量σp		
上升时间t _r		
过渡过程时间ts		
k_1		
k_2		
k_2		

四、仿真实验结果分析

说明电子对象极点配置方法特点,比较电子对象半实物仿真与 理论对象simulink仿真的差异。