自动控制理论(1)实验指导书

实验五 随动控制系统设计

项目一 随动控制系统设计仿真分析

随动系统是典型的控制对象,本实验以此对象为例进行控制系统设计,掌握此类对象的控制系统设计方法。

一、实验目的

- 1、理解随动系统组成和结构
- 2、掌握随动控制系统设计方法
- 3、掌握随动系统 Matlab/Simulink 仿真调试过程

二、实验内容及步骤

已知随动系统传递函数

$$G_0(s) = \frac{10}{S(S+1)(0.5S+1)}$$
 (1-1)

多项式表达式
$$G_0(s) = \frac{10}{0.5S^3 + 1.5S^2 + S}$$
 (1-2)

1、simulink随动系统开环仿真

建立simulink随动系统开环控制程序,采用阶跃响应实施系统控制,观察开环稳定性。

2、simulink随动系统仿真单闭环控制

建立simulink随动系统单闭环控制程序,采用阶跃响应实施系统控制,分析闭环控制的稳定性。

3、simulink随动系统迟后超前闭环控制仿真

(1) 迟后超前闭环控制1

加入串联迟后超前校正环节

$$G_C(s) = \frac{K_c \left(1 + \alpha T_1 S\right)}{\left(1 + T_1 S\right)} \frac{\left(1 + \beta T_2 S\right)}{\left(1 + T_2 S\right)} \quad \alpha \ge 1 \quad \beta \le 1$$

并设计校正环节参数 α T_1 β T_2 K_C , 满足下列性能指标:

- 剪切频率 $\omega_c = 1$ rad/s;
- 相角裕度 γ≥45°;

建立校正之后的simulink闭环控制程序,首先观察系统的频率特性,并记录校正之后的相角裕度和幅值裕度;然后观察系统的阶跃响应,并记录时域指标:稳态误差e、上升时间 t_r 、超调量 σ_p 、过渡过程时间 t_s ;

重复上述步骤,再做出2组新的校正参数并记录性能指标,保 存3组参数对应的阶跃响应图,选择控制效果好的1组参数填入实验 数据记录表格。

(2) 迟后超前闭环控制2

在上述控制基础上(3组参数选1组),设计合适 K_{c} 参数使系统响应匀速信号(r=t)时的速度稳态误差满足 $e_{ss} \leq 0.04$ 。

要求设计满足条件的3个 K_c 参数,分别观察对应的阶跃响应,并记录稳态误差e、超调量 σ_p 、上升时间 t_r 、过渡过程时间 t_s 变化,以及相角裕度和幅值裕度。保存3个 K_c 参数对应的阶跃响应图,选择控制效果好的1组参数填入实验数据记录表格。

三、实验结果记录

- 1、保存随动系统在 simulink 中的仿真程序框图
- 2、保存随动系统 simulink 仿真曲线
- 3、保存随动系统阶跃响应和速度响应参数,填入下面表格

项目	开环	单闭环	迟后超前1	迟后超前2
稳定性				
稳态误差e				
速度误差ess				
超调量σp				
上升时间t _r				
过渡过程时间ts				
相角裕度γ				
幅值裕度 Kg				
α				
β				
T_1				
T_2				
K_{C}				

四、仿真实验结果分析

说明实验过程,包括开环、单闭环及迟后超前闭环的具体操作方法。分析实验结果,包括开环、单闭环及迟后超前闭环控制的区别和特点,描述迟后超前闭环控制中速度误差的参数规律和作用。

项目二 随动系统电子对象模拟与控制系统设计

一、实验目的

- 1、理解随动系统结构和电路模拟方法
- 2、掌握随动系统电路模拟参数计算方法
- 3、掌握随动系统 Matlab/Simulink 电路模拟对象控制设计

二、随动系统电子对象搭建与系统设计

1、随动系统电子对象数学模型搭建 随动系统电子对象数学模型为:

$$G_0(s) = \frac{10}{S(S+1)(0.5S+1)}$$
 (2-1)

模拟电路如图 2-1 所示:




图 2-1 随动系统电子对象模拟图

其中 R7=∞≈1MΩ。

电阻和电容的数值根据传递函数选取,可供选择的电阻: 10K, 100, 200K, 510K, 以及实验箱上的可变电阻; 电容: 105(1uF), 106(10uF)。

具体电路参照实验一、实验二、实验三搭建。

- 2、随动系统控制程序编制与系统设计
 - (1) 开环控制程序及控制实验 参考程序图如下(图 2-2)




图 2-2 随动系统对象开环控制图

采用阶跃响应观察控制效果。

- (2) 单闭环控制实验 自主设计控制程序,采用阶跃响应观察控制效果。
- (3) 迟后超前控制实验1(要求参见迟后超前控制1仿真)

自主设计控制程序,验证simulink仿真中设计的迟后超前控制1,并进行阶跃响应。观察记录3组参数对应的响应曲线及性能指标,参照simulink仿真中的要求记录实验结果。

(4) 迟后超前控制实验2(要求参见迟后超前控制2仿真)

自主设计控制程序,验证simulink仿真中设计的迟后超前控制 2,并进行阶跃响应。观察记录3个Kc参数对应的响应曲线及性能指 标,参照simulink仿真中的要求记录实验结果。

三、实验结果记录

- 1、保存随动系统在 simulink 中的控制程序框图
- 2、保存随动系统 simulink 控制曲线
- 3、保存随动系统阶跃响应和速度响应控制参数,填入下表格

项目	开环	单闭环	迟后超前1	迟后超前2
稳定性				
稳态误差e				
速度误差ess				
超调量σp				
上升时间t _r				
过渡过程时间ts				
α				
β				
T_1				
T_2				
K_{C}				

四、实验结果分析

1、说明实验过程

说明开环、单闭环及迟后超前闭环控制的具体操作方法。观察稳态误差、速度误差、上升时间、超调量、过渡过程时间等变化。

2、分析实验结果

分析开环、单闭环及迟后超前闭环控制的区别和特点;

描述迟后超前闭环控制中不同速度误差情况下,控制参数变化规律和作用;

比较实验结果和仿真结果的区别,分析原因。