## 目可控制理论A-作业1

(0.) 线性位置:线性位置传感器通过电位器将系统位移转换为与之呈线性关系的电阻值,将共反馈给 其它元件以中压等形式

(b)速度。激光测速传感器,其通过发射、接收激光,获得所张间而时间极度的图像,通过图像对比图像

再法黄土物体被搜

(C)非重力加速度:加速度传感器面过测量物体惯性力、通过牛顿牛二定律F=ma获得加速度

(d) 旋转了置(南度): 南度传感器通过一定的分辨能力正向旋转最小分辨角度后,斗数增加0.反之斗数减少或 者反向增加。同时角度传感器通过计数结果算出角位移

(已) 旗转雨,渡 光电式转速传感器合光源,带孔图盘、光电器件带孔图盘与被测旋转轴相连光源通过旋

转图型上的小孔图射在关电开关上,输出相反的脉冲波,根据其效率算出轴的角速度

(f)温度 红外温度传感器利用红外辐射的热效应,其探测元件接收红州能量,仅需电路将探测器的信号线 性化转化为温度相关的信息,

(9) 压力、压电式压力性感器利用压电材料受到外力作用后表面形成电荷,电荷通过沙量电路管珠型盖监特化


后,并近5年为全正比的电信号

- (九)液体流速、液体流速传感器测量液体流速时,液体带切叶轮旋转,共转速与管道干均流速呈正比,通过 持速估计液体流速和反馈
- (1) 扭矩:磁虹、扭矩传感器通过两条磁、软生电动势信号的相位差,从而次置扭矩大小
- (),力:力敏电阻传感器受力时,其电阻缓发生变化,并以电压信号反馈
- (0)流体能——机械能: 涡轮, 利用快速移动的流体撞击叶轮, 将流体能转化为叶轮机械能

(b) 电能——机械能 电动机 利用电能使得转轴旋转获得机械能

(C)机械变形→电能:压电陶瓷、压电材料,将声音等机械波或者压力转化为电能

(d) 化学能—— 动能:燃料发电机,通过燃料燃烧的化学反应将化学能转化为功能




传感器:光牛编码器

开环控制乐统: 电风荷控制示流



闭环控制系统:电热炉的功控制系统

方框图见背面



开环控制系统

代点。1:古村简单 2.价格便宜 3.便于泅武

缺点一维碱性姜 2. 下定校慢 3. 易受中扰 中元中变化影响大

闭环控制系统 代总 1 15亩、精密高 2.反应型取快速 3.抗干扰、元件变化影响小 4.稳定性高。 缺点目指的复杂 2.成本的 3.淘试复杂

5. EXALLyhitin = 
$$\int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt = F_1(s)$$
. (Res > K)  
Liftin =  $\int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt = F_2(s)$ . (Res > B)

要式在过= afic+bfis= a fittie-stdt+b. fo fittie-stdt  $= \int_{0}^{+\infty} af_{i}(t) \cdot e^{-st} + b \cdot f_{i}(t) \cdot e^{-st} dt = \int_{0}^{+\infty} (af_{i}(t) + b \cdot f_{i}(t)) e^{-st} dt$ 

其中为使 a.fit)+b.fit) 满足在[0.+~)绝对可积的性质,需有 Res > max{x,p}

使其能绝对可积

接主式=L(a·fit)+b·fit)=等式在边 宗上Lia-fit+b-fiti)=a·fis+b·fis)、Res>max(ベル) 得证

b.求解ftr-5 e2t-sin2t.t>0的Laplace支换

由来5般,先求fitt=e=t.再求fitt=sinzt

$$L(f(t)) = \int_0^\infty e^{-st} e^{-st} dt = \frac{1}{s+2} \quad \text{Res} > -2$$

$$L(f_{2}(t)) = \int_{0}^{t-1} \sin_{2}t e^{-st} dt = \int_{0}^{t-1} \frac{1}{2i} (e^{i\cdot 2t} - e^{-i\cdot 2t}) \cdot e^{-st} dt = \frac{1}{2i} \left( \frac{1}{5-2i} - \frac{1}{5+2i} \right) = \frac{2}{5^{2}+4}$$

Res > 0

故上(f(t))=L(5·f(t)-f2(t)) =  $\frac{5}{5+2} - \frac{2}{5^2+4}$  Res>0

$$=\frac{5}{5+7}-\frac{2}{5^2+4}$$
 Res > 0

町ft)的Laplace支持为 5-2 Res>0

7. Fcs== 25+2 5+25+5 = 5+(1+2i) + 1 5+(1-2j) 进而再对共作进变换

又知 $L(e^{-(1+2i)t}) = \frac{1}{S+(1+2i)}$ , $L(e^{-(1-2i)t}) = \frac{1}{S+(1-2i)}$ ,由于拉氏支换的唯一性,与时域函数 对丘  $f(t) = L^{1}(F(s)) = e^{-(1+2i)t} + e^{-(1-2i)t} = e^{-t} \cdot (e^{i\cdot 2t} + e^{i\cdot (-2t)}) = 2 \cdot e^{-t} \cdot \cos 2t$   $t \ge 0$ 

8. (a)已知两个滑块都在无摩擦滑动,且能看为质点,则不统可看为质点不,且没不统初始状态为0 质点不质心为  $\frac{My+mx}{M+m}$  (一维情况),由质心运动定理可有:  $\sum F_{i}^{e} = m \overline{\alpha}_{i} = m \overline{\alpha}_{i}^{e}$  故  $\overline{\alpha}_{i}^{e}$  故  $\overline{\alpha}_{i}^{e}$   $\overline$ 

由于系统初始状态为0. y(0)=y(0)=x(0)=x(0)=0.已知上付t)=F(s) 且上(f(t)= SF(s)-f(0), 上(f(t))=SF(s)-sf(0)-f(0) 由匙上(y(t))=Y(s), 上(r(t))=R(s), 上(x(t))=X(s)

対①、②分形)用 Laplace 支換、北間 (ms²+bs+k) X(s)=(bs+k) Y(s) ① (Ms²+bs+k) Y(s)= R(s)+(bs+k) X(s) ②

由①可有 
$$\chi(s) = \frac{bs+k}{ms^2+bs+k} \gamma(s)$$
 代入②'、则有G(s)= $\frac{\gamma(s)}{R(s)} = \frac{ms^2+bs+k}{Mms^4+(M+m)bs^3+M+m)ks^2}$ 

如有图可有 
$$\frac{V_i(S)}{|R_i|/|\frac{1}{SC_1}|} = -\frac{V_0(S)}{|R_i|/|\frac{1}{SC_2}|}$$

$$\text{FT } G(S) = \frac{V_0(S)}{V_1(S)} = -\frac{R_2 / |\frac{1}{5C_2}|}{R_1 / |\frac{1}{5C_2}|} = \frac{R_2 (1 + R_1 C_1 S)}{R_1 (1 + R_2 C_2 S)} = -\frac{1 + S}{1 + 0.5S}$$

则该电路技是五数为G(S)=
$$\frac{-R_1(1+R_1C_1S)}{R_1(1+R_2G_S)}=-\frac{2+2S}{2+S}$$

