## hw 1:

- 1. 设模拟控制器为 $D(s)=\frac{5(s+2)}{s+8}$ ,采样周期为T=0.1sec,试用双线性变换法和根匹 配法对该模拟控制器进行离散化,并给出其数字控制算法。
- 2. 设离散系统如下图所示,其中 $H_0(s)$ 为零阶保持器,采样周期为T=1s,

$$G_0(s) = \frac{K}{s}$$

试求当 $r(t) = R_1 1(t) + R_1 t$ 时,系统无稳态误差,过渡过程在最少拍内结束的D(z)。




图 1 离散控制系统

3. 设离散系统如图 1 所示,采样周期为T=1s, 其中

$$G_d(z)=Z[H_0(s)G_0(s)]=\frac{z^{-1}(1+0.92z^{-1})(1+3z^{-1})}{(1-z^{-1})(1+0.5z^{-1})}$$
针对单位阶跃输入信号,设计一个最少拍数字控制器 $D(z)$ ,并判断所设计系统采样点

之间是否有振荡。

4. 某单位负反馈线性离散系统的结构如图 1 所示, 其被控对象和零阶保持器 ZOH 的传 递函数分别为

$$G_0(s) = \frac{10}{s(s+1)(0.1s+1)}, H_0(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}$$

采样周期T = 0.5s。设计单位阶跃输入时最少拍无差系统的数字控制器D(z)。