一、实验目的

对直线电机一级倒立摆设计状态反馈控制器。

二、实验设备

- 1. 直线电机一级倒立摆
- 2. 电脑(装有 MATLAB 平台)
- 3. 电控箱

三、实验原理

实验所使用的直线一级倒立摆系统是以加速度 作为系统的控制输入,建立系统的状态方程为:

$$\begin{cases} \dot{x} = \dot{x} \\ \ddot{x} = \ddot{x} \\ \dot{\phi} = \dot{\phi} \end{cases}$$
$$\ddot{\phi} = \frac{3g}{4l}\phi + \frac{3}{4l}\ddot{x}$$

将实际参数代入,得到以位移、速度、角度、角速度为状态变量的四状态空间方程:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\phi} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 29.4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} [\ddot{x}]$$
$$y = \begin{bmatrix} x \\ \phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \phi \\ \dot{\phi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} [\ddot{x}]$$

以下分别构造三状态、二状态空间方程。

A) 三状态方程: 角度、角速度、速度

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 29.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \end{bmatrix}$$
$$y = \begin{bmatrix} \varphi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \\ \dot{z} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \end{bmatrix}$$

B) 二状态方程: 角度、角速度

$$\begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 29.4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x} \end{bmatrix}$$
$$y = [\varphi] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + [0] \begin{bmatrix} \ddot{x} \end{bmatrix}$$

四、实验步骤

- 1. 针对四状态反馈系统模型,自行选取期望的极点,设计状态反馈控制器,使闭环系统稳定。
- 2. 绘制加入控制器前后的阶跃响应曲线(Simulink 仿真,观察闭环系统是否稳定)。
- 3. 将计算得到的控制器增益代入实时控制程序中,观察实验现象并记录系统响应曲线。
- 4. 针对三状态反馈系统模型, 重复上述 1.2.3 步骤。
- 5. 针对二状态反馈系统模型, 重复上述 1.2.3 步骤

五、实验内容


1. 针对四状态反馈系统模型

极点选择


- -3.0000 + 4.0000i
- -3.0000 4.0000i
- -3.0000 + 0.0000i
- -2.0000 + 0.0000i

状态反馈控制参数

极点分布



角度阶跃响应



Matlab 设计代码

```
clc;clear;close all;


% 状态空间方程
A=[0,1,0,0;0,0,0,0;0,0,1;0,0,29.4,0];
b=[0;1;0;3];
C=[1,0,0,0;0,0,1,0];
d=[0;0];


Q=[b,A*b,A^2*b,A^3*b];
P=Q*[0,-29.4,0,1;-29.4,0,1,0;0,1,0,0;1];

% 配置极点
k0=conv(conv([1,2],[1,3]),conv([1,3+4i],[1,3-4i]));
k1=[-k0(5),-k0(4),-29.4-k0(3),-k0(2)];
k=k1/P
L=A+b*k;
eig(L)
[num,den]=ss2tf(A+b*k,b,C,d,1);
```

```
sys=tf(num(2,:),den);
step(sys/(sys+1));
figure;
rlocus(sys);
```

Simulink 仿真





2. 针对三状态反馈系统模型


极点选择

- -8.0000 + 0.0000i
- -6.0000 + 1.0000i
- -6.0000 1.0000i


状态反馈控制参数

```
k = -54.1333 -10.0227 10.0680
```

极点分布



角度阶跃响应



Matlab 设计代码

```
clc;clear;close all;

% 状态空间方程
A=[0,1,0;29.4,0,0;0,0,0;];
b=[0;3;1];
C=[1,0,0];
d=[0];


Q=[b,A*b,A^2*b];
P=Q*[-29.4,0,1;0,1,0;1,0,0];

% 配置极点
k0=conv([1,8],conv([1,6+1i],[1,6-1i]));
k1=[-k0(4),-29.4-k0(3),-k0(2)];
k=k1/P
L=A+b*k;
eig(L)


[num,den]=ss2tf(A+b*k,b,C,d,1);
```

```
sys=tf(num,den);
step(sys/(sys+1));
figure;
rlocus(sys);
```

Simulink 仿真



实际效果



3. 针对两状态反馈系统模型 极点选择


-2.0000 + 2.0000i

-2.0000 - 2.0000i


状态反馈控制参数

```
k = -12.4667 -1.3333
```

极点分布



角度阶跃响应



Matlab 设计代码

```
clc;clear;close all;

% 状态空间方程
A=[0,1;29.4,0];
b=[0;3];
C=[1,0];
d=[0];


Q=[b,A*b];
P=Q*[0,1;1,0];

% 配置极点
k0=conv([1,2+2i],[1,2-2i]);
k1=[-29.4-k0(3),-k0(2)];
k=k1/P
L=A+b*k;
eig(L)

[num,den]=ss2tf(A+b*k,b,C,d,1);
```

```
sys=tf(num,den);
step(sys/(sys+1));
figure;
rlocus(sys);
```

Simulink 仿真



实际效果

