计算机组成原理


第十四讲

刘松波

哈工大计算学部 模式识别与智能系统研究中心

第5章 输入输出系统

- 5.1 概述
- 5.2 外部设备
- 5.3 I/O接口
- 5.4 程序查询方式
- 5.5 程序中断方式
- 5.6 DMA方式




5.6 DMA方式

- •一、DMA方式的特点
 - ·1、DMA和程序中断方式的数据通路
 - · 2、DMA与主存交换数据的三种方式
 - · 停止CPU访问主存、周期挪用、DMA与CPU交替访问
- ·二、DMA接口的功能和组成
 - ·1、DMA接口的功能
 - · 2、DMA接口的组成
- •三、DMA的工作过程
 - ·1、DMA的传送过程
 - 预处理、DMA传送过程示意、数据的输入和输出过程
 - · 2、DMA接口与系统的连接方式
 - · 3、DMA方式与程序中断方式的比较

5.6 DMA 方式

一、DMA方式的特点


1. DMA 和程序中断两种方式的数据通路



2. DMA与主存交换数据的三种方式 5.6

(1) 停止 CPU 访问主存 控制简单

> CPU 处于不工作状态或保持状态 未充分发挥 CPU 对主存的利用率




(2) 周期挪用(或周期窃取)

5.6

DMA 访问主存有三种可能


- · CPU 此时不访存
- · CPU 正在访存
- · CPU 与 DMA 同时请求访存 此时 CPU 将总线控制权让给 DMA



(3) DMA与CPU交替访问

5.6

CPU工作周期 {C₁专供 DMA 访存 C₂专供 CPU 访存 所有指令执行过程中的一个基准时间



不需要 申请建立和归还 总线的使用权

二、DMA接口的功能和组成

5.6

- 1. DMA接口功能
 - (1) 向 CPU 申请 DMA 传送
 - (2) 处理总线 控制权的转交
 - (3) 管理系统总线、控制数据传送
 - (4) 确定 数据传送的 首地址和长度

修正 传送过程中的数据 地址 和 长度

(5) DMA 传送结束时,给出操作完成信号

三、DMA的工作过程

5.6

1. DMA 传送过程

预处理、数据传送、后处理

(1) 预处理

通过几条输入输出指令预置如下信息

- · 通知 DMA 控制逻辑传送方向(入/出)
- 设备地址 → DMA 的 DAR
- 主存地址 → DMA 的 AR
- · 传送字数 → DMA 的 WC

(2) DMA 传送过程示意

CPU

预处理:

主存起始地址 \longrightarrow DMA 设备地址 → DMA 传送数据个数 — DMA 启动设备


数据传送:

继续执行主程序 同时完成一批数据传送

后处理:


中断服务程序 做 DMA 结束处理

继续执行主程序




(3) 数据传送过程(输入)

5.6



(4) 数据传送过程(输出)

5.6



(5) 后处理

校验送入主存的数是否正确


是否继续用 DMA

测试传送过程是否正确,错则转诊断程序

由中断服务程序完成


2. DMA 接口与系统的连接方式

(1) 具有公共请求线的 DMA 请求



(2) 独立的 DMA 请求

5.6



2022/8/24

3. DMA 方式与程序中断方式的比较 5.6

中断方式 DMA 方式 (1) 数据传送 程序 硬件 (2) 响应时间 指令执行结束 存取周期结束 (3) 处理异常情况 能 不能 (4) 中断请求 传送数据 后处理 (5) 优先级 低 高


四、DMA接口的类型

5.6

1. 选择型 在物理上连接多个设备 在逻辑上只允许连接一个设备 系统总线 DMA接口 设备1 字计数器 主存地址寄存器 设备 2 主存 **CPU** 数据缓冲寄存器 选 控制状态寄存器 择 线 设备地址寄存器 设备n 时序电路


2022/8/24

2. 多路型 在物理上连接多个设备 5.6 在逻辑上允许连接多个设备同时工作



3. 多路型 DMA 接口的工作原理

5.6



第6章 计算机的运算方法

- 6.1 无符号数和有符号数
- 6.2 数的定点表示和浮点表示
- 6.3 定点运算
- 6.4 浮点四则运算
- 6.5 算术逻辑单元

6.1 无符号数和有符号数

一、无符号数

寄存器的位数

反映无符号数的表示范围



8位

 $0 \sim 255$



16 位

 $0 \sim 65535$

二、有符号数

6.1

1. 机器数与真值

真值

带符号的数

+0.1011


-0.1011

+ 1100


-1100

机器数


符号数字化的数




小数点的位置



小数点的位置



小数点的位置



小数点的位置

2. 原码表示法

(1) 定义

整数
$$[x]_{\mathbb{R}} = \begin{cases} 0, & x & 2^n > x \ge 0 \\ 2^n - x & 0 \ge x > -2^n \end{cases}$$

x 为真值 n 为整数的位数

如
$$x = +1110$$
 $[x]_{\mathbb{R}} = 0$, 1110 用 逗号 将符号位 和数值部分隔开 $x = -1110$ $[x]_{\mathbb{R}} = 2^4 + 1110 = 1$, 1110 带符号的绝对值表示

小数

$$[x]_{\mathbb{R}} = \begin{cases} x & 1 > x \ge 0 \\ 1 - x & 0 \ge x > -1 \end{cases}$$

x 为真值

如

$$x = +0.1101$$
 $[x]_{\mathbb{R}} = 0$, 1101

用 小数点 将符号 位和数值部分隔开

$$x = -0.1101$$
 $[x]_{\mathbb{R}} = 1 - (-0.1101) = 1.1101$

$$x = +0.1000000$$
 $[x]_{\mathbb{F}} = 0.1000000$ 用小数点将符号 位和数值部分隔开

$$x = -0.1000000$$
 $[x]_{\mathbb{R}} = 1 - (-0.1000000) = 1.1000000$

```
(2) 举例
```

6.1

例 6.1 已知
$$[x]_{\mathbb{R}} = 1.0011$$
 求 $x - 0.0011$

解: 由定义得

$$x = 1 - [x]_{\text{ff}} = 1 - 1.0011 = -0.0011$$

例 6.2 已知
$$[x]_{\mathbb{R}} = 1,1100$$
 求 $x - 1100$

解:由定义得

$$x = 2^4 - [x]_{\text{ff}} = 10000 - 1,1100 = -1100$$

例 6.3 已知
$$[x]_{\mathbb{R}} = 0.1101$$
 求 x

6.1

解: 根据 定义 : $[x]_{\mathbb{R}} = 0.1101$

$$x = +0.1101$$

例 6.4 求 x=0 的原码

解: 设
$$x = +0.0000$$

$$[+0.0000]_{\text{ff}} = 0.0000$$

$$x = -0.0000$$

$$[-0.0000]_{\text{ff}} = 1.0000$$

$$[+0]_{\mathbb{R}} = 0,0000$$

$$[-0]_{\text{@}} = 1,0000$$

$$[+0]_{\text{@}} ≠ [-0]_{\text{@}}$$

原码的特点:简单、直观

6.1

但是用原码作加法时,会出现如下问题:

要求	数1	数2	实际操作	结果符号
加法	正	正	加	正
加法	正	负	减	可正可负
加法	负	正	减	可正可负
加法	负	负	加	负

能否 只作加法?

找到一个与负数等价的正数来代替这个负数

就可使 减 —— 加