ICS 75-010 E 11 备案号: 14051—2004



# 中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 5913—2004

代替 SY/T 5913---94

# 岩石制片方法

Rock thin section preparation

2004-07-03 发布

2004-11-01 实施

# 目 次

前	言	d
	<sup>-</sup> 范围	
	器材与设备	
	常规岩石制片方法	
	特殊岩石制片方法	
	古生物制片方法	
6	质量标准	8
	安全与环保要求	
	及王·7/7/末安小 录 A(答料性附录) 试剂的配制 ····································	
D37 7	# A \ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	

# 前 言

本标准是对 SY/T 5913—94《岩石制片方法》的修订。

修订时,主要更改内容为:

- ——按 GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》修改。
- ----补充了一些设备、材料。
- ——删除了 SY/T 5913—94 中的石蜡胶固方法及四氯化碳洗油方法。
- ——修改了 SY/T 5913—94 附录 A 中 A. 4 "环氧树脂胶的配比",增加了 A. 5 "有机玻璃单体的配制"和 A. 6 "岩石染色剂的配制"。
- ——新增了安全与环保要求。
- 本标准自实施之日起,同时代替 SY/T 5913-94。
- 本标准的附录 A 为资料性附录。
- 本标准由石油地质勘探专业标准化委员会提出并归口。
- 本标准负责起草单位:中国石油天然气股份有限公司中国石油勘探开发研究院实验中心。
- 本标准参加起草单位:新疆石油管理局研究院实验室、胜利油田地质科学研究院。
- 本标准主要起草人:李豫喜、周红燕、杨一峰、白新民、刘继昌。
- 本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
- ----SY/T 5913---94.

# 岩石制片方法

#### 1 范围

本标准规定了岩石制片的步骤、方法及质量要求。 本标准适用于偏光、铸体、荧光、阴极发光、包裹体岩石薄片的制片和古生物的制片。

# 2 器材与设备

#### 2.1 材料

- a) 碳化硅金刚砂: 100 号、120 号、150 号、180 号、280 号、400 (W28) 号;
- b) 铬刚玉金刚砂: 120 号~280 号;
- c) 白色刚玉金刚砂: W20 号、W10 号、W7 号;
- d) 碳化硼: (高级微粉) W7号、W5号;
- e) 金刚石磨轮、金刚石锯片、玻璃板;
- f) 试管:外形尺寸 28mm×160mm, 28mm×200mm, 28mm×265mm;
- g) 载物片,外形尺寸 75mm×25mm×1.5mm,75mm×55mm×1.5mm;
- h) 盖玻片:外形尺寸 18mm×18mm×0.7mm, 20mm×20mm×0.17mm, 22mm×22mm×0.17mm, 24mm×24mm×0.17mm, 50mm×50mm×0.17mm;
- i) 云母片;
- i) 纺绸、呢子布、脱脂棉、金丝绒、抛光革;
- k) 不干胶标签。

# 2.2 工具

- a) 小刻刀、刻字笔;
- b) 医用镊子;
- c) 酒精灯;
- d) 烧杯。

## 2.3 化学试剂

- a) 粘合剂: α-氰基丙烯酸乙酯瞬间强力胶粘剂 ("502"胶)\*、α-氰基丙烯酸甲酯 ("501" 胶)、固体冷杉胶、液体冷杉胶、环氧树指、甲基丙烯酸甲酯;
- b) 稀释剂:501;
- c) 固化剂: 松香、松节油、提纯石蜡、乙二胺或三乙醇胺、偶氮二异丁氰;
- d) 染色剂:铁氰化钾、茜素红-S、油红、油溶兰、玫瑰红(甲酯醇酶);
- e) 研磨剂: 氯化钠、氯化钾、氯化镁、缝纫机油、丙三醇;
- f) 抛光液: 三氧化二铬、重铬酸铵;
- g) 清洗剂:酒精、三氯甲烷、丙酮。

#### 2.4 仪器设备

- a) 切片机、磨片机、抛光机;
- b) 偏光显微镜、实体显微镜;

<sup>&</sup>quot;502"胶为北京化工厂生产的不发荧光的 T-1 型胶。

#### SY/T 5913-2004

- c) 电烘箱 (45℃~100℃)、电恒温水浴锅、电冰箱、电磁炉;
- d) 架盘药物天平 (感量 0.2g);
- e) 铸体仪。

#### 3 常规岩石制片方法

# 3.1 偏光薄片制片

- 3.1.1 取样
- 3.1.1.1 明确取样要求,对可辨别层面的样品,应垂直层面切片。
- 3.1.1.2 每块样品切取 25mm×25mm×5mm 或直径 25mm×5mm 的岩样, 余样做手标本。
- 3.1.1.3 岩屑样品必须选取三颗以上岩屑。
- 3.1.2 胶固
- 3.1.2.1 将需要胶固的岩样按编号用电烘箱在温度 50℃~60℃之间加热、烘干。
- 3.1.2.2 用松脂胶(松脂胶的配制见附录 A 中的 A.1) 对岩石进行胶固,待胶烘烤至用手指能捻碎、胶的颜色呈褐色时即关闭电磁炉,或直接用"502"胶滴涂胶固。
- 3.1.2.3 将胶固好的岩样依次取出,放回原处。

#### 3.1.3 磨平面

- 3.1.3.1 粗磨平面: 将胶固好的岩样在磨片机上用100号金刚砂加水初磨,然后进行第二次胶固。
- 3.1.3.2 中磨平面: 将经过第二次胶固的岩样,在磨片机上用 400 号金刚砂与水混合中磨,磨至平面光滑。
- 3.1.3.3 细磨平面: 将经过中磨平面的岩样,在磨片机上用 W20 号金刚砂与水混合细磨,再用 W10 号金刚砂与水混合细磨,磨至平面光滑。
- 3.1.3.4 精磨平面:将细磨好平面的岩样,用 W7号金刚砂与水混合在玻璃板上精磨,磨至平面光亮为止。
- 3.1.4 粘片
- 3.1.4.1 用 W20 号金刚砂与水混合在磨片机上,将载物片的一面磨成毛面备用。
- 3.1.4.2 用纺绸布将载物片和精磨好的岩样平面擦干净。
- 3.1.4.3 将载物片、岩样在酒精灯上加热,然后将固体冷杉胶涂在载物片的中央部位和岩样平面上,使岩样与载物片胶合,用医用镊子对载物片前后、左右轻轻挤压,使胶层薄而均匀、无气泡。
- 3.1.4.4 使用"502"胶粘片。

### 3.1.5 磨片

- **3.1.5.1** 粗磨薄片:将粘好的岩样,在磨片机上用 100 号、120 号金刚砂与水混合粗磨,厚度磨至 0.28mm~0.40mm,岩片不脱胶。
- 3.1.5.2 细磨薄片: 将粗磨好的岩片,用 W28 号金刚砂与水混合,在磨片机上磨至 0.12mm~0.18mm,岩片保持完整。
- 3.1.5.3 精磨薄片: 将细磨好的岩片,分别用 W20 号、W10 号金刚砂与水混合,在磨片机上逐级磨至 0.04mm~0.05mm。偏光显微镜下,石英干涉色为一级黄色,无掉砂现象,然后用 W7 号金刚砂与水混合在玻璃板上磨至 0.03mm,偏光显微镜下石英干涉色为一级灰白色;如为碳酸盐岩,则磨至 0.04mm,偏光显微镜下结构清晰,干涉色为高级白。

# 3.1.6 盖片

- 3.1.6.1 偏光薄片一般应盖片,如有其他分析要求,根据用户和鉴定人员的要求确定。
- 3.1.6.2 根据鉴定人员的要求,选用岩石染色剂进行染色。染色面积为岩样表面的 1/2 或 1/3,染 色时间可酌情掌握在 1min 之内,染色后立即用清水冲净晾干。
- 3.1.6.3 在染色的岩片上滴适量冷杉预制胶(冷杉预制胶的配制见附录 A 中的 A.2),再将盖片微

微加热,放在胶平面上,用医用镊子轻轻挤压,排出气泡。

- 3.1.6.4 待盖好盖片的岩石薄片冷却后用加热的小刻刀匀盖玻片周围的余胶,然后用酒精洗净。
- 3.1.7 贴标签

在薄片正面上、下两端分别粘贴用碳素墨水填写的具有样品号、编号、并号、井深的标签。

- 3.2 铸体薄片制片
- 3.2.1 取样: 选取储层孔、洞、缝发育的部位进行样品切片,其他同 3.1.1。
- 3.2.2 岩样铸体:含油样品需先洗油。使用铸体仪进行岩样孔隙环氧树脂胶铸体,或使用有机玻璃单体胶铸体(环氧树脂胶及有机玻璃单体的配置见附录 A 中的 A.4 及 A.5)。
- 3.2.3 磨平面: 同 3.1.3。
- 3.2.4 粘片: 同 3.1.4。
- 3.2.5 磨片:同3.1.5。
- 3.2.6 盖片:同3.1.6。
- 3.2.7 贴标签: 同 3.1.7。
- 3.3 荧光薄片制片
- 3.3.1 取样。
- 3.3.1.1 选取同一部位, 切取 25mm×25mm×5mm 或直径 25mm×5mm 的岩样两块, 一块做偏光 薄片, 一块做荧光薄片, 余样做手标本。偏光薄片制片同 3.1。
- 3.3.1.2 岩屑样品选取 3 颗以上岩屑。
- 3.3.2 胶固:用 "502" 胶进行胶固。
- 3.3.3 磨平面: 同 3.1.3。
- 3.3.4 粘片。
- 3.3.4.1 同 3.1.4.1。
- 3.3.4.2 同 3.1.4.2。
- 3.3.4.3 同 3.2.4.3。
- 3.3.5 磨片。
- 3.3.5.1 粗磨薄片: 同 3.1.5.1。
- 3.3.5.2 细磨薄片: 同 3.1.5.2。
- 3.3.5.3 精磨薄片,将细磨好的岩片,用 W10 号金刚砂与水混合在磨片机上磨至 0.05mm~0.06mm,然后用 W7 号金刚砂与水混合在玻璃板上磨至 0.04mm~0.05mm,偏光显微镜下观察,石英干涉色为一级黄色,碳酸盐岩结构清晰。使用反射光显微镜观察的岩片可适当加厚,一般保留到 0.05mm~0.1mm。
- 3.3.6 贴标签: 同 3.1.7。
- 3.4 阴极发光薄片制片
- 3.4.1 取样: 同3.1.1。
- 3.4.2 洗油:含油样品需抽提洗油。
- 3.4.3 胶固:松散的碎屑岩样,用"502"胶进行胶固,致密岩样可不用胶固。
- 3.4.4 磨平面: 同 3.1.3。
- 3.4.5 粘片:同3.3.4。
- 3.4.6 磨片。
- 3.4.6.1 粗磨薄片:同3.1.5.1。
- 3.4.6.2 细磨薄片: 同 3.1.5.2。
- 3.4.6.3 精磨薄片: 将细磨好的岩片,分别用 W20 号、W10 号金刚砂与水混合在磨片机上逐级磨至 0.06mm,然后再分别用 W7 号、W5 号金刚砂与水混合在玻璃板上逐级磨至 0.04mm,偏光显微

#### SY/T 5913-2004

镜下观察,石英干涉色为一级黄色;如为碳酸盐岩,则磨至 0.05mm。

- 3.4.7 薄片抛光,将磨好的薄片在抛光机上用抛光液(抛光液的配制见附录 A 中的 A.3) 抛光,抛光至在偏光显微镜下结构、颗粒界线清楚,不透明矿物光面无麻点和擦痕。
- 3.4.8 贴标签: 同 3.1.7。
- 3.5 包裹体潢片制片
- 3.5.1 取样:根据送样要求切片。
- 3.5.2 胶固:用 "502" 胶或 "501" 胶进行胶固。
- 3.5.3 磨平面: 同 3.1.3。
- 3.5.4 平面抛光:将磨好平面的岩样在抛光机上用抛光液抛光,至平面光亮如镜为止。
- 3.5.5 粘片: 用固体冷杉胶粘片, 或 "501" 或 "502" 胶粘片。
- 3.5.6 磨片: 将粘好在载物片上的岩样在磨片机上用 100 号、120 号金刚砂与水混合粗磨薄片,再分别用 280 号、W20 号金刚砂与水混合在磨片机上逐级细磨薄片,最后分别用 W10 号、W7 号、W5 号金刚砂与水混合在玻璃板上精磨薄片。岩石矿物粒度大于 2mm 时,薄片厚度要求为 0. 1mm~1mm;岩石矿物粒度小于或等于 2mm 时,薄片厚度要求为 0. 05mm~0. 1mm。
- 3.5.7 岩片抛光: 同 3.4.7。
- 3.5.8 溶取岩片: 将需要溶取的岩片在酒精灯上慢慢加温,用医用镊子轻轻将岩片推到载玻片的一端,慢慢取下,放入盛有酒精的烧杯中,用毛笔轻轻刷净岩片,然后将薄片取出即可;用 "501"、"502" 胶粘的岩片使用丙酮泡取。
- 3.6 大薄片制片
- 3.6.1 取样。
- 3.6.1.1 明确取样要求。
- 3.6.1.2 裂缝、孔洞发育易散裂的样品用"502"胶固后再进行切片。
- 3.6.1.3 每块样品至少切取 55mm×55mm×5mm 的岩样两块, 一块磨制薄片, 余样做手标本。
- 3,6,2 胶固: 同3.3.2。
- 3.6.3 磨平面。
- 3.6.3.1 粗磨薄片:同3.1.3.1。
- 3.6.3.2 细磨薄片: 同 3.1.3.2。
- 3.6.3.3 精磨薄片: 将细磨好平面的岩样,用 W7 号白色刚玉金刚砂与水混合在平整的玻璃板上,用推磨方式磨平面,磨至光亮为止。
- 3.6.4 粘片: 同 3.3.4。
- 3.6.5 磨片: 同 3.1.5。
- 3.6.6 盖片: 同 3.1.6。
- 3.6.7 贴标签:同3.1.7。

#### 4 特殊岩石制片方法

- 4.1 疏松含油砂岩偏光薄片制片
- 4.1.1 取样。
- 4.1.1.1 根据送样要求取样。
- 4.1.1.2 垂直地层层面用小刻刀把样品修整成 25mm×25mm×5mm 的岩样。
- 4.1.1.3 确保所取样品的代表性。
- 4.1.2 胶固。
- **4.1.2.1** 不洗油法:将岩样用纱布包裹、捆扎后放入装有松脂胶的搪瓷杯里浸泡加热胶固,待胶老化呈粉末状时取出岩样。一些可渗透"502"胶的岩样,都可以直接使用"502"胶胶固。

- 4.1.2.2 洗油法: 当含油样品影响到与载片粘接的情况下,应将疏松的含油砂岩岩样用滤纸仔细包好进行洗油,但必须保留岩样里的部分油迹。再用纱布包裹、捆扎,放入装有松脂胶的搪瓷杯里浸泡加热胶固,待胶老化呈粉末状时取出岩样。
- 4.1.3 磨平面; 同 3.1.3。
- 4.1.4 粘片: 同 3.3.4。
- 4.1.5 磨片: 同 3.1.5。
- 4.1.6 盖片: 同 3.1.6。
- 4.1.7 贴标签: 同 3.1.7。
- 4.2 惧水岩石制片
- 4.2.1 取样:用饱和氯化钠溶液作冷却液切片,其他同 3.1.1。
- 4.2.2 胶固: 同 3.1.2 或 3.5.2。
- 4.2.3 磨平面;用饱和氯化钾溶液作研磨剂,其他同3.1.3。
- 4.2.4 粘片: 同 3.1.4。
- 4.2.5 磨片: 用饱和氯化钾溶液作研磨剂,同 3.1.5。
- 4.2.6 盖片:除不染色外,同 3.1.6。
- 4.2.7 贴标签: 同 3.1.7。
- 4.3 盐类岩石制片
- **4.3.1** 取样。用饱和氯化钠溶液作冷却液切片,其他同 3.1.1。
- 4.3.2 胶固: 同3.1.2或3.5.2。
- 4.3.3 磨平面。
- 4.3.3.1 粗磨平面: 用饱和氯化钠溶液作冷却液切片, 其他同 3.1.3.1。
- 4.3.3.2 细磨平面: 用饱和氯化钠溶液作冷却液切片, 其他同 3.1.3.2。
- 4.3.3.3 精磨平面: 用缝纫机油作研磨剂, 同 3.1.3.3。
- 4.3.4 粘片岩样不在酒精灯上加热,其他同 3.2.4。
- 4.3.5 磨片。
- 4.3.5.1 粗磨平面: 用饱和氯化钠溶液作研磨剂, 其他同 3.1.5.1。
- 4.3.5.2 细磨平面: 用饱和氯化钠或氯化镁溶液作研磨剂, 其他同 3.1.5.2。
- 4.3.5.3 精磨平面: 用缝纫机油作研磨剂, 同 3.1.5.3。
- 4.3.6 盖片:除不染色外,同3.1.6。
- 4.3.7 贴标签: 同 3.1.7。

#### 5 古生物制片方法

# 5.1 錠类化石制片

- 5.1.1 切片
- 5.1.1.1 将含有鏟化石的样品用水洗净,再用放大镜或实体显微镜观察鏇化石的大小、形状及大致排列情况。
- 5.1.1.2 **錠**化石大于 3mm 者,选择**錠**的轴向排列最多的方向并用红铅笔标记方向进行切片。若切下的岩片反映化石轴切面较多时,则继续往下切 3 片~5 片,若岩片上出现的主要是中切面,则垂直原来的方向切取 3 片~5 片。
- 5.1.1.3 **鲢化石小于 3mm 者,进行纵、横、斜交等不同方向切片,直至把样品切完。**
- 5.1.1.4 切片厚度不能小于簸化石个体的长度。
- 5.1.2 磨化石岩片

将切下的化石岩片,用 150 号或 180 号碳化硅金刚砂与水混合在磨片机上粗磨岩片,清水洗净后

#### SY/T 5913-2004

用 400 号或 W28 号碳化硅金刚砂与水混合在磨片机上细磨岩片。

# 5.1.3 矫正化石切面

将经过细磨的岩片,在实体显微镜下观察,若未遇到理想的轴切面,则选择弦切面、斜弦切面,用 W20 号白色刚玉金刚砂与水混合在玻璃板上矫正化石切面,直至见到具初房切面为止。

#### 5.1.4 粘片

粘片: 同 3.1.4。

# 5.1.5 磨片

- 5.1.5.1 粗磨薄片:同3.1.5.1。
- 5.1.5.2 细磨薄片:同3.1.5.2。
- 5.1.5.3 精磨薄片:分别用 W20 号、W7 号白色刚玉金刚砂与水混合在玻璃板上精磨薄片,至在偏光显微镜下化石的微细结构清晰为止。

#### 5.1.6 盖片

除不染色外, 同 3.1.6。

# 5.1.7 贴标签

贴标签: 同 3.1.7。

- 5.2 珊瑚化石制片
- 5.2.1 切片
- **5.2.1.1** 单体珊瑚化石切**取纵、横切面各一**片,若研究个体发育阶段及种属演化的标本必须连续切片。
- 5.2.1.2 复体珊瑚化石切取纵、横切面各一片,而且纵切面必须通过2个~3个单体珊瑚化石。
- 5.2.2 磨化石切面
- 5. 2. 2. 1 将切下的切面按顺序分别用 150 号或 180 号碳化硅金刚砂与水混合在磨片机上精磨。
- 5.2.2.2 用 400 号或 W28 号碳化硅金刚砂与水混合在磨片机上细磨。在磨制纵切面时,应及时检查,以免磨过中心。
- **5.2.2.3** 分别用 W20 号、W7 号白色刚玉金刚砂与水混合在玻璃板上精磨化石的切面,至化石的微细结构清晰,单体珊瑚纵切面以中心为对称轴各部构造对称,复体珊瑚至少一个单体珊瑚纵切面经过中心为止。

#### 5.2.3 粘片

粘片: 同 3.1.4。

#### 5.2.4 磨片

磨片: 同5.1.5。

#### 5.2.5 羔片

除不染色外, 同 3.1.6。

# 5.2.6 贴标签

贴标签:同3.1.7。

#### 5.3 苔藓虫化石制片

- 5.3.1 切片。
- 5.3.1.1 硬体呈树枝状或柱状的苔藓虫化石切取纵、横、弦切面各一片。
  - a) 纵切面: 平行于硬体,通过硬体中心的切面;
  - b) 横切面: 垂直于硬体的切面;
  - c) 弦切面: 平行于硬体, 仅切至表皮部分的切面。
- 5.3.1.2 硬体呈团块状或圆球状的苔藓虫化石切取纵、弦切面各一片。纵切面应通过圆球状硬体中心。

- 5.3.1.3 硬体呈薄层状或网格状的苔藓虫化石切取正、反、纵、横切面各一片。
  - a) 正切面: 平行硬体, 仅切至表皮部分的弦切面;
  - b) 反切面: 平行硬体, 切至近中心部分的弦切面;
  - c) 横切面:与硬体表面及生长方向直交,与虫室的生长方向平行的切面;
  - d) 纵切面:与硬体表面直交,与虫室及体壁的生长方向平行的切面。
- 5.3.2 磨化石切面: 同 5.2.2。
- 5.3.3 粘片: 同 3.1.4。
- 5.3.4 磨片:同3.1.5。
- 5.3.5 盖片、除不染色外, 同 3.1.6。
- 5.3.6 贴标签: 同 3.1.7。
- 5.4 古杯类化石制片
- 5.4.1 切片。
- 5.4.1.1 单体(杯体)类化石切取纵、横切面及内、外壁弦切面各一片。
  - a) 纵切面: 平行隔板或杯体,通过杯体中心,隔板在中腔,左右对称的切面;
  - b) 横切面: 平行横板或横向褶皱: 垂直于杯体的切面;
  - c) 内壁弦切面: 平行杯体, 仅切至内壁贴近中腔部分的切面;
  - d) 外壁弦切面: 平行杯体: 仅切至外壁表皮部分的切面。
- 5.4.1.2 群体古杯类化石一般切取纵、横切面各一片;特殊的属种或专题研究,增加内、外壁弦切面。纵、弦切面应至少保证有2个~3个单体是端正的切面。横切面应有半数左右的单体是合乎要求的切面。
- 5.4.2 磨化石切面: 同 5.2.2。
- 5.4.3 粘片: 同 3.1.4。
- 5.4.4 磨片;同5.1.5。
- 5.4.5 盖片:除不染色外,同3.1.6。
- 5.4.6 贴标签:同3.1.7。
- 5.5 层孔虫化石制片
- 5.5.1 切片。
- 5.5.1.1 硬体外形呈团块状、层状的层孔虫化石切取弦、纵切面各一片。要求是:
  - a) 弦切面四周都平行于阿一组层范围;
  - b) 纵切面平行于一组**支柱范围。**
- 5.5.1.2 硬体呈树枝状或柱状的层孔虫化石切取横、纵、弦切面各一片。
  - a) 横切面: 垂直干硬体的切面;
  - b) 纵切面: 平行于硬体, 通过硬体中心的切面;
  - c) 弦切面: 平行于**硬体仅切至表面的切面。**
- 5.5.2 磨化石切面: 同 5.2.2。
- 5.5.3 粘片: 同 3.1.4。
- 5.5.4 磨片: 同 3.1.5。
- 5.5.5 盖片:除不染色外,同 3.1.6。
- 5.5.6 贴标签: 同 3.1.7。
- 5.6 直角石化石光面的磨制
- 5.6.1 化石切片: 切取纵、横切面各一片, 要求是:
  - a) 横切面应垂直角体,平行横环;
  - b) 纵切面应平行角体,垂直横环,切至体管中部,隔壁左右对称。

#### SY/T 5913--2004

- 5.6.2 磨化石切面: 同 5.2.2。
- 5.6.3 抛光: 将磨好的化石切面放在抛光机上用抛光液抛光,至平面光亮如镜为止。
- 5.6.4 贴标签:在化石光面反面的一端粘贴用碳素墨水填写的具有地区、井号或剖面号、样品编号、 井深、层位的标签。

#### 6 质量标准

# 6.1 薄片面积

岩心或野外露头样品,一般的岩片不小于 22mm×22mm,特殊的岩片为不小于 18mm×18mm,大薄片面积不小于 40mm×35mm。

# 6.2 薄片厚度

- **6.2.1** 偏光薄片: 铸体薄片厚度为 0.03mm, 石英干涉色为一级灰白色; 如为碳酸盐岩,则厚度为 0.04mm,干涉色为高级白。
- **6.2.2** 荧光薄片、阴极发光薄片:厚度为 0.04mm~0.05mm,石英干涉色为一级黄色,碳酸盐岩结构清晰。
- **6.2.3** 包裹体薄片: 当矿物粒度小于或等于 2mm 时, 厚度为 0.05mm~0.1mm; 当矿物粒度大于 2mm 时, 厚度为 0.1mm~1mm。
- 6.2.4 古生物薄片:光面切面正确,磨至微细结构清晰,纵切面以中心为对称轴各部构造对称。

#### 6.3 结构

保持薄片内岩石结构完整、不散裂、染色均匀,常规薄片中不超过五个气泡。

# 6.4 薄片标签

薄片标签上填写的内容应与送样通知单一致。

#### 7 安全与环保要求

- 7.1 实验室应为工作人员配发相应的劳保用品,如防护手套、防护耳罩、防护眼镜等。
- 7.2 冬季作业时,应使用电热水器,以保护工作人员的身体健康。
- 7.3 制片操作间应有良好的通风换气设施。
- 7.4 为防火灾,实验室应配相应的消防器材。
- 7.5 工作中所使用的电器设备应有良好的接地,以保证操作人员的安全。
- 7.6 污水的处理:切片机与磨片机的排水应设置泥砂沉降池,不得将带泥砂的水直接排入下水道中。
- 7.7 废液处理:废酒精、废油等应分别装入不同瓶中,并注明标签,上交环保部门,统一处理。

# 附 录 A (资料性附录) 试剂的配制

# A.1 松脂胶的配制

将松香与松节油按 3:2 的比例(质量比)称量后放入搪瓷杯中在沙浴炉上加热,并不断用玻璃棒搅拌,使松香完全熔化后关闭电炉。冷却后备用。

# A.2 冷杉预制胶的配制

将液体冷杉胶放入烧杯中在沙浴炉上加热,至用镊子试胶呈软球状、不粘纸为止。冷却后待用。

#### A.3 抛光液的配制

将 2g 重铬酸铵、15g 三氧化二铬与 500mL 水混合搅均即可;或取适量重铬酸铵兑适量乙醇,点燃氧化反应后,与水混合搅均即可。

# A.4 环氧树脂胶的配制

E-51 (618) 型环氧树脂、501 稀释剂、三乙醇胺及颜料按 100:18:12:1.5 的比例 (质量比) 称量后放入烧杯,在恒温水浴锅内加热,并不断搅拌,使胶充分溶解稀释混合均匀即可。

#### A.5 有机玻璃单体的配制

将甲基丙烯酸甲脂与偶氮二异丁氰及油红按 100:0.1:1.5 的比例 (质量比) 配制使用。

# A.6 岩石染色剂的配制

茜素红染色液:用 0.1g 茜素红与 100mL0.2%的盐酸混合配制成。

复合染色液;用 0.1g 茜素红、0.5g 铁氰化钾与 100mL0.2%的盐酸溶液混合制成。