TWS-dongle 耳机延时测试报告

一、基本信息

软件版本	JL708N_release_3.0.0_patch_02.19、JL701N_Dongle_3in1_v2_release_1.0.0_patch_12.12	测试日期	2025-12-24
硬件版本	JL7083F App Demo V 1.1、JL7016M_Demo V1.2		
软件修改点	 		

版权所有，侵权必究

地址：珠海市香洲区南屏镇科兴路 333 号　　邮编：519015
电话：0756-6313088　　传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com





dongle 修改

地址：珠海市香洲区南屏镇科兴路 333 号 邮编：519015
电话：0756-6313088 传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com



耳机修改

二、测试信息

1、测试仪器

ABTEC A5、Dongle 延时小板（测试 10 次取均值）

2、测试数据

	AP 全链路延时	Dongle 小板延时	拉距
测试数据	53.81ms	31ms	20m

3、测试数据图像

具体测试结果见下图，图 1 为 AP 全链路延时，图 2 为 Dongle 小板延时。

版权所有，侵权必究

地址：珠海市香洲区南屏镇科兴路 333 号
邮编：519015
电话：0756-6313088
传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com



图 1　AP 全链路延时



版权所有，侵权必究

地址：珠海市香洲区南屏镇科兴路 333 号　　邮编：519015
电话：0756-6313088　　传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com



图 2　Dongle 小板延时

三、测试结果

测试样机在 AP 全链路延时为 53.81ms；Dongle 小板延时 10 次测试数据均值为 31ms。

版权所有，侵权必究

地址：珠海市香洲区南屏镇科兴路 333 号　　邮编：519015
电话：0756-6313088　　传真：0756-6313081
网站：www.zh-jieli.com