RealTiMES
Automatisez vos rapports de production rapidement

9 Indicateurs de Performance Industrielle

La performance industrielle est la capacité d'une entreprise à produire sans défaut, à moindre coût et dans les délais. Elle semesure par des indicateurs clés évaluant la productivité, la qualité, la flexibilité et la satisfaction client. Cet article présente 9 indicateurs essentiels pour optimiser la production et stimuler la croissance dans l'industrie 4.0, tous présents dans la solution de suivi RealTiMES.

Cadence et TRS

Cadence

La cadence de production mesure la vitesse de fabrication, comme le nombre de pièces par heure. Elle permet d'observer la performance et d'identifier les écarts par rapport aux objectifs.

TRS

Le Taux de Rendement Synthétique mesure le temps réel de production par rapport au temps disponible. Un TRS élevé indique une utilisation efficace des ressources.

Arrêts et Cibles

1

Arrêts

Les arrêts de production sont les interruptions dues à des pannes, changements de série, etc. Leur analyse permet d'identifier les causes et de prendre des mesures correctives.

2

Cibles

Les cibles de production sont les objectifs à atteindre sur une période donnée. Elles sont déterminées en fonction de la demande, des capacités et des objectifs stratégiques.

Indice Qualité et OEE

Indice Qualité

Mesure la qualité des produits par rapport aux normes. Un indice élevé indique une bonne conformité et satisfaction client

OEE

L'Overall Equipment Effectiveness mesure l'efficacité globale des équipements, prenant en compte disponibilité, performance et qualité.

TRG et Rotation des Stocks

1

TRG

Le Taux de Rendement Global se calcule en divisantle temps utile par le temps d'ouverture, prenant en compte les périodes de maintenance et les pauses.

2

Rotation des Stocks

Mesure le nombre de fois qu'un stock est vendu et remplacé. Un taux élevé indique une gestion efficace des stocks.

Taux de Rendement de Première Passe

1 Définition

Le First Pass Yield (FPY) mesure le pourcentage deproduits conformes dès la première passe de production, sans retouche.

2 Importance

Un FPY élevé indique une production de haute qualité dès le premier essai, réduisant les coûts de retraitement.

3 Optimisation

Améliorer le FPY permet d'augmenter l'efficacité gbbale de la production et la satisfaction client.

Indicateurs Bonus

Taux de Rebut	Proportion de produits défectueux
Temps de Cycle	Temps pour compléter un cycle de production
Lead Time	Temps entre début de production et livraison
Takt Time	Rythme de production pour répondre à la demande
WIP	Quantité de travaux en cours
Satisfaction Client	Mesure de la satisfaction des clients

Importance des Indicateurs

Analyse

Ces indicateurs permettent d'identifier les goulotsd'étranglement et inefficacités dans le processus de fabrication.

Optimisation

L'analyse des données permet d'optimiser chaque étape du processus de production.

Objectifs

Les KPI sont cruciaux pour atteindre les objectifsde l'entreprise et améliorer la performance globale.

RealTiMES

Automatisez vos rapports de production rapidement

À propos de RealTiMES

Depuis 2006, RealTiMES aide les industriels à améliorer la performance de leur production avec une solution de suivi en temps réel.

Quels avantages ?

- Installation en 48h
- **Non intrusif, ne perturbe pas la production**
- S'intègre à votre ERP et tous vos systèmes déjà en place
- **Plus de saisie manuelle avec** Outil de B.I (Business Intelligence) intégré
- Connecté à votre propre base de données (pas un SaaS)
- Meilleure catégorisation des données
- Une fiabilité inégalée grâce à notre automate industriel

Qui sont nos clients ?

+50 clients équipés dont …Panzani - MSD - Lactalis - Knauf - LDC - Plastic Omnium…

Demander une démo

Comment nous contacter ?

www.realtimes.fr

Logiciel de Gestion de Production Industrielle en Temps Réel

Optimisez, pilotez et visualisez en temps réel le suivi de votre production industrielle. Gain de productivité de 5 À 30% garanti avec notre logiciel...

j.sigaudy@realtimes.fr

Made with Gamma