

# **Meetings Minutes**

Title: 关于目前各升发案件使用版本情况调查讨论:	
Time: 2011-9-7	Place: 115大厅小会议室
Chair: 田野	Recorder: 田野
Duration (S) : 1H	
Attendee:	
Neusoft:赵慧鹏、于海涛、田原、刘兴宝、何正光	、田野、王亮 
背景:	
MBP项目结束后,部分案件并入PFX平台进行统	合,其中包括和IA事业部共同开发的Feature-Wrapper系列开发案
件、自行开发的T-kernel <b>移植案件、NATH、BEAUN</b> '	E开发案件等,所使用的base版本管理不一,近期,EU11硬件结合
  日益临近,需要针对EU11结合调试工作明确所使用	目的版本及管理方式,同时梳理现存的各版本,各主要担当统一认识
  一致行动。	
现状:	
1. IA目前的版本管理方法及Wrapper组与之相	目配合的版本管理现状。
IA所使用的SVN是:10.1.3.252/subversion/l	PFX_Code/repos/ES/Wrapper/
在此之下Wrapper组建立如下目录结构:	
    FromIAFeature →对应的是IA所开发的	引上层Feature的代码部分
PowerOn	
· · · ·        -Kernel	
· ·	、Rec、Mount、PowerOn、DSP删除的代码,所使用
	项目最终版本的SVN Trunk代码。
	並AVC MXF开发案件中的app部分。来自于MBP项目最终版本的SVN
. –	≖АУС МЛГЛ 及来厅平田αРРФЛ。不日 ЛМОГ坝日取公邸平时ЗVN
Trunk代码。	



注:没有使用"PowerOn"分支的原因是PowerOn分支已经删除了DeckSim、

SC2P, 会给将来的调试工作带来额外的负担。

上述代码在SONY SVN存放的位置是一个名叫"C07"的branch。

2. NATH、BEAUNE、SC2I、SC2P开发过程中的版本管理现状。

目前使用**ES**的**SVN**: 10.1.2.228/branch/avp17(目录结构和MBP Trunk上相同)。其来源也是MBP项目最终版本的SVN

Trunk代码。

对应现状: BEAUNE、CSI代码已经合入, NAT、SC2P代码预计在本周内合入。

3. 编译体系调整、编译器升级工作执行过程中所使用的版本现状。

背景:在MBP项目结束后,SONY SVN内部目录结构发生了变化(具体发起人不明),如下:

#### SONY SVN--|

近期,由于编译器版本发生变化,同时SONY内部希望引入Linux的标准化包管理机制(RedHat RPM包管理), 希望做出如下调整:



```
|---BusyBox
                 |---Kernel
        |---Product-----|
                 |---AVP17 →用于存放如"Diablo"等特定目标平台的应用代码
   目前存在的问题:编译器版本中不包括ARMv6平台的支持,编译失败。
4. EU11结合版本建立要求及现状。
  要求建立目录结构及版本构成如下:
  SONY SVN--|
       |---PFX_Soft-----|
              |---Products---|
               | |---Prototype---|
                     | |---PFXBaseEU11---|
                   | |---Diablo
       |-OperatingSystem--|
               |---CELinux----|
                      |---Diablo-----|
                             |--NBL
                             |--Kernel5.0 →原2.6.23内核,使用5.0编译器编译
                             |--Kernel8.0 → 2.6.29内核,使用8.0编译器编译
                             |--Rootfs →只包含BusyBox
  版本构成:
     a/需要包括NATH、BEAUNE、CSI、SC2P对应的代码。
     b/后续的开发工作中所开发的NATH、BEAUNE的所有代码也应当投入。
```

	目前存在的问题:"Kernel8.0"中要求放入的使用8.0版本编译器编译的2.6.29内核由于编译器不支持ARMv6的问
}	题,目前仍在确认中。(截止现在,新版本编译器正在下载中,具体情况不明)
AR	
	为保证EU11结合动作调试顺利进行,同时内部版本管理有序,决定在未来3个月内(EU11结合对应期间),各
*	线版本维护方式按照下图执行。
	SONY Trunk↑-→
	Branch C10 ↑
	↑ NATH底层对应完毕 ↓ Beaune底层对应完毕 ↓ ↑  ↑ Feature结合完毕合入C07 ↓ Feature结合完毕合入C07 ↓ EU11结合完毕 ↑
	编译器问题解决后合入C10 ↑ ↓ C10生命周期结束 ↓ 按客户指示 ↑
ı	Branch C08
•	↓ ↓Trunk ↑
ı	Branch C07
j	注:C10为EU11底层结合用Base,用于驱动开发、测试程序开发。
	C08为编译体系调整用Base,用于验证新版本编译器、调整编译结构。
	C07为目前使用的Feature结合用Base,用于EU11结合后期录画、再生动作Feature结合使用。
Tru	unk为最终本线,在EU11结合动作顺利完成后,所有Branch按照客户指示合入Trunk。
ž	注:本次EU11结合工作采用如下方式进行:
	1. 首先使用C10进行驱动、测试程序的开发。


3. 原MBP DeckSim环境调试通过后与C07 PFX环境结合,最终完成Feature结合动作,将代码合入PFX体系。

2. 测试程序验证驱动、硬件OK后,使用MBP原DeckSim环境做APP结合。

附:

本次会议板书。

板书1:



板书2:

