Pseudocódigo - Laboratorio 5

- 1. Creación de palabra de configuración.
- 2. Asignación de bits de entrada y salida para cada PIC.
- 3. Implementación de librería LCD al MASTER.
- 4. Implementación de librería de ADC al SLAVE pertinente.
- 5. Implementación de contador y botones al SLAVE pertinente.
- 6. Creación de librería para lectura de sensor de temperatura.
- 7. Creación de librería para comunicación MSSP con enfoque a I^2C .