



8-1 判断题（正确的画“√”，错误的画“×”）。

8-2 指出下列结构尺寸标注的正误（正确的画“√”，错误的画“×”）。

- ① 零件图中必须画出所有的铸造圆角，其尺寸相同且数量最多的一种可统一注写在技术要求中。（×）
- ② 主要尺寸仅指重要的定位尺寸。（×）
- ③ 主要尺寸应直接标注，非主要尺寸可按工艺或形体标注。（√）
- ④ 两零件间的相关尺寸，其基准和标注方法应当一致。（√）
- ⑤ 标注零件图尺寸的要求是正确、完整、清晰以及合理。（√）
- ⑥ 必须分析清楚零件在装配体中的功能及装配关系后，才能合理地标注尺寸。（√）
- ⑦ 标注尺寸时不必考虑是铸造面还是切削加工面。（×）



8-3 读零件图，并画出左视图的外形。



未注圆角R1. $\nabla (\nabla)$

轴支座


材料	HT150	比例	1:2
数量	1	共	张第 张

制	图	审	核


二维码

8-4 判断各图中标注的表面结构哪个正确（在正确处画“√”）。


①




②



③




④



8-5 找出图 a 中表面结构注法的错误，并将正确注法标注在图 b 上。

8-6 填空并在图上标注。


$\phi 5H7/n6$ 中， $\phi 5$ 是 基本 尺寸， $H7$ 是 孔的 公差带代号， $n6$ 是 轴的 公差带代号， 基孔制 配合。轴与齿轮孔的公称尺寸是 $\phi 20$ ，孔的公差带代号为 $K7$ ，轴的公差带代号为 $n6$ ，分别标注到各图上。




二维码

8-7 判断以下各图中尺寸公差的正确性，并选择正确的答案。


① 正确注法是 b 。




④ 正确注法是 b 。





② 正确注法是 a 。



⑤ 正确注法是 a 。





③ 正确注法是 b 。






第八章	零件图	班级		学号		姓名		111
-----	-----	----	--	----	--	----	--	-----

8-8 指出尺寸公差标注的错误，并在下图作出正确的标注。






8-9 分析装配图的配合尺寸，分别填写以下三项内容。然后在零件图上分别注出轴和孔的尺寸、公差带代号及偏差数值。

① 公称尺寸 $\phi 22$ ，配合制度 基孔制，配合类型 间隙配合。




② 公称尺寸 $\phi 20$ ，配合制度 基轴制，配合类型 间隙配合。




8-10 改正下列图形中几何公差标注的错误，在各图的右侧分别绘出正确的标注图。

①




②




8-11 在零件图中标注下列几何公差。



- ① $\phi 18$ 对 $\phi 26f6$ 的同轴度公差为 $\phi 0.15$ ；
② $\phi 26f6$ 的圆柱度公差为 0.011 。



8-12 在零件图中标注下列几何公差。

- ① 左端面对 $\phi 80_{-0.014}^0$ 轴线的垂直度公差为 0.015 ；
② $\phi 80_{-0.014}^0$ 的圆度公差为 0.006 ；
③ 右端面对左端面的平行度公差为 0.05 。





未注圆角R2. ✓(✓)

阀 体			材 料	HT150	比 例	
			数 量		图 号	
制 图	(签 名)	(日 期)	北京理工大学			
审 核						
			班 级:	学 号:		