Harmonogram prac projektowych

Tydzień 1: Wstęp do przedmiotu i zarys planu.

Tydzień 2: Planowanie i analiza wymagań

- 1. Zebranie wymagań projektowych:
- Ustalenie specyfikacji pracy układu wentylatorów i czujnika temperatury.
- Określenie funkcji UART: monitorowanie temperatury, prędkości wentylatorów, sterowanie zdalne.
- 2. Analiza komponentów:
- Wybór odpowiedniego czujnika temperatury (Wybrano:DHT11).
- Wybór wentylatorów i układów sterujących (PWM do regulacji prędkości).
- Ustalenie parametrów komunikacji UART: prędkość transmisji, format danych, protokół komunikacji.

Tydzień 3-5: Projektowanie układu

- 1. Opracowanie schematu blokowego systemu.
- Schemat: FRDM KL05, czujnik temperatury, wentylatory, moduł UART do komunikacji z komputerem.
- 2. Projektowanie schematu elektrycznego.
- Stworzenie schematu połączeń: FRDM KL05, czujnik temperatury, wentylatory, interfejs UART (TX/RX).
- 3. Przygotowanie oprogramowania (część koncepcyjna).
- Planowanie algorytmów: odczyt danych z czujnika, sterowanie wentylatorami, implementacja UART.

Tydzień 7: Implementacja oprogramowania

- Odbiór zamówionych m
- Inicjalizacja UART na FRDM KL05: konfiguracja prędkości transmisji, format danych.

Tydzień 8-10: Implementacja oprogramowania

- 1. Inicjalizacja czujnika temperatury i UART.
- Konfiguracja czujnika temperatury.
- Inicjalizacja UART na FRDM KL05: konfiguracja prędkości transmisji, format danych .
- 2. Implementacja algorytmu sterowania wentylatorami.
- Odczyt temperatury i sterowanie prędkością wentylatorów w zależności od zmierzonej temperatury.
- Obsługa PWM do regulacji prędkości.
- 3. Implementacja komunikacji przez UART.
- Opracowanie protokołu komunikacji: wysyłanie danych o temperaturze i stanie wentylatorów do komputera.
- Odbieranie danych z zewnętrznego urządzenia, np. do zdalnego sterowania wentylatorami.

Tydzień 11: Testy i weryfikacja

- 1. Testowanie komunikacji UART.
- Sprawdzenie poprawności wysyłania i odbierania danych.
- Monitorowanie temperatury i prędkości wentylatorów na komputerze.
- 2. Testowanie układu na poziomie sprzętowym.
- Sprawdzenie działania całego systemu: czujnik temperatury, sterowanie wentylatorami, komunikacja przez UART.
- 3. Testowanie oprogramowania.
- Weryfikacja, czy prędkość wentylatorów zmienia się prawidłowo w zależności od temperatury.
- Testowanie sterowania zewnętrznego przez UART, np. zmiana prędkości wentylatorów z poziomu komputera.
- 4. Analiza i poprawki.
- Identyfikacja błędów w komunikacji UART, sterowaniu wentylatorami lub odczytach temperatury.

• Wprowadzenie niezbędnych poprawek w kodzie lub połączeniach sprzętowych.

Tydzień 12: Dokumentacja

- 1. Tworzenie dokumentacji technicznej.
- Opis algorytmu komunikacji przez UART, konfiguracji czujnika temperatury i sterowania wentylatorami.
- 2. Finalna weryfikacja.
- Kompleksowe testy działania całego systemu: wentylatory, czujnik, UART.
- Przegląd dokumentacji technicznej i przygotowanie projektu do prezentacji.