

(a)
(b)
|Jz| (A/mm²)
25
20
15
10
5
0
Phase (°)
150
100
50
0
−50
−100
−150
y (mm)
x (mm)
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5