Inputs / known quantities

Z, e, I_t = 20 A RMS



$$Zi + e = V1 \qquad \Sigma I_k = I_t$$

Unknowns: i, V; separate return field