
Manufacturer | n=5 | k_f=5.122944e-06 N/(rad/s)^2
Fit: F = k_f omega^2
Manufacturer
Thrust (N)
Predicted - measured (N)
Mechanical speed (RPM)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
0.2
0.0
−0.2
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000