
Today measurement | n=20 | k_f=5.032513e-06 N/(rad/s)^2
Fit: F = k_f omega^2
Today measurement
Thrust (N)
Predicted - measured (N)
Mechanical speed (RPM)
1
2
3
4
5
6
0.1
0.0
−0.1
−0.2
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000