
Training
Shared model
Per-command model
RMSE (RPM)
100
200
300
400
500
600
700
Held-out validation
Shared model
Per-command model
RMSE (RPM)
200
400
600
800
1000
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Normalized command