| | | |
|---|---|---|
| OOMAPAS Cumpliendo Siempre Contigo | **INFORME DE AUDITORIA** | **Fecha: noviembre 2022** |
| | | **Paginas: 1 de 4** |
| | | **Num. Revisión: 12** |
| | | **Clave: OOMRSC-16** |

| **Fecha de la auditoria:** | **Fecha del informe:** | **Número de informe:** |
|---|---|---|
| 22 de Julio al 02 de Agosto | 08 de Agosto de 2024 | 7 |

**Proceso ó Área:**
Mantenimiento y calibración

**Propósito:**
Verificar las acciones relacionadas con la planificación y cumplimiento de los programas de mantenimiento, calibración de los instrumentos, verificación regular de los procesadores y equipos de cómputo, así como revisar la determinación y seguimiento de la matriz de riesgos y oportunidades del Proceso

**Documentos de referencia:**
Manual de calidad, norma ISO 9001:2015, procedimiento del SGC, procedimientos y registros de las áreas.

| **RESULTADOS** | |
|---|---|
| **NÚM** | **NO CONFORMIDADES (NC):** |
| 1 | **Gerencia de Plantas potabilizadoras**<br>**7.1.5 Recursos de seguimiento y medición**<br>No se encontró evidencia del mantenimiento preventivo del año 2023 en el tercer trimestre a la subestación eléctrica en pozo poniente, al hacer una revisión al programa de mantenimiento preventivo de dicho año. |
| 2 | Al verificar los equipos de medición del pozo poniente se observó que el manómetro de presión del agua que sale a la red de agua potable (MAPP-24) No cuenta con certificado de calibración vigente. |
| 3 | **Coordinación de Seguridad Industrial**<br>**7.1.3 Infraestructura**<br>No es totalmente eficaz el procedimiento OOMPIS-01 Procedimiento de evaluación y mantenimiento de áreas ya que al llevar a cabo revisión del OOMRIS-04 Programa Anual de evaluación de áreas contra los registros OOMRIS-13 Formulario de inspección de extintores se encontró lo siguiente:<br>Se requiere revisión general de todas las áreas que cuentan con extintores ya que la información de los registros OOMRIS-13 no MUESTRA evidencia de las revisiones llevada a cabo en cada uno de los extintores, ya que se encontraron las etiquetas sin llenar y extintores sin señalización por lo que no evidencian las revisiones realizadas, asi como el formato inventario extintores OOMRIS-17 ya que se repite la numeración #70 encontrando 2 extintores con un mismo número de planta 3-4, siendo ineficiente el inventario.<br>Se encuentra bebedero en planta 3-4, bebedero obsoleto y sin uso, el cual se debe de retirar y dar de baja dentro de los activos fijos si existiera ya que no se presenta etiqueta de identificación. |

**Lizbeth Campa, Vicente Ivich, Erika Acosta, Mariana Pérez, Ana Karen Pérez, Aracely Galvez, Gladys Escobar**
AUDITOR (ES)
(Nombre y firma)

**Javier Enriquez, Carlos Robles, Ramses Encinas, Alfredo Torres, Martin Avila**
RESPONSABLE DEL PROCESO Ó ÁREA
(Nombre y firma)

| | |
|---|---|
| | Se muestra evidencia de la revisión anexa. |
| 4 | **8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.**<br>Se puede mejorar el procedimiento OOMPIS-04 Procedimiento de identificación de productos químicos y tuberías, la revisión se llevo a cabo en planta 3-4 encontrando lo siguiente:<br>1. El sulfato de aluminio no se encuentra identificado con el pictograma correspondiente ya que cuenta con un solo sello de atención debiendo agregar el del peligro corrosivo, como se encuentran identificados los costales.<br>2. En el área de entrada en las escaleras falta señalizar la tubería eléctrica que se encuentra sin pintura según el código de colores debe de ser azul, así como también en el área de techos de la planta potabilizadora 3-4.<br>3. En el área de filtros se encuentra tubería con falta de señalización, en una parte del puente elevado se encuentra las varillas expuestas por la parte de bajo, ya que al pasar por encima del puente se pandea por lo que representa alto riesgo. |

| NÚM | *OPORTUNIDAD DE MEJORA (OM):* |
|---|---|
| 1 | **Gerencia de Informática**<br>**7.5.3.2 Control de información documentada**<br>Se puede mejorar el procedimiento de servicio a equipo de cómputo y dispositivos de tecnologías de información OOMPGI-01 ya que se observó que en el punto 8 se menciona el programa anual de mantenimiento preventivo a cajeros automáticos OOMRGI-21 el cual se lleva a cabo por proveedor externo y supervisado por personal que se encuentra en cajas del área de contratos y servicios en el registro OOMRGI-20 Reporte de mantenimiento a cajeros automáticos, sin embargo se detecto que ni las actividades del programa, ni llenado del registro, ni supervisión del mantenimiento, le corresponde al área de informatica, es llevado por el área de contratos y servicios. |
| 2 | **Gerencia de suburbano técnico**<br>**9.1.1 Evaluación del desempeño**<br>Se puede mejorar el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los mantenimientos realizados a los equipos utilizados en el área, tales como: equipos de cloración y dosificación, mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos; para lo cual se sugiere registrar un indicador de los mantenimientos realizados en la MIR 2025. |
| 3 | **Coordinación de seguridad industrial**<br>**8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio** |

**Lizbeth Campa, Vicente Ivich, Erika Acosta, Mariana Pérez, Ana Karen Pérez, Aracely Galvez, Gladys Escobar**
AUDITOR (ES)
(Nombre y firma)

**Javier Enriquez, Carlos Robles, Ramses Encinas, Alfredo Torres, Martin Avila**
RESPONSABLE DEL PROCESO Ó ÁREA
(Nombre y firma)

| | |
|---|---|
| | Se puede mejorar la reubicación del cono de viento que sirve para anunciar la dirección del viento en caso de fuga de cloro gas, que se encuentra ubicado en el techo de la planta 3 y 4 ya que el lugar donde se encuentra no se ve desde la salida del acceso principal. |

## COMENTARIOS DE AUDITORIA:

En la presente auditoría se encontró en **Conformidad** el área de: **Coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales se realizó un corrección**. Así mismo, en la **Gerencia de plantas potabilizadoras se encontraron dos No conformidades;** en la **Gerencia de informática se encontró 1 Oportunidad de mejora**, en el área de **Gerencia suburbano técnico 1 Oportunidad de mejora y 2 correcciones**, **Coordinación de Seguridad Industrial una Oportunidad de Mejora, dos No conformidades y 1 corrección.**

Las áreas que conforman el alcance de esta auditoría presentaron el siguiente seguimiento de planes de mejora y acciones correctivas:

**Gerencia de informática:**

No cuenta con acciones correctivas abiertas.
OM/36 2024 Vence 14 de Febrero de 2025.

**Coordinación de Mantenimiento y Servicios Generales**

No cuenta con acciones correctivas abiertas.
Mostro evidencia de la mejora OM7/2024 con cierre el 29 de Julio.

**Gerencia suburbano técnico**

Cuenta con las siguientes acciones correctivas abiertas:
AC 43/2022 En tiempo esperando resultados de laboratorio para su cierre.
AC 52/2022 Replanteadas para 28 de Julio 2025.
AC 64/2022 Replanteada para 28 de Agosto de 2025.
AC 53/2023 Replanteada al 31 de Diciembre de 2024. Se cerrará al eliminar el OOMPTS-20.
AC 06/2024 Al 30 de Diciembre 2024,. Falta realizar la compra.
No cuenta con mejoras abiertas. La mejora OM19/2024 se encuentra cerrada.

**Gerencia de plantas potabilizadoras**

No cuenta con acciones correctivas abiertas.
OM/31 Vence el 30 de Agosto.
OM/44 Vence el 30 de Agosto.
OM/30 vence el 22 de Julio

**Coordinación de Seguridad Industrial**

- Cuenta con las siguientes acciones correctivas en tiempo:
- AC#33/21, 31/12/24 en tiempo y con evidencias de seguimiento en proceso
  OM#26/23, 24/07/24 cerrada como no efectiva
  OM#28/24, 24/07/24 cerrada

**Lizbeth Campa, Vicente Ivich, Erika Acosta, Mariana Pérez, Ana Karen Pérez, Aracely Galvez, Gladys Escobar**
AUDITOR (ES)
(Nombre y firma)

**Javier Enriquez, Carlos Robles, Ramses Encinas, Alfredo Torres, Martin Avila**
RESPONSABLE DEL PROCESO O ÁREA
(Nombre y firma)

## *CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA*

El porcentaje de cumplimiento en el **Proceso de Mantenimiento y Calibración** según la **auditoría interna No. 07** resultó en un **80%**, quedando en **Rango de Riesgo.**

**Lizbeth Campa, Vicente Ivich, Erika Acosta, Mariana Pérez, Ana Karen Pérez, Aracely Galvez, Gladys Escobar**
AUDITOR (ES)
(Nombre y firma)

**Javier Enriquez, Carlos Robles, Ramses Encinas, Alfredo Torres, Martin Avila**
RESPONSABLE DEL PROCESO O ÁREA
(Nombre y firma)