



สรุปการประชุม

เรื่อง	การจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ในองค์กร	
วันที่	11 มิถุนายน 2569	
สถานที่	ห้องประชุมห้อง 1	
ผู้เข้าร่วมประชุม	1.นาง พรทิพย์ ทองเปรม	9.นาย อรัญ บัวเก่า
	2.นาย นูรฮานัน เจ๊ะไว๊ะ	10.นางสาว สายฝน ศรีสะอาด
	3.นาย ศุภฤกษ์ โฉมประเสริฐ	11.นาย จุฬารักษ์ บุญออก
	4.นางสาว จารุวรรณ แสนสงวน	12.นางสาว นลัท กองแสง
	5.นาย ดิเรก ปันคำ	13.นางสาว ปรารงค์สุดา ชันติยู
	6.นาย วุฒิชัย แซ่ลิ้ม	14.นาย พลิชฐ์ มหาสาร
	7.นาย ธรานนท์ อุชนะอำไพพงษ์	15.นางสาว หยาดทิพย์ วิเชียรดี
	8.นาย อติศักดิ์ จันทรแก้ว	16.นางสาว ธิติรัตน์ ศิริทอง

1. ปัญหาที่พบก่อนหน้า

- เครื่องจักรที่ซื้อใหม่ไม่มีการขึ้นทะเบียนในระบบ
- เครื่องจักรที่ตกสำรวจไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนใหม่
- เครื่องจักรที่ผู้รับผิดชอบลาออกยังไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบคนใหม่

2. แนวทางและกระบวนการดำเนินงานใหม่

2.1 การขึ้นทะเบียนเครื่องจักร

- กำหนดให้ระบุผู้รับผิดชอบเครื่องจักรตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียน โดยระบบจะบังคับเลือกผู้รับผิดชอบก่อนดำเนินการต่อ
- รหัสเครื่องและ QR Code จะถูกจัดส่งให้ภายใน 1-2 วันทำการ
- กำหนดเกณฑ์ว่าผู้รับผิดชอบเครื่องจะต้องผ่านช่วงทดลองงานก่อนจึงจะได้รับการกำหนดให้รับผิดชอบ

2.2 การจัดการเครื่องชำรุด

- กรณีพบเครื่องชำรุดระหว่างการยืมใช้งาน ให้แจ้งไปยังเจ้าของเครื่องหรือหัวหน้างานของเจ้าของเครื่อง เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสถานะและแจ้งซ่อม
- หากผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการ หัวหน้างานต้องออกใบเตือน

- หากหัวหน้างานละเอียดหรือไม่สื่อสารต่อเพื่อแก้ไขปัญหา จะดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยของบริษัท โดยประสานงานผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลในข้อหา “ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยมีลำดับการดำเนินการดังนี้
 - ครั้งที่ 1 : ตักเตือนด้วยวาจา
 - ครั้งที่ 2 : ออกใบเตือน
 - ครั้งที่ 3 : ออกใบเตือนภาคทัณฑ์
 - หากยังพบปัญหาซ้ำ จะพิจารณาพักงานตามระเบียบบริษัท

2.3 การยืมเครื่องจักร

- เพิ่มกระบวนการขอยืม สำหรับการยืมตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป ต้องมีการบันทึกในระบบ
- กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ยืมให้ชัดเจน (อยู่ระหว่างหารือแนวทาง)
- กรณี QR Code ห้อยที่เครื่อง เมื่อมีการส่งคืนให้ตรวจสอบก่อนรับคืนทุกครั้ง

2.4 การคืนซาก

- การคืนซากต้องแจ้งผ่านระบบ Approval ส่วนกลาง พร้อมระบุรหัสเครื่องให้ครบถ้วน
- ให้ CC ถึง QMS ทุกครั้งที่มีการแจ้งคืนซาก
- หากไม่มีการแจ้งคืนซาก ห้ามดำเนินการขอซื้อใหม่
- แกไขโฟล์คคืนซากให้รหัสให้เลือก ไม่อนุญาตให้บันทึกข้อมูลเองโดยอิสระ

2.5 การจัดการเมื่อผู้รับผิดชอบลาออก

- เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Lark เพื่อแสดงสถานะว่าเครื่องไม่มีผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ
- เมื่อมีการแจ้งลาออกจากฝ่ายบุคคล ให้ CC แจ้ง QMS ด้วยทุกครั้ง

2.6 การรับมอบเครื่องใหม่และการสอบเทียบ

- ก่อนรับมอบเครื่องใหม่ ต้องได้รับข้อมูล PDF ผลการสอบเทียบก่อน
- ห้ามส่งมอบเครื่องจนกว่าจะผ่านการประเมินผลการสอบเทียบเรียบร้อยแล้ว

2.7 สิทธิ์การแก้ไขข้อมูลในระบบ


- ให้ผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่าย (เช่น หัวหน้างาน, พีโอที) มีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลในระบบ

3. แผนการดำเนินการเร่งด่วน

- ให้หัวหน้างานทุกฝ่ายสำรวจเครื่องจักรและอุปกรณ์ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่ 11 มิถุนายน 2569
- สื่อสารให้ผู้ได้บังคับบัญชา/บุคลากรภายในฝ่ายรับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

* **หมายเหตุ** ทุกการดำเนินการให้ส่งคำขอภายในเวลา 16.00 น. หากเกินเวลาดังกล่าวจะดำเนินการให้ในวันทำการถัดไป

ขั้นตอนการจัดการเครื่องจักร/อุปกรณ์



8 ข้อห้าม เกี่ยวกับ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือวัด

1. นำเครื่องใหม่มาแทนเครื่องเดิม โดยไม่ทำการขึ้นทะเบียนใหม่

ทำให้ข้อมูลประวัติการใช้งาน
และประวัติการบำรุงรักษาคลาดเคลื่อน

2. ใช้อุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือไม่มีหมายเลขระบุอุปกรณ์

ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามการซ่อมบำรุง
หรือผู้รับผิดชอบได้

3. โยกย้ายเครื่องมือระหว่างหน่วยงาน โดยไม่แจ้งเปลี่ยนสถานะในระบบ

ทำให้ข้อมูลสถานที่จัดเก็บไม่ถูกต้อง
ติดตามผู้รับผิดชอบการใช้งานขณะนั้นไม่ได้

4. ไม่บันทึกการซ่อมบำรุง หรือไม่อัปเดตผลการตรวจสอบ

ส่งผลต่อความพร้อม และความปลอดภัย
ในการใช้งาน

5. ใช้เครื่องมือที่หมดอายุการสอบเทียบ หรือยังไม่ได้สอบเทียบตามกำหนด

อาจทำให้เกิดการวัดผิดพลาด
และกระทบต่อคุณภาพของงาน

6. กิ่งหรือจำหน่ายอุปกรณ์ โดยไม่ดำเนินการยกเลิกทะเบียน

ระบบยังแสดงว่าเครื่องมือคงอยู่
ส่งผลต่อการตรวจสอบสถานะจริง
กระทบแผนซ่อมบำรุงและการสอบเทียบ

7. แก้ไขข้อมูลในระบบโดยไม่มีสิทธิ์ หรือไม่ผ่านกระบวนการอนุมัติ

เสี่ยงต่อข้อมูลผิดพลาด
หรือไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

8. ใช้สติกเกอร์ / ป้ายหมายเลขอุปกรณ์ ที่ชำรุดหรืออ่านไม่ชัด โดยไม่เปลี่ยนใหม่

ส่งผลให้การติดตาม และตรวจสอบเป็นไปได้อย่าง